

Betriebsanleitung

Airless-Spritzgerät PFT SAMBA S Teil 2 Übersicht – Bedienung - Ersatzteillisten



Artikelnummer der Betriebsanleitung: 00 18 44 29

Artikelnummer der Stückliste-Maschine: 00 12 47 04



© Knauf PFT GmbH & Co.KG Postfach 60 97343 lphofen Einersheimer Straße 53 97346 lphofen Deutschland

Tel.: +49 (0) 93 23/31-760 Fax: +49 (0) 0 93 23/31-770

Technische Hotline +49 9323 31-1818

info@pft-iphofen.de Internet: www.pft.eu



Inhaltsverzeichnis

1	Allg	emeines 4	10	W
	1.1	Informationen zur Betriebsanleitung 4	11	Dr
2	Bes	chreibung4		11
	2.1	Kurzbeschreibung4	12	Er
	2.2	Einsatzgebiete4	12	
	2.3	Vorteile4	13	Ei
3	Tech	nnische Daten5	14	Inl
	3.1	Allgemeine Angaben 5	15	St
	3.2	Vibrationen5	13	Si
4	Stills	setzen im Notfall11	16	Re
-				16
5		eiten zur Störungsbehebung11	17	W
	5.1	Verhalten bei Störungen11	••	17
6	Aufk	oau und Funktion12		_
	6.1	Übersicht12	18	De
7	Gru	ndausstattung und Zubehör13		18 18
′	7.1	Grundausstattung PFT SAMBA S		18
	7.1	Artikelnummer 00 12 47 04 13	19	Er
	7.2	Empfohlenes Zubehör 13	20	Di
	7.3	Empfohlenes Zubehör/Ausrüstung für FARBE:13		
		IUI FARDE13	21	Er
8	Tran	sport, Verpackung und Lagerung 14	22	Er
	8.1	Sicherheitshinweise für den Transport14		22
	8.2	Transportinspektion14		
	8.3	Transport 15	23	No
9	Verp	packung15		

10	Warnung16
11	Druckentlastung2811.1Druck entlasten28
12	Erdung30
13	Einrichten33
14	Inbetriebnahme37
15	Stopfer beseitigen41
16	Reinigen 42 16.1 Reinigung 44
17	Wartung46 17.1 Maßnahmen nach erfolgter Wartung .47
18	Demontage 47 18.1 Sicherheit 47 18.2 Demontage 48
19	Entsorgung48
20	Displacement Pump49
21	Ersatzteilliste Unterpumpe56
22	Ersatzteilliste
23	NotizenFehler! Textmarke nicht definiert.

Allgemeines



1 Allgemeines

1.1 Informationen zur Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchlesen! Sie ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Betriebsanleitung mitgeben.

Die Abbildungen in dieser Anleitung sind zur besseren Darstellung der Sachverhalte nicht unbedingt maßstabsgerecht und können von der tatsächlichen Ausführung des Gerätes geringfügig abweichen.

2 Beschreibung

2.1 Kurzbeschreibung

Die PFT SAMBA L verarbeitet nahezu alle Bautenanstriche.

Ihr Einsatzbereich umfasst häusliche Anstriche bis zur professionellen Großbaustelle – Innen und Außen. Durch ihre exklusive Industrietechnologie vereinigt sie Flexibilität, Perfektion in der Verarbeitung und leichte Handhabung.

So lässt sich jede Baustelle zeitsparender fertig stellen als traditionell mit Pinsel und Rolle.

2.2 Einsatzgebiete

Für viele Materialien geeignet, abhängig vom Materialhersteller, wie

- Acryllacke, wasserbasis
- Acryllacke, lösungsmittelbasis
- Innendispersion

2.3 Vorteile

- Robustes Fahrgestell verchromt, rost- und korrosionsgeschützt
- Integrierter Schlauchhalter
- leichte Reinigung und Wartung, ohne Werkzeug, ohne Werkzeug
- bürstenloser Getriebemotor 230V, 1 Phase
- selbstansaugend
- bestes Preis- Leistungsverhältnis



3 Technische Daten

3.1 Allgemeine Angaben

Technische Daten

Chambungayaraaraung	100/100V AC F0/50 Uz 11 A 1 phooig
Spannungsversorgung	100/120V AC, 50/60 Hz, 11 A, 1-phasig 240V AC, 50/60 Hz, 7,5 A, 1-phasig
Generator erforderlich	Min. 3000 W
Zulässiger Betriebsüberdruck.	3300 psi (22,7 MPa, 227 bar)
Doppelhübe pro Gallone (Liter)	680 (180)
Max. Förderleistung gpm (I/Min.)	060 (160)
247494, 247495, 255890, 255891, 247484, 247487	0.37 (1.4)
247485, 247486, 247482, 247483	0,47 (1,8)
247531,247532	0,54 (2,0)
Maximale Düsengröße	
247494, 247495, 255890, 255891, 247484, 247487	0,019
247485, 247486, 247482, 247483	0,021
247531,247532	0,023
Materialausstoß NPSM	1/4 in.
Abmessungen (Stand): 247482, 247483, 247484	
Länge	15,75 in. (40,0 cm)
Breite	14,0 in. (36,0 cm)
Höhe	17,0 in. (43,0 cm)
Gewicht	13,6 kg
Gewicht (Mit Anzeige)	14,0 kg
Abmessungen (Hi-Boy): 247485, 247486, 247487, 247494, 247495, 247531, 247532	2
Länge	22,0 in. (55,9 cm)
Breite	20,5 in. (52,1 cm)
Höhe	38,8 in. (98,6 cm)
Gewicht	26,8 kg
Gewicht (Mit Anzeige)	27,2 kg
Abmessungen (Direktimmersion): 255890, 255891	
Länge	23.0 in. (58.4 cm)
Breite	18.0 in. (45.7 cm)
Höhe	19.0 in. (48.3 cm)
Gewicht	56 lb (25.4 kg)
Gewicht (Mit Anzeige)	57 lb (25.8 kg)
Benetzte Teile	Verzinkter und vernickelter Stahl, Nylon, Edelstahl, PTFE, Acetal, Leder, UHMWPE, Aluminium, Hartmetall,
Geräuschpegel*	
Schallpegel (IS0 3744)	100 dBA*
Lärmdruckpegel (ISO 3744)	90 dBA*
*Abstand zum Gerät bei der Messung: 3 Fuß (1 Meter).	

3.2 Vibrationen

Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung, dem die oberen Körpergliedmaßen ausgesetzt sind <2,5 m/s²



Dane techniczne

Maksymalny rozmiar dyszy

Masa (Z miernikiem)

Masa (Z miernikiem)

Wymagania dotyczące zasilania 100/120V AC, 50/60 Hz, 11A, 1 faza 240V AC, 50/60 Hz, 7.5A, 1 faza Minimum 3000 W Wymagania dotyczące generatora

Maksymalne ciśnienie robocze 3300 psi (22,7 MPa, 227 bar)

680 (180) Cykli na galon (litr)

Maksymalna wydajność gpm (lpm) 247494, 247495, 255890, 255891, 247484, 247487

0,37 (1,4) 0,47 (1,8) 247485, 247486, 247482, 247483 0,54 (2,0) 247531,247532

247494, 247495, 255890, 255891, 247484, 247487 247485, 247486, 247482, 247483 0,019 0,021 0,023 247531,247532

Ujście płynów npsm 1/4 cala

Wymiary (Stand): 247482, 247483, 247484

15,75 cali (40 cm) Długość Szerokość 14,0 cala (36,0 cm) Wysokość 17 cali (43 cm) Masa 30 funtów (13,6 kg)

Wymiary (Hi-Boy): 247485, 247486, 247487, 247494, 247495, 247531, 247532

Długość 22,0 cali (55,9 cm) Szerokość 20,5 cala (52,1 cm) Wysokość 38,8 cali (98,6 cm) Masa 59,0 funtów (26,8 kg)

Wymiary (Rura bezpośredniego): 255890, 255891

Długość 23.0 in. (58.4 cm) 18.0 in. (45.7 cm) Szerokość Wysokość 19.0 in. (48.3 cm) 56 lb (25.4 kg)

Masa Masa (Z miernikiem) 57 lb (25.8 kg)

Części zwilżane Stal węglowa ocynkowana oraz niklowana, nylon, stal nierdzewna, PTFE (politetrafluoroetylen), Acetal, skóra, UHMWPE (wysokocząsteczkowy polietylen), alumin-

ium, węglik wolframu

31 funty (14,0 kg)

60,0 funty (27,2 kg)

Poziom hałasu* Moc akustyczna (IS0 3744)

100 dBa* Ciśnienie akustyczne (ISO 3744) 90 dBa*

*Pomiar dokonany w odległości 3 stóp (1 metra) od urządzenia.



Технические данные

Требования к электропитанию	100/120 В 1-фазного переменного тока, 50/60 Гц, 11 А
To Successive	240 В 1-фазного переменного тока, 50/60 Гц, 7,5 А
Требующийся генератор	3000 Вт минимум
Максимальное рабочее давление	3300 psi (22,7 M∏a, 227 бар)
К-во циклов на галлон (литр)	680 (180)
Максимальная подача, галл./мин (л/мин)	0.37 (1.4)
247494, 247495, 255890, 255891, 247484, 247487	0,47 (1,8)
247531,247532	0.54 (0.0)
Максимальный размер сопла	
247494, 247495, 255890, 255891, 247484, 247487	0,019
247485, 247486, 247482, 247483	0,021
247531,247532	0,023
Размер выхода жидкости, npsm	1/4 дюйма
Размеры (Stand): 247482, 247483, 247484	
Длина	15,75 дюймов (40 см)
Ширина	14 дюйма (36,0 см)
Высота	17 дюймов (43 см)
Bec	30 фунтов (13,6 кг)
Вес (С индикатором)	31 фунта (14 кг)
Размеры (Ні-Воу): 247485, 247486, 247487, 247494, 247495, 247531, 247532	
Длина	22,0 дюймов (55,9 см)
Ширина	20,5 дюйма (52,1 см)
Высота	38,8 дюймов (98,6 см)
Bec	59,0 фунтов (26,8 кг)
Вес (С индикатором)	60,0 фунта (27,2 кг)
Размеры (Трубка для непосредственного): 255890, 255891	
Длина	23.0 in. (58.4 cm)
Ширина	18.0 in. (45.7 cm)
Высота	19.0 in. (48.3 cm)
Bec	56 lb (25.4 kg)
Вес (С индикатором)	57 lb (25.8 kg)
Смачиваемые части	оцинкованная и никелированная углеродистая сталь, нейлон, нержавеющая сталь, тефлон, кожа, полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы, алюминий, карбид вольфрама
Уровень шума*	
Звуковая мощность (ISO 3744)	100 дБ(А)*
Звуковое давление (ISO 3744)	90 дБ(А)
*Измерено на расстоянии в 3 фута (1 метр) от оборудования.	



Technická data

Požadavky na elektrický proud	100/120V střídavý, 50/60 Hz, 11A, 1 fáze
	240V střídavý, 50/60 Hz, 7,5A, 1 fáze
Požadovaný generátor	3000 W minimum
Maximální pracovní tlak	3300 psi (22,7 MPa, 227 bar)
Cyklů na gallon (litr)	680 (180)
Maximální dodávka g/m (l/m)	
247494, 247495, 255890, 255891, 247484, 247487	0,47 (1,8)
Maximální velikost trysky	
247494, 247495, 255890, 255891, 247484, 247487	0,021
Výstup kapaliny npsm	1/4 in.
Rozměry (Stand): 247482, 247483, 247484	
Délka	15,75 in. (40 cm)
Šířka	14,0 in. (36 cm)
Výška	17 in. (43 cm)
Váha	30 lbs (13,6 kg)
Váha (S ukazatelem)	31 lbs (14 kg)
Rozměry (Hi-Boy): 247485, 247486, 247487, 247494, 247495, 247531, 247532	
Délka	22,0 in. (55,9 cm)
Šířka	20,5 in. (52,1 cm)
Výška	38,8 in. (98,6 cm)
Váha	59,0 lbs (26,8 kg)
Váha (S ukazatelem)	60,0 lbs (27,2 kg)
Rozměry (Přímo ponořená): 255890, 255891	
Délka	23.0 in. (58.4 cm)
Šířka	18.0 in. (45.7 cm)
Výška	19.0 in. (48.3 cm)
Váha	56 lb (25.4 kg)
Váha (S ukazatelem)	57 lb (25.8 kg)
Smáčené části	Uhlíková ocel potažená zinkem a niklem, nylon, nerez ocel, PTFE, Acetal, kůže, UHMWPE, hliník, karbid wolframu
Úroveň hluku*	
Síla zvuku (ISO 3744)	100dBa*
Zvuková zátěž (ISO 3744)	90 dBa*
*Měřeno 3 stopy (1 metr) od zařízení.	



Műszaki adatok

Villamosenergia-szükséglet	
	240 V-os, 50/60 Hz-es, 7,5 A-os, 1 fázisú váltóáram
Szükséges generátor	
Maximális üzemi nyomás	
Ciklus gallononként (literenként)	680 (180)
Maximális szórásteljesítmény g/m (l/m)	0.07 (4.4)
247494, 247495, 255890, 255891, 247484, 247487	
247485, 247486, 247482, 247483	0 = 1 (0 0)
Maximális szórófej méret	(-)/
247494, 247495, 255890, 255891, 247484, 247487	0.019
247485, 247486, 247482, 247483	0,004
247531,247532	
Folyadék kivezető npsm	1/4 hüvelyk
Méretek (Stand): 247482, 247483, 247484	
Hossz	15,75 hüvelyk (40 cm)
Szélesség	14 hüvelyk (36 cm)
Magasság	17 hüvelyk (43 cm)
Tömeg	30 lbs (13,6 kg)
Tömeg (Mérőeszközzel együtt)	31 lbs (14 kg)
Méretek (Hi-Boy): 247485, 247486, 247487, 247494, 247495, 247531, 247532	
Hossz	22,0 hüvelyk (55,9 cm)
Szélesség	20,5 hüvelyk (52,1 cm)
Magasság	38,8 hüvelyk (98,6 cm)
Tömeg	59,0 lbs (26,8 kg)
Tömeg (Mérőeszközzel együtt)	60,0 lbs (27,2 kg)
Méretek (Közvetlen bemártású): 255890, 255891	
Hossz	23.0 in. (58.4 cm)
Szélesség	18.0 in. (45.7 cm)
Magasság	
Tömeg	
Tömeg (Mérőeszközzel együtt)	
Folyadékkal érintkező alkatrészek	cink és nikkel bevonatú szénacél, nejlon, rozsdamentes acél, PTFE, Acetal, bőr, UHMWPE, alumínium, volfrám karbid
Zajszint*	
Hangteljesítmény (IS0 3744)	100dBa*
Hangnyomás (ISO 3744)	90 dBa*

^{*} A berendezéstől 3 láb (1 méteres) távolságon mérve.



Technické údaje

Požiadavky ohľadom energie	
	240V AC, 50/60 hz, 7,5A, 1 fáza
Vyžaduje sa generátor	Minimálne 3000 w
Maximálny pracovný tlak	
Cykle na galón (liter)	680 (180)
Maximálny prívodný gpm (lpm)	0,37 (1,4)
247494, 247495, 255890, 255891, 247484, 247487	0,47 (1,8)
Maximálna veľkosť hrotu	
247494, 247495, 255890, 255891, 247484, 247487	0,019
247485, 247486, 247482, 247483	
247531,247532	0,023
Výstup kvapaliny npsm	1/4 palca
Rozmery (Stand): 247482, 247483, 247484	
Dĺžka	15,75 palcov (40 cm)
Šírka	14 palcov (36 cm)
Výška	17 palcov (43 cm)
Hmotnosť	30 libier (13,6 kg)
Hmotnosť (S manometrom)	31 libier (14 kg)
Rozmery (Hi-Boy): 247485, 247486, 247487, 247494, 247495, 247531, 247532	
Dĺžka	22,0 palcov (55,9 cm)
Šírka	20,5 palcov (52,1 cm)
Výška	38,8 palcov (98,6 cm)
Hmotnosť	59,0 libier (26,8 kg)
Hmotnosť (S manometrom)	60,0 libier (27,2 kg)
Rozmery (Priamo ponáraná): 255890, 255891	
Dĺžka	23.0 in. (58.4 cm)
Šírka	18.0 in. (45.7 cm)
Výška	19.0 in. (48.3 cm)
Hmotnosť	56 lb (25.4 kg)
Hmotnosť (S manometrom)	57 lb (25.8 kg)
Navlhčené časti	pozinkovaná a poniklovaná uhlíková oceľ, nylón, nerezová oceľ, PTFE, Acetal, koža, UHMWPE, hliník, karbid volfrámu
Hladina hluku*	
Sila zvuku (IS0 3744)	100dBa*
Tlak zvuku (ISO 3744)	90 dBa*

*Namerané 3 stopy (1 meter) od zariadenia.

Stillsetzen im Notfall

4 Stillsetzen im Notfall

In Gefahrensituationen müssen Maschinenbewegungen möglichst schnell gestoppt und die Energiezufuhr abgeschaltet werden.

Stillsetzen im Notfall

Im Gefahrenfall wie folgt vorgehen:

- 1. Sofort den Hauptschalter ausschalten.
- 2. Hauptschalter gegen Wiedereinschalten sichern.
- 3. Verantwortlichen am Einsatzort informieren.
- 4. Bei Bedarf Arzt und Feuerwehr alarmieren.
- Personen aus der Gefahrenzone bergen, Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten.
- 6. Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge frei halten.

Nach den Rettungsmaßnahmen

- 7. Sofern es die Schwere des Notfalls bedingt, zuständige Behörden informieren.
- 8. Fachpersonal mit der Störungsbeseitigung beauftragen.



WARNUNG! Lebensgefahr durch vorzeitiges Wiedereinschalten!

Bei Wiedereinschalten besteht Lebensgefahr für alle Personen im Gefahrenbereich.

Deshalb

- Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich aufhalten.
- 9. Anlage vor der Wiederinbetriebnahme prüfen und sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen installiert und funktionstüchtig sind.

5 Arbeiten zur Störungsbehebung

5.1 Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Störungen

Grundsätzlich gilt:

- Bei Störungen, die eine unmittelbare Gefahr für Personen oder Sachwerte darstellen, sofort die Not-Stopp-Funktion ausführen.
- 2. Störungsursache ermitteln.
- 3. Falls die Störungsbehebung Arbeiten im Gefahrenbereich erfordern, die Anlage ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Verantwortlichen am Einsatzort über Störung sofort informieren.
- 5. Je nach Art der Störung, diese von autorisiertem Fachpersonal beseitigen lassen oder selbst beheben.



HINWEIS!

Die im Folgenden aufgeführte Störungstabelle gibt Aufschluss darüber, wer zur Behebung der Störung berechtigt ist.


Aufbau und Funktion



6 Aufbau und Funktion

6.1 Übersicht

Komponentenbezeichnung / Schematyczne oznaczenie poszczególnych części składowych / Идентификация деталей / Identifikace součástí / Alkatrészek / Identifikácia komponentu



	Deutsch	Język Polski	Русский	Česky	Magyar	Slovenčina
Α	Druckregler	Regulator ciśnienia	Регулятор давления	Ovládání tlaku	Nyomásszabályzó	Ovládanie tlaku
В	Netzschalter	Włączniki ON/OFF (Włącz/Wyłącz)	Выключатель	Vypínač	ON/OFF (BE/KI) kapc- soló	Hlavný vypínač (ON/OFF - ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ)
С	Manometer (nicht bei allen Modellen)	Wskaźnik poziomu ciśnienia (nie dotyczy wszystkich modeli)	Манометр (не на всех моделях)	Ukazatel tlaku (ne u všech modelů)	Nyomásmérő (nem minden típusnál)	Tlakomer (nie pri všetkých modeloch)
D	Netzkabel	Kabel zasilający	Кабель питания	Přívodní šňůra	Tápvezeték	Sieťová šnúra
E	Materialauslass	Wylot cieczy	Выход жидкости	Výstup kapaliny	Folyadék elvezető nyí- lás	Odtok kvapaliny
F	Entlüftungsventil	Zawór główny	Кран заливки	Ventil před čerpadlem	Primer szelep	Hlavný ventil
G	Kabelaufroller	Osłona kabla	Оплетка шнуров	Obal šňůry	Vezeték tokja	Navíjanie šnúry
Н	Pumpe	Pompa	Hacoc	Čerpadlo	Szivattyú	Čerpadlo
J	Saugschlauch	Wąż ssący	Шланг всасывания	Sací hadice	Szívócső	Sacia hadica
K	Spülschlauch	Wąż spustowy	Шланг слива	Odvodní hadice	Leeresztő cső	Odvodná hadica
М	Materialschlauch	Wąż do płynu	Шланг жидкости	Hadice na kapalinu	Folyadékcső	Hadica s kvapalinou
N	Pistole	Pistolet	Пистолет- распылитель	Pistole	Pisztoly	Dýza
Р	Düse	Złączka	Наконечник	Tryska	Szórófej	Hrot
R	Schutzplatte	Osłona	Защитное устройство	Kryt	Kézvédő	Chránič
S	Abzugssperre	Rygiel spustu bezpieczeństwa	Предохранитель курка	Bezpečnostní zámek spouště	Billentyű reteszelő gomb	Bezpečnostné uzamknutie spúšte
Т	Seriennummernschild	Etykieta identyfika- cyjna z numerem seryjnym	Идентификационная этикетка с серийным номером	Nálepka s ID výrobním číslem	Sorozatszám azonosító címke	Identifikačný štítok so sériovým číslom
U	Filterdeckel	Pokrywa filtra	Крышка фильтра	Kryt filtru	Szűrőfedő	Kryt filtra
V	Eimerhaken (Hi-Boy)	Uchwyt na wiadro (Hi-Boy)	Крючок для металлической емкости (Hi-Boy)	Hák na vědro (vozík na vysokých nohách)	Vödörtartó horog (Hi-Boy)	Hák na vedro (Hi-Boy)

Abb. 1: Übersicht über die Baugruppen

Grundausstattung und Zubehör

7 Grundausstattung und Zubehör

7.1 Grundausstattung PFT SAMBA S Artikelnummer 00 12 47 04

- -Spritzgerät komplett mit
- -Farbpistole
- -Hochdruckschlauch 15m
- -Reinigungs- und Wartungsflüssigkeit
- -Bedienungsanleitung

7.2 Empfohlenes Zubehör



Sackmangel:

Artikelnummer 00 09 86 27

Kunststoff-Kübel schwarz, 90ltr. Inhalt:

Artikelnummer 20 22 73 00

7.3 Empfohlenes Zubehör/Ausrüstung für FARBE:

Artikelnummer: 00 10 34 78

Spritzset Farbe "Standard" SAMBA bestehend aus:

- Spritzausrüstung mit Contractor II Pistole
- 1/4" Schlauch, 15 m
- Schlauchpeitsche 0,9 m mit Nippel 3/8" auf 1/4"
- Düsenhalter RAC X Düse LTX 621
- Dispersionsdüse Innenfarbe 15 cm breit (Beschneidedüse)
- Dispersionsdüse Innenfarbe 60 cm breit (Flächendüse)

Artikelnummer: 00 10 34 79

Artikelnummer: 00 10 34 80

Spritzset Farbe "Fläche" SAMBA bestehend aus:

- Stabpistole 90 cm mit Düsenhalter RAC X
- 1/4" Schlauch, 15 m
- Dispersionsdüse Innenfarbe 60 cm breit (Flächendüse)
- Dispersionsdüse Innenfarbe 30 cm breit (Standarddüse)
- Nippel 3/8" auf 1/4"
- Dispersionsdüse Innenfarbe 15 cm breit (Beschneidedüse)

Spritzset Farbe "Minimal" SAMBA bestehend aus:

- Dispersionsdüse Innenfarbe 15 cm breit (Beschneidedüse)
- Dispersionsdüse Innenfarbe 30 cm breit (Standarddüse)
- Dispersionsdüse Innenfarbe 60 cm breit (Flächendüse)
- 1/4" Schlauch, 15 m
- Düsenhalter RAC X Nippel 3/8" auf 1/4"

Transport, Verpackung und Lagerung



8 Transport, Verpackung und Lagerung

8.1 Sicherheitshinweise für den Transport

Unsachgemäßer Transport



VORSICHT!

Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport!

Bei unsachgemäßem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

Deshalb:

- Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten.
- Verpackungen erst kurz vor der Montage entfernen.

Schwebende Lasten



WARNUNG!

Lebensgefahr durch schwebende Lasten!

Beim Heben von Lasten besteht Lebensgefahr durch herabfallende oder unkontrolliert schwenkende Teile.

Deshalb:

- Niemals unter schwebende Lasten treten.
- Nicht an hervorstehenden Maschinenteilen angebauter Bauteile anschlagen und auf sicheren Sitz der Anschlagmittel achten.
- Nur zugelassene Hebezeuge und Anschlagmittel mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden.
- Keine angerissenen oder angescheuerten Seile und Riemen verwenden.
- Seile und Gurte nicht an scharfen Kanten und Ecken anlegen, nicht knoten und nicht verdrehen.

8.2 Transportinspektion

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen.

Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden, wie folgt vorgehen:

- Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
- Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.
- Reklamation einleiten.



HINWEIS!

Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadenersatzansprüche können nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

Verpackung

8.3 Transport

Zum Transport mit dem Kran, die SAMBA S mit einem Seil anschlagen. Folgende Bedingungen beachten:

- Kran und Hebezeuge müssen für das Gewicht der Packstücke ausgelegt sein.
- Der Bediener muss zum Bedienen des Kranes berechtigt sein.

Anschlagen:

- **1.** Sicherstellen, dass das Packstück gerade hängt, gegebenenfalls außermittigen Schwerpunkt beachten.
- 2. Transport beginnen.

Transport der bereits im Betrieb befindlichen Maschine



SEFAHR!

Verletzungsgefahr durch austretenden Mörtel!

Gesicht und Augen können verletzt werden.

Deshalb

 Vor dem Öffnen der Kupplungen sicherstellen, dass die Schläuche drucklos sind (Anzeige am Mörteldruckmanometer beachten).

Vor dem Transport folgende Schritte durchführen:

- 1. Zuerst Hauptstromkabel ziehen.
- 2. Alle anderen Kabelverbindungen lösen.

9 Verpackung

Zur Verpackung

Die einzelnen Packstücke sind entsprechend den zu erwartenden Transportbedingungen verpackt. Für die Verpackung wurden ausschließlich umweltfreundliche Materialien verwendet.

Die Verpackung soll die einzelnen Bauteile bis zur Montage vor Transportschäden, Korrosion und anderen Beschädigungen schützen. Daher die Verpackung nicht zerstören und erst kurz vor der Montage entfernen.

Umgang mit Verpackungsmaterialien

Wenn keine Rücknahmevereinbarung für die Verpackung getroffen wurde, Materialien nach Art und Größe trennen und der weiteren Nutzung oder Wiederverwertung zuführen.



VORSICHT! Umweltschäden durch falsche Entsorgung!

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können in vielen Fällen weiter genutzt oder sinnvoll aufbereitet und wiederverwertet werden.

Deshalb:

- Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.
- Die örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften beachten.
 Gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung beauftragen.



10 Warnung

Die folgenden Warnhinweise beziehen sich auf Einstellung, Bedienung, Erdung, Wartung und Reparatur des Produkts. Das Symbol mit dem Ausrufezeichen steht bei einem allgemeinen Warnhinweis, und das Gefahrensymbol bezieht sich auf Risiken, die während bestimmter Arbeiten auftreten. Konsultieren Sie diese Warnhinweise regelmäßig. Weitere produktspezifische Hinweise befinden sich an den entsprechenden Stellen überall in dieser Anleitung.


A WARNUNG




BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

Entflammbare Dämpfe wie Lösungsmittel- und Lackdämpfe können explodieren oder sich entzünden. Durch folgende Maßnahmen kann die Brand- und Explosionsgefahr verringert werden:







- Den Arbeitsbereich frei von Abfall, einschließlich Lösungsmittel, Lappen und Benzin, halten.
- Kein Stromkabel ein- oder ausstecken und keinen Lichtschalter betätigen, wenn brennbare Dämpfe vorhanden sind
- Geräte und elektrisch leitfähige Gegenstände im Arbeitsbereich erden. Abschnitt Erdung lesen.
- Wird bei Verwendung dieses Geräts statische Funkenbildung wahrgenommen oder ein elektrischer Schlag verspürt, das Gerät sofort abschalten. Gerät nicht wieder verwenden, bevor nicht das Problem erkannt und behoben wurde.
- Im Arbeitsbereich muss immer ein funktionstüchtiger Feuerlöscher griffbereit sein.



GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG

Falsche Erdung oder Einrichtung sowie eine falsche Verwendung des Systems kann einen elektrischen Schlag verursachen.

- Vor dem Durchführen von Servicearbeiten immer den Netzschalter ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Nur geerdete Steckdosen verwenden.
- Nur dreiadrige Verlängerungskabel verwenden.
- Die Erdungskontakte müssen sowohl am Spritzgerät als auch bei den Verlängerungskabeln intakt sein.
- Vor Regen und Nässe schützen. Nicht im Freien lagern.



GEFAHR DURCH MATERIALEINSPRITZUNG

Eine mit Hochdruck aus Pistolen, Löchern im Schlauch oder gerissenen Komponenten austretende Flüssigkeit kann in die Haut eindringen. Eine derartige Verletzung kann zwar wie ein gewöhnlicher Schnitt aussehen. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch um eine schwere Verletzung, die eine Gliedmaßenamputation zur Folge haben kann. Sofort einen Chirurgen aufsuchen.

- Pistole niemals gegen Personen oder K\u00f6rperteile richten.
- Niemals die Hände vor die Spritzdüse halten.
- Undichte Stellen nicht mit der Hand, dem Körper, einem Handschuh oder einem Lappen zuhalten oder ablenken.
- Immer die Abzugssperre verriegeln, wenn nicht gespritzt wird.
- Stets die in dieser Anleitung beschriebene **Druckentlastung** ausführen, wenn die Spritzarbeiten beendet werden und bevor die Geräte gereinigt, überprüft oder gewartet werden.



GEFAHR DURCH BEWEGLICHE TEILE

Bewegliche Teile können Finger einklemmen oder abtrennen.

- Abstand zu den beweglichen Teilen halten.
- Gerät niemals ohne Schutzabdeckungen in Betrieb nehmen.
- Unter Druck stehende Geräte können ohne Vorwarnung von selbst starten. Vor dem Überprüfen, Bewegen
 oder Warten des Gerätes daher die in dieser Betriebsanleitung beschriebene **Druckentlastung** auf Seite 3
 durchführen. Das Stromkabel abziehen.





WARNUNG



GEFAHR DURCH GERÄTEMISSBRAUCH

Missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen.

- Niemals den zulässigen Betriebsüberdruck oder die zulässige Temperatur der Systemkomponente mit dem niedrigsten Nennwert überschreiten. Den Abschnitt Technische Daten in den Betriebsanleitungen der einzelnen Geräte beachten.
- Es müssen Materialien und Lösungsmittel verwendet werden, die mit den benetzten Geräteteilen verträglich sind.
 Den Abschnitt Technische Daten in den Betriebsanleitungen aller einzelnen Geräte beachten. Sicherheitshinweise
 der Material- und Lösungsmittelhersteller beachten. Für vollständige Informationen zur Ausstattung können die
 entsprechenden Datenblätter zur Materialsicherheit von der ASM-Vertretung bzw. vom Vertriebshändler
 angefordert werden.
- Das Gerät täglich kontrollieren. Verschlissene oder beschädigte Teile müssen sofort repariert oder ausgetauscht werden. Zum Austausch nur original ASM-Ersatzteile verwenden.
- Gerät nicht verändern oder modifizieren.
- Das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Bei Fragen dazu den ASM-Händler kontaktieren.
- Die Schläuche und Kabel nicht in der Nähe von belebten Bereichen, scharfen Kanten, beweglichen Teilen oder heißen Flächen verlegen.
- Schläuche nicht knicken oder zu stark biegen. Schläuche nicht zum Ziehen der Geräte verwenden.
- Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fernhalten.
- Alle anwendbaren Sicherheitsvorschriften erfüllen.
- Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fernhalten.
- Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Medikamenten oder Alkohol stehen.



GEFAHR DURCH DRUCKBEAUFSCHLAGTE ALUMINIUMTEILE

Niemals 1,1,1-Trichlorethan, Methylenchlorid, andere Lösungsmittel mit halogenisierten Kohlenwasserstoffen oder Materialien, die solche Lösungsmittel enthalten, in druckbeaufschlagten Aluminiumgeräten verwenden. Dies kann folgenschwere chemische Reaktionen und Risse im Gerät sowie in weiterer Folge schwere oder tödliche Verletzungen und Sachschäden nach sich ziehen.



GEFAHR DURCH GIFTIGE FLÜSSIGKEITEN ODER DÄMPFE

Giftige Flüssigkeiten oder Dämpfe können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen, wenn sie in die Augen oder auf die Haut gelangen oder geschluckt oder eingeatmet werden.

- Lesen Sie die Materialsicherheitsdatenblätter (MSDS), um sich über die jeweiligen Gefahren der verwendeten Flüssigkeit zu informieren.
- Gefährliche Flüssigkeiten nur in dafür zugelassenen Behältern lagern und die Flüssigkeiten gemäß den zutreffenden Vorschriften entsorgen.



SCHUTZAUSRÜSTUNG

Wenn Sie das Gerät verwenden, Servicearbeiten daran durchführen oder sich einfach im Arbeitsbereich aufhalten, müssen Sie eine entsprechende Schutzbekleidung tragen, um sich vor schweren Verletzungen wie zum Beispiel Augenverletzungen, Einatmen von giftigen Dämpfen, Verbrennungen oder Gehörschäden zu schützen. Der Umgang mit diesem Gerät erfordert unter anderem folgende Schutzvorrichtungen:

- Schutzbrillen
- Schutzkleidung und Atemschutzgerät nach den Empfehlungen der Material- und Lösungsmittelhersteller
- Handschuhe
- Gehörschutz



Uwaga

Poniższe ostrzeżenia dotyczą nastawiania, używania, uziemiania, konserwacji i napraw tego wyposażenia. Symbol wykrzyknika oznacza ogólne ostrzeżenie, a symbol niebezpieczeństwa dotyczy ryzyka specyficznego dla procedury. Powróć do tych ostrzeżeń. Poza tym ostrzeżenia specyficzne dla produktu można znaleźć w całym tekście podręcznika tam, gdzie to ma zastosowanie..

A UWAGA



RYZYKO ZAPŁONU I WYBUCHU

Łatwopalne opary pochodzące z rozpuszczalników oraz farb znajdujące się w obszarze roboczym mogą ulec zapłonowi lub eksplodować. Aby zapobiec powstaniu pożaru lub eksplozji należy:



- Używać urządzenie tylko w miejscach dobrze wentylowanych.
- Usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu takie jak lampki kontrolne, papierosy, przenośnie lampy elektryczne oraz plastikowe płachty malarskie (potencjalne zagrożenie wyładowaniami elektrostatycznymi).
- Rozpýlacz wytwarza iskry. Trzymać urządzenie rozpylające, w czasie stosowania łatwopalnego płynu lub przy stosowaniu tego rodzaju cieczy do przepłukiwania lub czyszczenia, w odległości przynajmniej 6 m od wybuchowych oparów.
- · Zapewnić, aby w miejscu pracy nie znajdowały się odpady, w tym rozpuszczalniki, szmaty lub benzyna.
- W obecności łatwopalnych oparów nie należy przyłączać lub odłączać przewodów zasilania ani włączać lub wyłączać oświetlenia.
- Uziemić wyposażenie oraz znajdujące się w obszarze roboczym elementy przewodzące. Przeczytać Instrukcje dotyczące uziemienia.
- Jeżeli zauważysz iskrzenie elektrostatyczne lub odczujesz wstrząs, natychmiast przerwij działanie.
 Nie używaj ponownie urządzeń do czasu zidentyfikowania i wyjaśnienia problemu.
- W obszarze roboczym powinna znajdować się działająca gaśnica.



RYZYKO PORAŻENIA PRADEM


Niewłaściwe uziemienie, ustawienie lub użytkowanie systemu może spowodować porażenie prądem.

- Wyłącz urządzenie i odłącz przewody zasilające przed serwisowaniem urządzenia.
- Używaj tylko uziemionych gniazd elektrycznych.
- Używaj tylko 3 żyłowych przedłużaczy.
- Upewnij się, że elementy uziemienia urządzenia i przedłużaczy nie są uszkodzone.
- · Nie wystawiać na działanie deszczu. Przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym.



NIEBEZPIECZEŃSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO

Ciecz wypływająca pod wysokim ciśnieniem z pistoletu, przeciekających węży lub pękniętych elementów spowoduje przebicie skóry. Uszkodzenie to może wyglądać jak zwykłe skaleczenie, ale jest poważnym urazem, który w rezultacie może doprowadzić do amputacji. **Konieczna jest natychmiastowa pomoc chirurgiczna.**



- Nie przykładaj reki do końcówki rozpylacza.
- Nie zatrzymuj oraz nie zmieniaj kierunku wycieku za pomocą ręki, ciała, rękawicy lub szmaty.
- Zawsze, gdy nie korzystasz z pistoletu, zablokuj rygiel spustu.
- Po zakończeniu rozpyłania oraz przed czyszczeniem, kontrolą oraz serwisowaniem urządzenia należy postępować zgodnie z opisaną w niniejszym podręczniku **Procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia (dekompresji)**.





UWAGA



ZAGROŻENIE WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYCIA SPRZĘTU

Niewłaściwe stosowanie sprzetu może prowadzić do śmierci lub kalectwa.

- Nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego lub wartości znamionowej temperatury odnoszących się do części systemu o najniższych wartościach znamionowych. Przeczytać rozdziały **Dane techniczne** znajdujące się we wszystkich podręcznikach obsługi wyposażenia.
- Należy używać płynów i rozpuszczalników zgodnych ze zwilżonymi częściami wyposażenia Przeczytać rozdział
 Dane techniczne znajdujący się we wszystkich podręcznikach obsługi wyposażenia. Przeczytać ostrzeżenia
 producenta płynów i rozpuszczalników. Wszystkie informacje dotyczące danego materiału znajdują się w Karcie
 Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych (MSDS), dostępnej u dystrybutora lub dostawcy.
- Codziennie sprawdzać sprzęt. Naprawić lub natychmiast wymienić uszkodzone części wyłącznie na oryginalne części zamienne firmy ASM.
- · Nie wolno zmieniać lub modyfikować konstrukcji sprzętu.
- Należy używać sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu otrzymania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z Państwa dystrybutorem sprzętu firmy ASM.
- Węże i kable należy prowadzić z dala od ruchu pieszego, ostrych krawędzi, ruchomych części oraz gorących powierzchni.
- Nie wolno zaginać lub nadmiernie wyginać przewodów lub używać ich do ciągnięcia wyposażenia.
- Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do obszaru roboczego.
- Należy postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.
- Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do obszaru roboczego.
- Nie obsługiwać sprzętu w stanie zmęczenia lub pod wypływem leków narkotycznych lub alkoholu.



RYZYKO ZWIAZANE Z CIŚNIENIOWYMI ELEMENTAMI ALUMINIOWYMI

Nie używaj 1,1,1-trójchloroetanu, chlorku metylenu, innych rozpuszczalników zawierających halogenowane węglowodory lub płynów zawierających tego typu rozpuszczalniki z ciśnieniowym wyposażeniem aluminiowym. Zastosowanie tych substancji może prowadzić do poważnych reakcji chemicznych i pęknięcia wyposażenia, co może prowadzić do śmierci, kalectwa oraz uszkodzenia mienia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO TOKSYCZNEGO DZIAŁANIA PŁYNÓW LUB OPARÓW

Toksyczne płyny lub opary mogą spowodować, w przypadku przedostania się do oka lub na powierzchnię skóry, inhalacji lub połknięcia, poważne urazy lub zgon.

- Proszę zapoznać się z kartami charakterystyki bezpieczeństwa materiału (MSDS Material Safety Data Sheets), aby uzyskać szczegółowe informacjami na temat stosowanych płynów.
- Niebezpieczne płyny należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach, a usuwanie ich musi być zgodne z odpowiednimi wytycznymi.



OSOBISTE WYPOSAŻENIE OCHRONNE

W czasie stosowania, serwisowania oraz przebywania w polu roboczym urządzenia należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, tak aby uchronić się przed ciężkim uszkodzeniem ciała, obejmującym uszkodzenie oka, inhalację oparów, oparzenie i utratę słuchu. Wyposażenie ochronne obejmuje między innymi:

- Okulary ochronne
- Odzież i maskę zgodne z zaleceniami producenta płynu i rozpuszczalnika
- Rękawice
- Ochronniki słuchu



Предупреждение

Следующие предупреждения относятся к наладке, эксплуатации, заземлению, техническому обслуживанию и ремонту данного оборудования. Символ восклицательного знака служит в качестве предупреждение общего характера, а символ опасности указывает на опасности по конкретной операции. Смотрите снова эти предупреждения. По всему тексту настоящего руководства, так где применимо, могут встретиться дополнительные предупреждения для данного изделия.


А предупреждение



ОПАСНОСТЬ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ВЗРЫВА

Легковоспламеняющиеся вещества, такие как пары растворителя и краски, могут воспламениться или взорваться в рабочей зоне. Для предотвращения воспламенения и взрыва:





- Распылитель производит искры. При использовании легковоспламеняющейся жидкости в распылителе или рядом с ним, для промывки или очистки распылитель должен находиться на расстоянии не менее 20 футов (6 м) от взрывоопасных паров.
- В рабочей зоне не должно быть мусора, а также растворителей, ветоши, бензина.
- Не подключайте и не отключайте шнуры питания, не включайте и не выключайте освещение при наличии легковоспламеняющихся паров жидкости.
- Заземляйте оборудование и проводящие предметы в рабочей зоне. Прочтите инструкции по Заземлению.
- Если появляются статические разряды или Вы чувствуете удар электрического тока, немедленно
 прекратите работу. Не используйте оборудование до выявления и устранения причины.
- Рабочая зона должна быть оборудована работающим огнетушителем.




ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Плохое заземление, неправильная регулировка или ненадлежащее использование системы могут привести к поражению электрическим током.

- Перед обслуживанием оборудования выключите его и отсоедините кабель питания.
- Используйте только заземленные электрические розетки.
- Используйте только 3-проводные удлинители.
- Убедитесь в исправности штырей заземления на распылителе и на удлинителях.
- Не подвергайте воздействию дождя. Храните в помещении.



ОПАСНОСТЬ ПОДКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ





- Не подносите руку к соплу пистолета-распылителя.
- Не устраняйте и не отклоняйте направление утечек рукой, иной частью тела, перчаткой или ветошью.
- Ставьте курок пистолета-распылителя на предохранитель в перерывах между распылением.
- Выполняйте **Процедуру сброса давления**, приведенную в настоящем руководстве, при прекращении распыления и перед чисткой, проверкой или обслуживанием оборудования.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ОПАСНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Неправильное использование оборудования может привести к смертельному исходу или серьезной травме.

- Не превышайте максимального рабочего давления или температуры компонента системы с наименьшим номиналом. Прочитайте **Технические характеристики** во всех руководствах к оборудованию.
- Используйте жидкости и растворители, совместимые со смачиваемыми деталями оборудования. Прочитайте **Технические характеристики** во всех руководствах оборудования. Прочитайте предупреждения производителя жидкости и растворителя. Для полной информации об используемом веществе затребуйте паспорт безопасности материалов у дистрибьютора или продавца.
- Ежедневно проверяйте оборудование. Немедленно ремонтируйте или заменяйте изношенные или поврежденные детали только оригинальными запасными частями ASM.
- Не вносите изменения в оборудование.
- Используйте оборудование только по прямому назначению. Для получения необходимой информации связывайтесь с дистрибьютором ASM.
- Прокладывайте шланги и кабели вне зон автомобильного движения и вдали от острых кромок, движущихся частей, горячих поверхностей.
- Не перегибайте шланги и не изгибайте их слишком сильно, не тяните за них оборудование.
- Не позволяйте детям и животным находиться в рабочей зоне.
- Соблюдайте все необходимые меры безопасности.
- Не позволяйте детям и животным находиться в рабочей зоне.
- Не пользуйтесь устройством, если вы устали, находитесь под воздействием лекарственных препаратов или алкоголя.



ОПАСНОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Не применяйте 1,1,1-трихлохэтан, метиленхлорид и другие галогенизированные углеводородные растворители или жидкости, содержащие такие растворители. Подобное их применение может привести к возникновению опасной химической реакции и повреждению оборудования, а также к серьезным травмам, смертельным исходам и ущербу для имущества.



ОПАСНОСТЬ ТОКСИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ГАЗОВ

Токсичные жидкости или газы могут привести к серьезным травмам или смертельному исходу при попадании в глаза, на кожу, при вдыхании или проглатывании.

- Прочтите MSDS (ведомости безопасности материалов), чтобы ознакомиться со специфическими опасными особенностями используемых жидкостей.
- Храните опасные жидкости в специальных контейнерах, при утилизации следуйте соответствующим инструкциям.



ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Лица, использующие или обслуживающие оборудование, а также находящиеся в зоне работы, должны применять соответствующие средства защиты, чтобы обезопасить себя от серьезных травм, в том числе от повреждения глаз, вдыхания токсичных газов, ожогов и потери слуха. К ним относятся перечисленные ниже и иные средства защиты:

- Защитные очки
- Защитная одежда и респиратор в соответствии с рекомендациями изготовителя жидкостей и растворителей
- Перчатки
- Защитные наушники



Upozornění

Následující varování se vztahují na sestavení, používání, údržbu a opravy tohoto zařízení. Symbol vykřičníku představuje obecné varování a symbol nebezpečí se týká konkrétních rizik postupu. Podívejte se znovu na tato varování. V celé této příručce, kde to je na místě, můžete nalézt další varování, týkající se konkrétních výrobků.

A UPOZORNĚNÍ



NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU

Hořlavé výpary, např. rozpouštědel nebo barev, se na pracovišti mohou vznítit nebo vybuchnout. V zájmu předcházení požáru a výbuchu:



- Se zařízením pracujte jen v dobře větraných prostorech.
- Vylučte přítomnost všech zdrojů vznícení, např. kontrolek, cigaret, přenosných elektrických svítidel a plastových roušek (nebezpečí statického výboje).
- Rozprašovač způsobuje jiskření. Při použití hořlavé kapaliny v rozprašovači nebo jeho blízkosti či k jeho propláchnutí či čištění, udržujte rozprašovač ve vzdálenosti alespoň 6 m (20 stop) od výbušných par.
- Na pracovišti nesmí být nečistoty a zbytky, například rozpouštědel, hadrů a benzínu.
- Na místech s výskytem hořlavých výparů nezasouvejte a nevytahujte napájecí šňůry ze zásuvek a nerozsvěcejte a nezhasínejte světla.
- Používaná zařízení a vodivé objekty na pracovišti uzemněte. Přečtěte si pokyny k uzemnění.
- V případě vzniku jisker statické elektřiny nebo pokud ucítíte elektrickou ránu, **okamžitě přestaňte** pracovat. Nepracujte se zařízením, dokud problém neodhalíte a neopravíte.
- Na pracovišti mějte fungující hasicí přístroj.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Nesprávné uzemnění, montáž nebo používání systému může způsobit úraz elektrickým proudem.



- Před opravou zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru. Používeite pouze uzemněné elektrické zásuvky.
- Používejte vždy třívodičové prodlužovací šňůry.
- Kontrolujte, zda má pistole a prodlužovací šňůra nepoškozené zemnící kolíky.
- Chraňte před deštěm. Skladujte v místnostech.



NEBEZPEČÍ VSTŘÍKNUTÍ POD KŮŽI

Vysokotlaký paprsek ze stříkací pistole, z netěsností hadic nebo prasklých dílů prořízne pokožku. Zranění může navenek vypadat jako malé říznutí, ale jedná se o vážné poranění, které může vést až k amputaci částí těla. Okamžitě vyhledejte chirurgické ošetření.



- Nemiřte pistolí na osoby ani na žádné části těla.
- Nedávejte ruku před trysku pistole.
- Nepokoušejte se zastavit úniky rukou, částmi těla, rukavicí nebo hadrem.
- Pokud nestříkáte, zajistěte pistoli pojistkou.
- Pokud přestanete stříkat a před čištěním, kontrolou nebo opravou zařízení vždy dodržte postup vypuštění tlaku popsaný v tomto návodu.

A UPOZORNĚNÍ



NEBEZPEČÍ NESPRÁVNÉHO ZPŮSOBU POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Nesprávný způsob použití může mít za následek smrt nebo vážný úraz.

- Nepřekračujte maximální pracovní tlak ani teplotu na něž je dimenzována komponenta systému s nejnižším dimenzováním. Přečtěte si **Technická Data** v příručkách všech zařízení.
- Používejte kapaliny a rozpouštědla, která jsou kompatibilní se smáčenými součástkami zařízení.
 Viz Technická Data ve všech příručkách pro zařízení. Přečtěte si výstražná upozornění výrobce ke kapalinám a rozpouštědlům. Pro získání úplných informací o vašem materiálu si vyžádejte MSDS od vašeho dodavatele nebo prodejce.
- Kontrolujte zařízení denně. Opotřebené nebo poškozené díly vyměňujte neprodleně a k náhradě používejte jedině původní náhradní díly Graco.
- · Zařízení neměňte ani neupravujte.
- Zařízení používejte jedině k tomu účelu, ke kterému je určeno. Pro získání informaci zatelefonujte svému distributorovi Graco.
- Hadice a kabely veďte po trasách ležících mimo prostory s dopravou, mimo ostré hrany, pohybující se součástky a horké plochy.
- Nezkrucujte nebo nepřehýbejte hadice nebo nepoužívejte hadice k tomu, abyste za ně zařízení tahali.
- Dodržujte všechny platné bezpečnostní předpisy.
- Udržujte děti a zvířata mimo pracovní prostor.
- Nepoužívejte zařízení, jste-li unaveni nebo pod vlivem léků nebo alkoholu.



NEBEZPEČÍ SOUVISEJÍCÍ S HLINÍKOVÝMI DÍLY POD TLAKEM

V hliníkových tlakových nádobách se nesmí používat 1,1,1-trichloroetan, metylenchlorid ani jiná rozpouštědla s halogenovanými uhlovodíky nebo jiné kapaliny s obsahem těchto látek. Hrozí prudká chemická reakce a proražení nádoby, což může vést k úmrtí, vážnému úrazu a škodě na majetku.



NEBEZPEČÍ JEDOVATÝCH KAPALIN NEBO VÝPARŮ

Jedovaté kapaliny nebo výpary mohou způsobit vážné poranění nebo smrt, jestliže dojde k jejich vystříknutí do očí nebo na kůži, vdechnutí nebo spolknutí.

- Přečtěte si MSDS, abyste se seznámili se specifickými riziky kapalin, které používáte.
- Nebezpečné kapaliny skladujte ve schválených nádobách a likvidujte je v souladu s příslušnými pokyny.



OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY

Při používání a opravách zařízení a v blízkosti pracoviště, kde se zařízení používá, je nutno používat vhodné ochranné pomůcky, které pomáhají chránit před vážným úrazem, například zasažením očí, vdechnutím jedovatých výparů, popálením a poškozením sluchu. Příklady ochranných pomůcek (seznam není úplný):

- Ochrana očí
- · Ochranný oděv a respirátor podle doporučení výrobců kapaliny a rozpouštědla
- Rukavice
- · Ochrana sluchu



Figyelmeztetések

A következő figyelmeztetések a készülék beállítására, haszálatára, karbantartására és annak a javítására vonatkoznak. A felkijáltójel általános figyelmeztetést jelent, míg a vészjel folyamat-specifikus kockázatokra hívja fel a figyelmet. Tartsa szem előtt ezeket a figyelmeztetéseket. A megfelelő termékeknél további figyelmeztetéseket találhat.

A FIGYELMEZTETÉS



TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY

A munkavégzés helyén jelen lévő robbanásveszélyes gőzök, úgymint az oldószerből és festékből eredő gőzök, gyulladást vagy robbanást idézhetnek elő. A tűz és robbanás elkerülése érdekében a következőket kell tenni:





- Távolítson el minden tűzforrást, mint pl.: őrláng, cigaretta, hordozható elektromos lámpa és műszálas ruházat (elektrosztatikus kisülés veszélye). A készülék gyújtószikrát adhat. Ezért amikor gyúlékony folyadék található mellette, illetve ilyen anyagot
- használnak a közelben öblítésre vagy tisztításra, a festékszórót tartsa legalább 20 lábnyi (6 m) távolságra a robbanásveszélyes gőzöktől.
- A munkavégzés területét tartsa tisztán, távolítsa el az esetleges oldószereket, rongyokat és benzint.
- A permetezés területén ne húzzon ki és dugjon be hálózati csatlakozókábelt a csatlakozóalizatba, és ne kapcsoljon le vagy fel világítást.
- Földelje le a munkavégzés helyén található vezető tárgyakat és a berendezést. Lásd a Földelésre vonatkozó utasításokat.
- Amennyiben elektrosztatikus kisülés történik, vagy áramütést észlel, azonnal állítsa le a berendezést. A berendezést a hiba feltárásáig és kijavításáig használni tilos!
- A munkavégzés helyén működőképes tűzoltó készüléket kell tartani.



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A nem megfelelő földelés, összeszerelés, illetve használat áramütéshez vezethet.



- Javítás előtt kapcsolja ki a gépet, a hálózati csatlakozókábelt pedig húzza ki az aljzatból. A csatlakozókábelt kizárólag földelt aljzatba dugja.
- Kizárólag 3-eres hosszabbító kábelt használjon.
- Ellenőrizze, hogy a festékszóró gépen és a hosszabbító kábelen épek-e a földelés csatlakozóvillái.
- Ne hagyja kint az esőben: tárolja épületen belül.



FOLYADÉK BŐRBE LÖVELLÉS VESZÉLYE

A szórópisztolyból, a tömlő sérüléseiből vagy a repedt alkatrészekből a nagy nyomás alatt kilövellő folyadék belefúródhat a bőrbe. Habár a seb csak kisebb vágásnak tűnhet, valójában olyan súlyos sérülésről is szó lehet, amely amputációhoz vezethet. Ilyen esetben azonnal forduljon orvoshoz.



- A szórópisztolyt más személyre vagy saját testrészei felé irányítani tilos.
- Tilos a kezet a szórófej elé tartani.
- Szivárgás esetén a kiáramló folyadék sugarát kézzel, egyéb testrésszel, kesztyűvel vagy ronggyal elzárni vagy eltéríteni tilos.
- Ha nem permetez, akassza be a ravaszbiztosítót.
- A permetezés befejezésekor, tisztítás, ellenőrzés, vagy javítás előtt hajtsa végre a Nyomásmentesítés részben leírtakat.

A FIGYELMEZTETÉS



A NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL EREDŐ VESZÉLYEK

A nem rendeltetésszerű használat halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

- Ne lépje túl a legalacsonyabb értékre bejegyzett alkatrész esetében érvényes maximális üzemi nyomásra és hőmérsékletre vonatkozó előírásokat. A részleteket lásd minden készülék kézikönyvének Műszaki adatok című részében.
- Használjon olyan folyadékokat és oldószereket, amelyek megfelelnek a készülék ezekkel érintkező részegységeinek. Olvassa el a Műszaki adatokat minden készülék kézikönyvében. Olvassa el a folyadék és oldószer gyártók figyelmeztetéseit: az alkalmazandó anyagról. Teljes információt kaphat, ha elkéri a forgalmazótól vagy kiskereskedőjétől az anyagminőségi adatlapot (MSDS).
- A berendezést naponta ellenőrizze. A kopott vagy sérült alkatrészeket azonnal cserélje le kizárólag eredeti Graco alkatrészekre.
- A berendezésen tilos módosítást vagy változtatást végrehajtani.
- A berendezést használja rendeltetésének megfelelően. Ha kérdése van, forduljon Graco márkakereskedőjéhez.
- A tömlőket és kábeleket tartsa távol a közlekedési útvonalaktól, élektől, mozgó alkatrészektől és forró felületektől.
- Ne hurkolja, vagy hajtsa meg túlzottan a tömlőket, valamint ne húzza el a készüléket a tömlőnél fogva.
- Tartsa be az összes vonatkozó érvényes biztonsági előírást.
- A gyerekeket és az állatokat tartsa távol a munkavégzés helyétől.
- Ne használja a készüléket, ha anyagkifáradásból eredő hiba lépett, fel, vagy ha Ön gyógyszer, illetve alkohol hatása alatt áll.



TÚLNYOMÁSOS ALUMÍNIUM ALKATRÉSZEK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VESZÉLY

Ne használjon 1,1,1-triklór-etánt, metilén-kloridot, más halogénezett szénhidrogén oldószert vagy túlnyomás alatt lévő alumínium tartályban tartott ilyen oldószert tartalmazó folyadékot. Ezek használata heves vegyi reakciót válthat ki, így a berendezés megrepedhet, és ez halált, súlyos sérüléseket és jelentős vagyoni kárt okozhat.



MÉRGEZŐ FOLYADÉKOK VAGY GŐZÖK ÁLTAL OKOZOTT VESZÉLY

A szembe, bőrre került, lenyelt vagy belélegzett mérgező folyadék, illetve gőz súlyos vagy akár halálos kimenetelű sérüléseket okozhat.

- A használt folyadékok veszélyeire vonatkozó információkért olvassa el az anyagbiztonsági adatlapokat.
- A veszélyes folyadékokat előírás szerinti tartályban tárolja, és a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodjon ártalmatlanításukról.



SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS

A súlyos sérülések (szemsérülés, mérgező gőzök belélegzése, égési sérülés, halláskárosodás) elkerülése érdekében a festékszóró gép működtetése, javítása közben, illetve ha a gép működési területén belül tartózkodik, viseljen megfelelő védőfelszerelést. Ilyen védőfelszerelés a:

- Szemvédő eszköz
- A folyadék vagy oldószer gyártója által előírt védőöltözet és légzőkészülék
- Kesztvű
- Hallásvédő eszköz



Varovanie

Nasledujúce varovania platia pre inštaláciu, používanie, uzemňovanie, údržbu a opravu tohto zariadenia. Symbol výkričníka upozorňuje na všeobecné varovania a symbol nebezpečenstva označuje riziká špecifické pre konkrétny postup. Tieto varovania si pozrite znova v prípade potreby. Ďalšie varovania špecifické pre daný produkt môžete nájsť v celom texte tejto príručky, kde sú uvádzané podľa vhodnosti.

A VAROVANIE



NEBEZPEČENSTVO OHŇA A VÝBUCHU

Horľavé výpary, ako napríklad výpary z rozpúšťadla a farby sa môžu na pracovisku vznietiť alebo explodovať. Pomoc pri predchádzaní ohňa a výbuchu:




- Zariadenie používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
- Odstráňte všetky zdroje vznietenia, napr. kontrolné žiarovky, cigarety, prenosné elektrické lampy a
 plastové plachty (možné riziko statickej elektriny).
- Striekačka vytvára iskry. Keď sa v striekačke alebo v jej blízkosti alebo na preplachovanie alebo čistenie používa horľavá kvapalina, udržujte striekačku minimálne 6 m od výbušných výparov.
- Udržujte pracovisko čisté, t.j. bez rozpúšťadiel, handier a benzínu.
- Nezapájajte alebo neodpájajte sieťové šnúry alebo nezapínajte alebo nevypínajte svetlá, keď sú prítomné horľavé výpary.
- Na pracovisku uzemnite zariadenie a vodivé objekty. Prečítajte si Pokyny ohľadom uzemnenia.
- Ak sa vyskytne statický elektrický výboj alebo ucítite úder, okamžite zastavte činnosť. Zariadenie nepoužívajte, kým problém nezistíte a nenapravíte ho.
- Na pracovisku musí byť funkčný hasiaci prístroj.



NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Zlé uzemnenie, nastavenie alebo používanie systému môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.



- Používajte iba trojžilové predlžovacie káble.
- Zabezpečte, aby boli jednotlivé zemniace kontakty na striekačke a predlžovacích kábloch neporušené.
- Nevystavujte dažďu. Skladujte vo vnútri.



NEBEZPEČENSTVO PODKOŽNÉHO VSTREKNUTIA

Vysokotlaková kvapalina z pištole, ak tečie hadica alebo je prasknutý komponent, prerazí kožu. Môže to vyzerať iba ako porezanie, ale je to vážne zranenie, ktoré môže mať za následok aj amputáciu. **Zožeňte okamžité chirurgické ošetrenie.**



- Nedávajte ruku na trysku.
- · Neupchávajte ani neodchyľujte tok unikajúcej kvapaliny rukou, telom, rukavicou alebo handrou.
- Keď nestriekate, vždy zaistite kohútik.
- Keď prestanete striekať a pred čistením, kontrolou alebo servisom zariadenia postupujte podľa časti
 Postup pri znižovaní tlaku v tomto návode.





VAROVANIE



RIZIKO NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZARIADENIA

Nesprávne použitie môže spôsobiť smrť alebo vážne poranenie.

- Neprekračujte maximálny pracovný tlak ani teplotu danú pre komponenty systému. Prečítajte si Technické údaje vo všetkých návodoch zariadenia.
- Používajte kvapaliny a rozpúšťadlá, ktoré sú zlučiteľné s mokrými dielmi zariadenia. Prečítajte si
 Technické údaje vo všetkých manuáloch zariadenia. Prečítajte si varovania výrobcov kvapalín a
 rozpúšťadiel. Pre kompletné informácie ohľadne vášho materiálu si vyžiadajte MSDS (Záznamový list
 bezpečnosti materiálu)od distributéra alebo predajcu.
- Zariadenie denne kontrolujte. Opotrebované alebo poškodené diely okamžite opravte alebo nahraďte len autentickými náhradnými dielmi ASM.
- · Zariadenie nemeňte ani neupravujte.
- Zariadenie používajte len na jeho určený účel. Ak chcete viac informácií, kontaktujte svojho distribútora ASM
- Veďte hadice a káble mimo dopravných oblastí, ostrých hrán, pohybujúcich sa dielov a horúcich povrchov.
- Neskrúcaite ani neohýbaite hadice a nepoužívaite hadice na ťahanie zariadenia.
- Udržujte deti a zvieratá mimo pracoviska.
- Dodržujte všetky platné bezpečnostné predpisy.
- Udržujte deti a zvieratá mimo pracoviska.
- Nepracujte s jednotkou ak ste unavený alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu.



NEBEZPEČENSTVO PRETLAKOVÝCH HLINÍKOVÝCH ČASTÍ

Nepoužívajte 1,1,1-trichlóretán, metylén chlorid a iné halogénované uhľovodíkové rozpúšťadlá alebo kvapaliny obsahujúce takéto rozpúšťadlá v pretlakovom hliníkovom zariadení. Takéto použitie môže spôsobiť prudkú chemickú reakciu a prasknutie zariadenia a môže mať za následok smrť, vážne zranenie a poškodenie maietku.



NEBEZPEČENSTVO TOXICKEJ TEKUTINY ALEBO PÁR

Pri poliatí očí alebo pokožky, pri vdýchnutí alebo prehltnutí môžu toxické tekutiny alebo pary spôsobiť vážne poranenia alebo smrť.

- Prečítajte si MSDS, aby ste sa oboznámili so špecifickými rizikami tekutín, ktoré používate.
- Uchovávajte nebezpečné tekutiny v nádobách a zneškodnite ich v súlade s príslušnými pokynmi.



PROSTRIEDKY OSOBNEJ OCHRANY

Pri obsluhe, servise alebo počas zdržovania sa na pracovisku, kde sa nachádza zariadenie, musíte nosiť vhodné prostriedky osobnej ochrany, ktoré vás budú chrániť pred vážnym zranením, vrátane zranenia očí, vdýchnutia jedovatých výparov, popálenín a straty sluchu. Toto zariadenie pozostáva, ale neobmedzuje sa na:

- Ochranné okuliare
- Oblečenie a respirátor podľa odporúčaní výrobcu kvapaliny a rozpúšťadla
- Rukavice
- Chrániče sluchu

Druckentlastung



11 Druckentlastung

11.1 Druck entlasten

WARNUNG



GEFAHR DURCH DRUCKBEAUFSCHLAGTES GERÄT

Der Systemdruck muss manuell entlastet werden, damit das System nicht unerwartet anläuft oder mit dem Sprühen beginnt. Um

die Gefahr einer Verletzung durch unerwartete Spritzer aus der Pistole, durch verspritztes Material oder durch bewegliche Teile zu verringern, sind stets die Schritte im Abschnitt **Druckentlastung** auszuführen, wenn:

- zum Druckentlasten aufgefordert wird;
- der Spritzbetrieb eingestellt wird;
- ein Teil des Systems überprüft oder gewartet wird;
- oder die Spritzdüse installiert oder gereinigt wird.
- Abzugssperre der Pistole umlegen.
- Den EIN-/AUS-Schalter auf OFF stellen.
- Netzkabel ziehen.
- Die Abzugssperre der Pistole lösen. Ein Metallteil der Pistole fest gegen einen geerdeten Metallbehälter halten und die Pistole abziehen, um Druck abzulassen.
- 5. Abzugssperre der Pistole umlegen.
- Alle Material-Ablassventile in der Anlage öffnen. Die Ablassventile offen lassen, bis die Extrusionsarbeiten wieder aufgenommen werden.

Benötigtes Werkzeug

Schraubstock Verstellbarer 12"-Maulschlüssel (2) Hammer, max. 567 g Kleiner Schraubenzieher TSL-Flüssigkeit Haken oder langer kleiner Schraubenzieher

Reinigen und Überprüfen der Teile

Die Teile reinigen und überprüfen. Besonderes Augenmerk ist auf die Kugelsitze des Einlassventils und des Kolbens zu legen, die keine Scharten und keinen Verschleiß aufweisen dürfen, sowie auf das Innere der Buchse und das Äußere der Kolbenstange, wo ebenfalls keine Anzeichen von Verschleiß und keine Kratzer vorhanden sein dürfen. Teile mit Verschleißanzeichen oder beschädigte Teile auswechseln.

A WARNUNG

GEFAHR DURCH TEILERISSE



Niemals scharfe oder spitze Werkzeuge zum Ausbauen der Buchse oder anderer Bauteile verwenden; dies könnte zu einem Reißen der


Pumpe führen und schwere Körperverletzungen verursachen. Wenn sich die Buchse nicht leicht entfernen lässt, sollten Buchse und Zylinder zum Ausbauen zum Graco-Händler gebracht werden.

2. Die Buchse ausbauen und reinigen, wenn die Packungen der Pumpe ausgewechselt werden.

Druckentlastung

Druckentlastung / Procedura dekompresji / Процедура сброса давления / Postup uvolnění tlaku / Nyomásmentesítés / Postup uvoľnenia tlaku

Deutsch	Język Polski	Русский	Česky	Magyar	Slovenčina
Beim Beenden der Spritzarbeiten sowie vor dem Reinigen, Überprüfen, Warten oder Transportieren von Geräten die Schritte im Abschnitt Druckentlastung ausführen.	Postępuj zgodnie z niniejszą procedurą dekompresji za każdym razem, gdy kończysz rozpylanie oraz przed czyszczeniem, kontrolą, serwisowaniem lub transportowaniem urządzenia.	Выполните настоящую процедуру сброса давления при прекращении распыления и перед чисткой, проверкой, обслуживанием или транспортировкой оборудования.	Dodržujte tento Postup uvolnění tlaku kdykoliv při ukončení stříkání a před čištěním, kontrolou, servisem nebo přepravou zařízení.	Amikor leáll a perme- tezéssel, valamint tisztítás, ellenőrzés, szervizelés, vagy szállítás esetén kövesse az alábbi Nyomásmentesítés részben leírtakat	Dodržujte tento Postup uvoľnenia tlaku vždy, keď prestanete rozstrekovať látku a pred čistením, kontrolou, údržbou alebo prepravou zariadenia.




Erdung



12 Erdung


Erdung / Uziemienie / Заземление / Uzemnění / Földelés / Uzemnenie

Deutsch	Język Polski	Русский	Česky	Magyar	Slovenčina
Das Spritzgerät muss geerdet werden. Eine Erdung reduziert die Gefahr eines elek- trischen Schlages, indem sie eine Ablei- tung für den elek- trischen Strom im Falle eines Kurz- schlusses bildet.	Rozpylacz musi być uziemiony. Uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia elektrycznego, będąc, w przypadku krótkiego spięcia, przewodem odpływowym dla prądu elektrycznego.	Распылитель должен быть заземлен. Заземление снижает опасность удара электрическим током, так как он уходит по проводу заземления в случае короткого замыкания.	Rozprašovač musí být uzemněn. Uzemnění snižuje nebezpečí elektrického šoku tím, že v případě krátkého spojení poskytuje elektrickému proudu únikový vodič.	A festékszóró gépet megfelelően földelni kell. A földelés csök- kenti az áramütés veszélyét, mivel rövidzárlat esetén az áramot a földelő vezeték elvezeti.	Rozstrekovač musí byť uzemnený. Uzemnenie znižuje riziko zásahu elek- trickým prúdom tým, že obsahuje únikový drôt elektrického prúdu v prípade skratu.





Erdung



Erdung









Eimer

- Materialien auf Lösungsmittelund Ölbasis: örtliche Vorschriften befolgen. Nur leitfähige Metalleimer verwenden, die auf einer geerdeten Oberfläche stehen, wie z.B. Beton.
- Eimer nie auf eine nicht leitende Oberfläche wie z.B. Papier oder Pappe stellen, da dies den Erdschluss unterbrechen würde.
- Metalleimer erden: einen Erdungsdraht auf der einen Seite am Eimer anklemmen und am anderen Ende mit einer guten Erdung, wie z.B. einem Wasserrohr, verbinden.
- Zur Aufrechterhaltung des Erdschlusses beim Spülen oder Druckentlasten stets ein Metallteil der Pistole fest gegen eine Seite eines geerdeten Metalleimers drücken, dann die Pistole abziehen.

Kubly

- Rozpuszczalniki lub płyny na bazie oleju: postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosuj wyłącznie przewodzące kubły wykonane z metalu, umieszczone na uziemionej powierzchni, takiej jak betonowa.
- Nie należy umieszczać kubła na nieprzewodzących powierzchniach, takich jak papier lub tektura, które prowadzą do przerwania ciągłości uziemienia.
- Uziemienie metalowego kubła: połącz kabel uziemienia do kubła przez zaciśnięcie jednego jego końca do kubła a drugiego końca do uziemienia, takiego jak na przykład rura instalacii wodnei.
- W celu zapewnienia ciągłości uziemienia przy płukaniu lub dekompresji: przytknij mocno metalową część pistoletu rozpylającego do uziemionego metalowego kubła. Następnie wciśnij spust pistoletu.

Емкости

- Растворители и жидкости на основе масел: следуйте принятым на предприятии нормативам. Пользуйтесь только металлическими электропроводящими емкостями, установленными на заземленной поверхности, такой как бетон.
- Не ставьте емкость на непроводящую поверхность, например, на бумагу или картон, так как это нарушит цепь заземления.
- Заземление металлической емкости: подсоедините один конец провода заземления к емкости с помощью зажима, а другой конец к надежному заземлению, например, к водопроводной трубе.
- Чтобы обеспечить заземление при промывке или сбросе давления: плотно прижмите металлическую часть пистолета-распылителя к боковой поверхности заземленной металлической емкости. Затем нажмите курок.

Nádoby

- Rozpouštědla a kapaliny na bázi oleje: dodržujte místní pravidla. Používejte pouze vodivé kovové nádoby umístěné na uzemněném povrchu, jako např. beton.
- Neumísťujte nádobu na nevodivý povrch, jako např. papír nebo karton, který ruší průběh uzemnění.
- Uzemnění kovové nádoby: připojte uzemňovací drát k nádobě tak, že připnete jeden konec k nádobě a druhý konec ke skutečnému zemnícímu předmětu, jako např. vodovodní truhka
- K udržení kontinuity uzemnění při pročišťování nebo uvolňování tlaku: přiložte kovovou část stříkací pistole pevně ke stěně uzemněné kovové nádoby. Pak pistoli spusťte.

Vödör

- Oldószer és olajfesték alapú folyadékok: kövesse a helyi előírásokat. Kizárólag földelt felületen, pl. betonon álló fémvödröt használjon.
- Ne helyezze a vödröt szigetelő felületre, pl. papírra vagy hullámpapírra, mert ezek megszakítják a földelést.
- Fémvödör földelése: A földelő-vezeték egyik végét egy bilinccsel csatlakoztassa a vödörhöz, a másik végét pedig egy élő földeléshez, mint pl. vízvezetékcsőhöz.
- Ahhoz, hogy öblítéskor és nyomásmentesítéskor a földelés tökéletes legyen: a festékszóró pisztoly fém részét tartsa a földelt vödör oldalához. Nyomja meg a kioldóbillentyűt.


Vedrá

- Rozpúšťadlo a kvapaliny na báze oleja: dodržujte miestny zákonník. Používajte len vodivé kovové vedrá, ktoré sú umiestnené na uzemnenom povrchu, ako napríklad betón.
- Nepokladajte vedro na nevodivý povrch ako napríklad papier alebo kartón, ktorý narúša kontinuitu uzemnenia.
- Uzemnenie kovového vedra: zapojte drôt uzemnenia do vedra pripevnením jedného konca na vedro a druhého konca do skutočného prostriedku uzemnenia, akým je napríklad vodné potrubie.
- Ak chcete zachovať kontinuitu uzemnenia pri vytváraní alebo uvoľňovaní tlaku: pripevnite kovovú časť rozstrekovacej pištole pevne na stranu uzemneného kovového vedra. Potom spustite pištoľ.




13 Einrichten

Einrichtung / Ustawienie / Подготовка / Nastavení / Összeszerelés / Nastavenie










	115301a	TI9U4Ua	ON OFF
5	Einlassfilter von Verstopfungen und Schmutz reinigen.	6 Halspackungsmutter mit ASM Packing Seal-Flüssig- keit füllen, um vorzeitigen Packungsverschleiß zu ver- hindern. Dieser Vorgang ist bei jeder Inbetriebnahme des Geräts zu wiederholen.	7 Strom ausschalten. 8 Netzkabel an einer korrek geerdeten Steckdose anstecken.
5	Sprawdź, czy filtr wlotowy nie jest zatkany materiałem zatorowym lub odpadami.	6 Napełnij nakrętkę dławiącą płynem ASM Packing Seal, aby zabezpieczyć uszczelki przed przedwczesnym zużyciem. Powtórz powyższe czynności przy każdym malowaniu.	7 Wyłącz zasilanie OFF. 8 Włóż wtyczkę kabla zasilającego do odpowiedi uziemionego gniazdka elektrycznego.
5	Убедитесь, что входной фильтр грубой очистки не забит и не загрязнен.	6 Заполните гайку уплотнения горловины составом ASM Packing Seal, чтобы предотвратить преждевременный износ уплотнения. Всегда проделывайте это перед распылением.	7 ВЫКЛЮЧИТЕ питание. 8 Подключите шнур питан к надежно заземленной электрической розетке.
5	Zkontrolujte sací sítko, zda není ucpané nečistotami.	6 Matici ucpávky hrdla naplňte ASM Packing Seal, abyste předešli předčasnému opotřebení ucpávky. Tuto údržbu provedte při každém stříkání.	7 Vypněte napájení. 8 Napájecí šňůru zasuňte do správně uzemněné elektrické zásuvky.
5	Ellenőrizze, hogy a bemeneti szűrő eltömődött-e vagy van-e benne szennyeződés.	6 Töltse fel a tömítőanyát ASM Packing Seal-lel a tömítés korai elhasználódásának megakadályozása érdekében. Ezt minden permetezés alkalmával ismételje meg.	7 Kapcsolja ki (OFF) 8 A hálózati csatlakozókáb a berendezést. 8 dugja megfelelően földelt aljzatba.
5	Skontrolujte, či cedidlo filtra nie je zanesené nečistotami.	6 Maticu tesnenia hrdla naplňte ASM Packing Seal, aby nedošlo k predčasnému opotrebovaniu tesnenia. Urobte to pred každým striekaním.	7 Vypnite hlavný vypínač 8 Zasuňte zástrčku elektrick (poloha OFF). šnúry do riadne uzemnení zásuvky.








9	Entlüftungshahn nach unten drehen.	10	Saugschlauch in einen geerdeten Metalleimer geben, der teilweise mit Spülflüssigkeit gefüllt ist. Siehe Abschnitt Erdung auf Seite 18. Die Schritte 1-6 der Anleitung Inbetriebnahme auf Seite 23 ausführen, um das im Spritzgerät vorhandene Lageröl auszuspülen. Farbe auf Wasserbasis ist mit Wasser auszuspülen, und Farbe auf Ölbasis sowie das Lageröl sind mit Lösungsbenzin auszuspülen.
9	Przekręć zawór główny pompy w dół.	10	Umieść zestaw rur syfonowych w uziemionym metalowym kuble, częściowo wypełnionym płynem do płukania. Patrz Uziemienie , strona 18. Wykonaj kroki od 1do 6 z rozdziału Uruchomienie , strona 23, w celu wypłukania pozostałości oleju znajdującego się w rozpylaczu. Do wypłukania farb wodnych użyj wody, a do wypłukania farb olejnych lub pozostałości oleju użyj benzyny lakowej.
9	Установите кран заливки в нижнее положение.	10	Поместите комплект сифонной трубки в заземленную металлическую емкость, частично заполненную жидкостью для промывки. См. раздел Заземление на стр. 18. Выполните этапы 1- 6 раздела Пуск, стр. 23, чтобы удалить консервирующую смазку из полученного распылителя. Пользуйтесь водой при промывке от красок на водной основе или уайт-спиритом при промывке от красок на масляной основе или от консервирующей смазки.
9	Nastavte cirkulační ventil směrem dolů.	10	Umístěte násosku do uzemněné kovové nádoby částečně naplněné proplachovací kapalinou. Zkontrolujte Uzemnění , strana 18. Postupujte podle kroků 1-6 Spuštění , strana 23, abyste vystříkali konzervační olej, který se ve stříkacím zařízení používá při přepravě. Použijte vodu k vystříkání barvy na bázi vody nebo minerální ředidlo k vystříkání barvy na bázi oleje a konzervačního oleje.
9	Zárja el a primer szelepet.	10	Helyezze a szívócsövet egy öblítő-folyadékkal részlegesen megtöltött vödörbe. Lásd a Földelés című részt a 18 oldalon. A festékszóróban található tárolási olaj kiöblítéséhez kövesse az Indítás részben, a(z) 23 oldalon leírt 1. – 6. lépéseket.
9	Otočte hlavný ventil smerom nadol.	10	Nasávaciu zostavu nastavte do uzemneného kovového vedra, ktoré je čiastočne naplnené preplachovacou kvapalinou. Pozrite si Uzemnenie , na strane 18. Vykonajte kroky 1- 6 Spustenia , na strane 23, aby ste mohli vypláchnuť uskladnený olej v rozstrekovači. Na prepláchnutie farby na báze vody použite vodu a na farbu na báze oleja a uskladnený olej použite anorganický lieh.



14 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme / Rozruch / Πycκ / Spuštění / Indítás / Spustenie



















		Flusn				
5	Pistole gegen einen geerdeten Spüleimer aus Metall drücken. Pistole abziehen und 1 Minute lang spülen.	6 Alle Anschlüsse auf Dichtheit überprüfen. Undichte Stellen niemals mit der Hand oder einem Lappen abzudichten versuchen! Wenn Spritzmaterial an undichten Stellen austritt, die Druckentlastung auf Seite 15 ausführen. Undichte Anschlüsse festziehen.	7	Saugschlauch in den Farbeimer geben.	8	Pistole wieder in den Spüleimer richten und abziehen, bis Farbe austritt.
5	Przyciśnij pistolet do uziemionego kubła ze spuszczanym płynem. Wciśnij spust i płucz przez 1 minutę.	6 Sprawdź, czy nie ma wycieków. Nie zatrzymuj wycieków ręką ani szmatą! W przypadku wycieku, przeprowadź dekompresję , strona 15. Dokręć złączki.	7	Umieść rurę syfonową w kuble z farbą.	8	Wciśnij ponownie spust pistoletu wycelowanego w kubeł ze spuszczonym płynem i poczekaj, aż pojawi się farba.
5	Прижмите пистолетраспылитель к заземленной металлической емкости для промывки. Включите распылитель и осуществляйте промывку в течение 1 минуты.	6 Проверьте наличие утечек. Не закрывайте места утечек рукой или ветошью! При утечке выполните процедуру сброса давления, стр. 15. Затяните фитинги.	7	Поместите сифонную трубку в емкость с краской.	8	Снова включите пистолет-распылитель, направленный в емкость с жидкостью для промывки, до появления краски.
5	Přidržte pistoli proti uzemněné kovové proplachovací nádobě. Spusťte pistoli a proplachujte po dobu 1 minuty.	6 Zkontrolujte, zda nedochází k úniku! Úniky neblokujte rukou nebo hadrem! Jestliže dojde k úniku, proveďte Uvolnění tlaku , strana 15. Přitáhněte připojovací prvky.	7	Vložte násosku do nádoby s barvou.	8	Spusťte znovu pistoli do proplachovací nádoby, dokud se neobjeví barva.
5	Tartsa a pisztolyt egy földelt fémvödör oldalához. Nyomja le a billentyűt és öblítsen 1 percen keresztül.	6 Ellenőrizze, hogy van-e szivárgás. Ne fogja be a szivárgás helyeit kézzel vagy ronggyal! Szivárgás esetén végezze el a(z) 15 oldalon, a Nyomásmentesítés cím alatt leírtakat. Szorítsa meg az illesztéseket.	7	Helyezze a szifoncsövet a festéktartályba.	8	Tartsa a szórópisztolyt az öblítő-vödörbe, és nyomja le a billentyűt amíg festék nem kezd jönni a festékszóróból.
5	Pištoľ držte proti uzemnenému kovovému vedru. Spustite pištoľ minútu.	6 Skontrolujte prípadné netesnosti. Nezastavujte ju rukou alebo handrou! V prípade netesnosti, uvoľnite tlak, strana 15. Upevnite spoje.	7	Umiestnite nasávaciu hadicu do vedra s farbou.	8	Podržte pištoľ znova nad vedrom, kým sa neobjaví farba.












15 Stopfer beseitigen

Verstopfungen beseitigen / Usuwanie materiału zatorowego / Очистка забитых участков / Uvolnění ucpání / Eltömődés megszüntetése / Čistenie kadí



- Engedje fel a billentyűt, és helyezze fel a védőelemet. Kapcsolja be (ON) a billentyűbiztosítót. A szórófejet csavarja Forgassa el a szórófejet. Vegye le a védőelemet. Nyomja vissza eredeti állásába. Kapcsolja ki (OFF) a le a billentyűt az esetleges eltömődés megszüntetéséhez. billentyűbiztosítót, majd folytassa a festékszórást.
- Uvoľnite spúšťač, vložte ochranu. Pootočte nástavcom Vložte chránič. Nástavec rozstrekovača dajte do pôvodnej rozstrekovača. Spustite pištoľ, aby sa uvoľnili usadeniny polohy. Vyberte chránič a pokračujte v striekaní.


41 2013-11-15



Reinigung / Czyszczenie / Очистка / Čištění / Tisztítás / Čistenie

	MPa/bar/PSI		ti10311a				ti9050a
1	Druck entlasten , Seite 15.	2	Düsenschutz und Spritzdüse abnehmen.	3	Saugschlauch aus dem Eimer nehmen. Farbe	4	Saugschlauch in Spülflüssigkeit geben. Wasser
			Weitere Informationen finden Sie in der Pistolen-Betriebsanleitung 312363, 312364, 312365.		von den Schläuchen abwischen.		für Farbe auf Wasserbasis und Lösungsbenzin für Farbe auf Ölbasis verwenden. Spülrohr in einen Abfallbehälter geben.
1	Dekompresja , strona 15.	2	Usuń osłonę oraz końcówkę rozpylającą Spray Tip. Dodatkowe informacje, patrz instrukcja obsługi pistoletu 312363, 312364, 312365.	3	Usuń zespół rury syfonowej z farby. Wytrzyj nadmiar farby znajdującej się na zewnętrznej powierzchni rur.	4	Umieść zespół rury syfonowej w płynie czyszczącym. Do czyszczenia użyj wody, w przypadku farb wodnych lub benzyny lakowej, w przypadku farb olejnych. Rurę drenu umieść w kuble przeznaczonym na odpady.
1	Сбросьте давление , стр. 15.	2	Снимите защитное устройство и сопло. Дополнительная информация приведена в руководстве на пистолет-распылитель 312363, 312364, 312365.	3	Извлеките комплект сифонной трубки из краски. Протрите трубки снаружи, чтобы удалить излишки краски.	4	Поместите сифонную трубку в жидкость для промывки. Используйте воду для краски на водной основе и уайт- спирит для краски на масляной основе. Поместите трубку слива в емкость для отходов.
1	Vypust'te tlak, strana 15.	2	Odstraňte kryt trysky a stříkací trysku. Pro další informace viz návod k pistoli 312363, 312364, 312365.	3	Vyjměte sestavu násosky z barvy. Z trubiček setřete přebytečnou barvu.	4	Dejte násosku do proplachovacího roztoku. U vodou ředitelných barev použijte vodu a u olejových barev ředidlo. Dejte výpustní trubku do odpadní nádoby.
1	Nyomásmentesítés ; 15 oldal.	2	Szerelje le a védőelemet és a szórófejet. További információért lásd a szórópisztoly kézikönyvét a 312363, 312364, 312365 szám alatt.	3	Vegye ki a szívócsövet a festékből. A felesleges festéket törölje le a cső külső részéről.	4	Helyezze a szívócsövet öblítőfolyadékba. A vízalapú festékek öblítéséhez használjon vizet, az olajalapú festékek öblítéséhez pedig oldószerbenzint.
1	Vypustenie tlaku, strana 15.	2	Vyberte chránič a rozstrekovací hrot. Pre dodatočné informácie si pozrite manuál pištole 312363, 312364, 312365.	3	Vyberte nasávaciu zostavu z farby. Zotrite nadbytočnú farbu mimo trubíc.	4	Nastavte nasávaciu zostavu do preplachovacej kvapaliny. Na farby na báze vody použite vodu, na farby na báze oleja použite anorganický lieh. Do odpadového vedra umiestnite odvodovú rúru.









16.1 Reinigung



VORSICHT! Wasser kann in empfindliche Maschinenteile eindringen!

Deshalb:

- Vor dem Reinigen der Maschine alle Öffnungen abdecken, in welche aus Sicherheits- und Funktionsgründen kein Wasser eindringen darf (z.B.: Elektromotore und Schaltschränke).
- Nach dem Reinigen Abdeckungen vollständig entfernen.



	Pump Armor	ti2783a
Den Filter - sofern vorhanden - aus der Pistole ausbauen. Reinigen und überprüfen. Filter wieder einbauen. Siehe Pistolen- Betriebsanleitung 312363, 312364, 312365.	14 Nach dem Spülen mit Wasser noch einmal mit Lösungsbenzin oder Pump Armor spülen, um einen Schutzüberzug im Gerät zu erzeugen, der vor Vereisung und Korrosion schützt.	15 Spritzgerät, Schlauch und Pistole mit einem Lappen abwischen, der mit Wasser oder Lösungsbenzin befeuchtet wurde.
13 Wyjmij filtr z pistoletu, jeśli jest on zainstalowany. Wyczyść i sprawdź. Zainstaluj filtr. Patrz instrukcja obsługi pistoletu 312363, 312364, 312365.	14 Jeśli części są myte wodą, to po zakończeniu mycia, należy przepłukać je ponownie benzyną lakową lub płynem Pump Armor tak, by w rozpylaczu powstała warstwa ochronna, zabezpieczająca go przed zamarznięciem lub korozją.	15 Wytrzyj spryskiwacz, wąż i rozpylacz szmatką zamoczoną w wodzie lub benzynie lakowej.
13 Снимите фильтр с пистолета-распылителя, если он установлен. Очистите и осмотрите его. Установите фильтр на место. См. руководство на пистолет-распылитель 312363, 312364, 312365.	14 При промывке водой дополнительно промойте систему уайт-спиритом или защитным составом для насоса, чтобы в ней сохранилось защитное покрытие, предохраняющее в случае замерзания и от коррозии.	15 Вытрите весь агрегат, шланг и пистолетраспылитель ветошью, смоченной водой или уайт-спиритом.
13 Vyjměte ze stříkací pistole filtr, pokud je instalován. Vyčistěte a prohlédněte. Namontujte filtr. Viz návod k pistoli 312363, 312364, 312365.	14 Pokud zařízení vyplachujete vodou, vypláchněte zařízení ještě jednou minerálním rozpouštědlem nebo přípravkem Pump Armor, který ponechá ve stříkacím zařízení ochranný povlak, který brání zamrznutí a korozi.	15 Otřete stříkací zařízení, hadici a pistoli hadrem namočeným do vody nebo minerálního rozpouštědla.
13 Vegye ki a szűrőt a szórópisztolyból (ha rendelkezik ilyennel). Tisztítsa meg és ellenőrizze, majd szerelje vissza a szűrőt. Lásd a kézikönyvet a 312363, 312364, 312365 szám alatt.	14 Ha vízzel öblít, öblítse át ismételten a berendezést oldószerbenzinnel, vagy Pump Armor mosófolyadékkal, így fagyás és korrózió ellen védőbevonatot képez.	15 Vízbe, vagy oldószerbenzinbe mártott ronggyal törölje át a szórófejet, tömlőt és szórópisztolyt.
13 Vyberte z pištole a zo striekačky filter, ak je nainštalovaný. Vyčistite a skontrolujte. Namontujte filter. Pozrite si manuál pištole 312363, 312364, 312365.	14 Pri preplachovaní vodou, znova prepláchnite anorganickým liehom alebo prípravkom Pump Armor, aby sa vytvoril ochranný film proti zamrznutiu alebo korózii.	15 Striekačku, hadicu a pištoľ utrite handrou namočenou vo vode alebo v anorganickom liehu.

Wartung



17 Wartung

Grundlegendes



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäß ausgeführte Wartungsarbeiten!

Unsachgemäße Wartung kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten für ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten! Lose aufeinander- oder umher liegende Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen.
- Wenn Bauteile entfernt wurden, auf richtige Montage achten, alle Befestigungselemente wieder einbauen und Schrauben-Anzugsdrehmomente einhalten.

Elektrische Anlage



GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr. Eingeschaltete elektrische Bauteile können unkontrollierte Bewegungen ausführen und zu schwersten Verletzungen führen.

Deshalb:

 Vor Beginn der Arbeiten elektrische Versorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Umweltschutz

Folgende Hinweise zum Umweltschutz bei den Wartungsarbeiten beachten:

- An allen Schmierstellen, die von Hand mit Schmierstoff versorgt werden, das austretende, verbrauchte oder überschüssige Fett entfernen und nach den gültigen örtlichen Bestimmungen entsorgen.
- Ausgetauschtes Öl in geeigneten Behältern auffangen und nach den gültigen örtlichen Bestimmungen entsorgen.



Demontage

17.1 Maßnahmen nach erfolgter Wartung

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten vor dem Einschalten die folgenden Schritte durchführen:

- Alle zuvor gelösten Schraubenverbindungen auf festen Sitz überprüfen.
- **2.** Überprüfen, ob alle zuvor entfernten Schutzvorrichtungen und Abdeckungen wieder ordnungsgemäß eingebaut sind.
- Sicherstellen, dass alle verwendeten Werkzeuge, Materialien und sonstige Ausrüstungen aus dem Arbeitsbereich entfernt wurden.
- Arbeitsbereich säubern und eventuell ausgetretene Stoffe wie z. B. Flüssigkeiten, Verarbeitungsmaterial oder Ähnliches entfernen.
- Sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen der Anlage einwandfrei funktionieren.

18 Demontage

Nachdem das Gebrauchende erreicht ist, muss das Gerät demontiert und einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden.

18.1 Sicherheit

Personal

Grundlegendes

Die Demontage darf nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.

Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.



WARNUNG! Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Demontage!

Gespeicherte Restenergien, kantige Bauteile, Spitzen und Ecken am und im Gerät oder an den benötigten Werkzeugen können Verletzungen verursachen.

Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten für ausreichenden Platz sorgen.
- Mit offenen scharfkantigen Bauteilen vorsichtig umgehen.
- Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten! Lose aufeinander- oder umherliegende Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen.
- Bauteile fachgerecht demontieren. Teilweise hohes Eigengewicht der Bauteile beachten. Falls erforderlich Hebezeuge einsetzen.
- Bauteile sichern, damit sie nicht herabfallen oder umstürzen.
- Bei Unklarheiten den Hersteller hinzuziehen.

Entsorgung



Elektrische Anlage



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr. Eingeschaltete elektrische Bauteile können unkontrollierte Bewegungen ausführen und zu schwersten Verletzungen führen.

Deshalb:

 Vor Beginn der Demontage die elektrische Versorgung abschalten und endgültig abtrennen.

18.2 Demontage

Zur Aussonderung Gerät reinigen und unter Beachtung geltender Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften zerlegen.

Vor Beginn der Demontage:

- Gerät ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Gesamte Energieversorgung vom Gerät physisch trennen, gespeicherte Restenergien entladen.
- Betriebs- und Hilfsstoffe sowie restliche Verarbeitungsmaterialien entfernen und umweltgerecht entsorgen.

19 Entsorgung

Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung zuführen:

- Metalle verschrotten.
- Kunststoffelemente zum Recycling geben.
- Übrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen.



VORSICHT!

Umweltschäden bei falscher Entsorgung!

Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Schmierund andere Hilfsstoffe unterliegen der Sondermüllbehandlung und dürfen nur von zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden!

Die örtliche Kommunalbehörde oder spezielle Entsorgungs-Fachbetriebe geben Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung.



Repair/Réparation/Reparación / Reparação / Reparatie

312362C

Displacement Pump Bas de pompe Base de bomba Pistão de bombagem Onderpomp

Maximum Working Pressure / Pression de service maximum / Presión máxima de trabajo de / Pressão Máxima de Trabalho de / Maximum werkdruk: 3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)



Important Safety Instructions

Read all warnings and instructions in this manual. Save these instructions.

ASM Zip-Spray™ 2100 Plus Hi-Boy (247485)

ASM AllPro Mustang 4700 Plus Hi-Boy (247486)

ASM Zip-Spray™ 2100 Plus (240V) Hi-Boy (247487)

ASM L1900 Plus (110V) Hi-Boy (247494)

ASM L1900 Plus (240V) Hi-Boy (247495)

ASM Zip-Spray [™] 2300 Plus Hi-Boy (247531)

ASM AllPro Mach 5400 Plus Hi-Boy (247532)

ASM Zip-Spray™ 2100 Plus Stand (247482)


ASM AllPro Mustang 4700 Plus Stand (247483)

ASM Zip-Spray[™] 2100 Plus (240V) Stand (247484)

ASM Zip-Spray™ 2300 Plus (240V) Hi-Boy (247533)

ASM M2300 Plus (110V) Hi-Boy (247234)

ASM M2300 Plus (240V) Hi-Boy (247535)



ti6144a



WARNING





FIRE AND EXPLOSION HAZARD

Flammable fumes, such as solvent and paint fumes, in work area can ignite or explode. To help prevent fire and explosion:



- Use equipment only in well ventilated area.
- Eliminate all ignition sources; such as pilot lights, cigarettes, portable electric lamps, and plastic drop clothes (potential static arc).







- Ground equipment and conductive objects in work area. Read Grounding instructions.
- If there is static sparking or you feel a shock, stop operating immediately. Do not use equipment until you identify and correct the problem.
- Keep a working fire extinguisher in the work area.



INJECTION HAZARD

High pressure fluid from gun, hose leaks, or ruptured components will pierce skin. This may look like just a cut, but it is a serious injury that can result in amputation. **Get immediate surgical treatment.**

- Do not point gun at anyone or any part of the body.
- Do not put your hand over the spray tip.
- Do not stop or deflect leaks with your hand, body, glove, or rag.
- Do not spray without tip guard and trigger guard installed.
- Engage trigger lock when not spraying.
- Follow Pressure Relief Procedure in this manual, when you stop spraying and before cleaning, checking or servicing equipment.

MISE EN GARDE



DANGER D'INCENDIE ET D'EXPLOSION



Les vapeurs inflammables, vapeurs de solvant et de peinture par exemple, sur le lieu de travail peuvent s'enflammer ou exploser. Pour prévenir un incendie ou une explosion:





- Supprimer toutes les source de feu, telles que les veilleuses, cigarettes, lampes électriques portatives et bâches plastique (risque de décharge d⊡électricité statique).
- Veiller à débarrasser la zone de travail de tout résidu, comme les solvants, les chiffons et l'essence.



- Ne pas brancher ni débrancher de cordons d'alimentation électrique ni allumer ou éteindre la lumière en présence de vapeurs inflammables
- Raccorder le matériel et les objets conducteurs se trouvant dans la zone de travail à la terre.
- Si l'on remarque la moindre étincelle d'électricité statique ou si l'on ressent une décharge électrique, arrêter le travail immédia.



DANGER D'INJECTION

Le produit s'échappant à haute pression du pistolet, d'une fuite sur le flexible ou d'un composant défectueux risque de transpercer la peau. La blessure peut avoir l'aspect d'une simple coupure, mais il s'agit en fait d'une blessure sérieuse pouvant entraîner une amputation. Consulter immédiatement un médecin.

- Ne pas diriger le pistolet sur quelqu'un ou une partie quelconque du corps.
- Ne pas mettre la main devant la buse de projection.
- Ne jamais colmater ou dévier les fuites avec la main, le corps, un gant ou un chiffon.
- Ne pas pulvériser sans garde-buse ni sous-garde.
- Verrouiller la gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation.
- Observer la Procédure de décompression de ce manuel à chaque arrêt de la pulvérisation et avant tout nettoyage, contrôle ou entretien du matériel.



ADVERTENCIA





PELIGRO DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES



Vapores inflamables, como los vapores de disolvente o de pintura en la zona de trabajo pueden incendiarse o explotar. Para evitar un incendio o explosión:

- Utilice el equipo únicamente en áreas bien ventiladas.
 - Elimine toda fuente de ignición, tales como las luces piloto, los cigarrillos, las linternas eléctricas y las cubiertas de plástico (arcos estáticos potenciales).
 - Mantenga limpia la zona de trabajo, sin disolventes, trapos o gasolina.
 - No enchufe ni desenchufe cables de alimentación ni apague ni encienda las luces en el área de pulverización.







PELIGRO DE INYECCIÓN

El fluido a alta presión procedente de la pistola, fugas de la manguera o componentes rotos penetrarán en la piel. La inyección del líquido puede tener la apariencia de un simple corte, pero se trata de una herida grave que puede conducir a la amputación. Consiga atención médica inmediatamente.

- No coloque la mano o los dedos sobre la boquilla de pulverización, ni apunte la pistola hacia nadie ni ninguna parte del cuerpo.
- No coloque la mano sobre la boquilla de pulverización.
- No intente bloquear ni desviar posibles fugas con la mano, el cuerpo, los guantes o con un trapo.
- Nunca pulverice sin la protección de la boquilla y el seguro del gatillo.
- Enganche el seguro del gatillo cuando no esté pulverizando.
- Siga el Procedimiento de descompresión de este manual, cuando deje de pulverizar y antes de limpiar, revisar o reparar el equipo.

ADVERTÊNCIA



PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO



Os vapores inflamáveis na área de trabalho, tais como os provenientes de solventes e tintas, podem inflamar-se ou explodir. Para ajudar a evitar incêndios e explosões:



Utilize o equipamento apenas em áreas bem ventiladas.





Elimine todas as fontes de ignição, como, por exemplo, luzes piloto, cigarros, luzes eléctricas portáteis e plásticos de protecção (potencial arco estático).





Não ligue nem desligue cabos de alimentação ou luzes na presença de vapores inflamáveis.







PERIGO DE INJECÇÃO

O produto a alta pressão proveniente da pistola, fugas nos tubos flexíveis ou componentes danificados poderá provocar lesões na pele. As lesões podem ter o aspecto de um simples corte, porém, constituem ferimentos graves capazes de conduzir à amputação. Obtenha aconselhamento médico imediato.

- Não aponte a pistola a ninguém nem a nenhuma parte do corpo.
- Não coloque as mãos sobre o bico.
- Não tente interromper ou desviar fugas com a mão, o corpo, uma luva ou um pano.
- Não comece a pintar sem que o protector do bico e o dispositivo de segurança do gatilho estejam instalados.
- Engate o dispositivo de segurança do gatilho quando não estiver a pintar.
- Siga o Procedimento de Descompressão neste manual, quando parar de pintar e antes de dar início aos procedimentos de limpeza, verificação ou manutenção. INJECTION HAZARD

51 2013-11-15




WAARSCHUWINGEN



BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR







Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.



Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).



- Het spuitapparaat genereert vonken. Wanneer u brandbaar materiaal gebruikt in of bij het spuitapparaat of om het apparaat door te spoelen of te reinigen, houd dan het spuitapparaat op minimaal 6 meter (20 voet) afstand van brandbare dampen.
- Houd de werkruimte vrij van afval, ook verdunning, poetslappen en benzine.
- Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe de verlichting niet aan of uit met de schakelaars als er brandbare dampen aanwezig zijn.
- Aard de apparatuur en alle elektrisch geleidende voorwerpen en apparaten in het werkgebied. Zie de Aardingsvoorschriften.
- Als u merkt dat er sprake is van enige statische elektriciteit of u een schok voelt, stop dan onmiddellijk met werken. Gebruik het systeem pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het probleem verholpen is.
- Zorg dat er altijd een brandblusapparaat op de werkplek is.




GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID

Vloeistof dat onder hoge druk uit pistool, uit lekkende slangen of uit beschadigde onderdelen komt, dringt door de huid naar binnen in het lichaam. Dit kan eruit zien als een gewone snijwond, maar er is sprake van ernstig letsel. Onmiddellijk laten behandelen door een arts.


- Het pistool nooit op iemand of op enig lichaamsdeel richten.
- De hand nooit op de spuittip plaatsten.
- Nooit proberen lekkages te stoppen met uw handen, het lichaam, handschoenen of een doek.
- Niet spuiten als de tipbeveiliging en veiligheidspal van de trekker niet zijn aangebracht.
- Vergrendel de veiligheidspal van de trekker altijd wanneer u niet spuit.
- Volg altijd de Drukontlastingsprocedure in deze handleiding wanneer u ophoudt met spuiten, vóór reiniging, controle, of onderhoud aan de apparatuur.


52 2013-11-15














cambiar las empaque-

La tuerca del embalaje se puede apretar sin retiro del anillo'O.

taduras.

être serré sans déplace-

ment de baque.



2013-11-15 55

anillo'O.

La tuerca del embalaje se

puede apretar sin retiro del

tightened without

oring removal.

ti2779h

L'écrou d'emballage peut

être serré sans déplace-

mentde bague

Ersatzteilliste Unterpumpe



21 Ersatzteilliste Unterpumpe

Parts / Pièces / Piezas / Peças / Onderdelen

Ref			
No.	Part No.	Description	Qt
201	249125	ROD, displacement, includes 212	
202	180656	BUTTON, plug	
203	193047	NUT, packing	
204*	176757	GLAND, female, throat	
205*	176754	GLAND, male, throat	
206	243176	CYLINDER, pump	
207*	105444	BALL, sst, 0.3125 in.	
208*	195129	GLAND, male, piston	
209*	180073	GLAND, female, piston	
211*	15G234	GUIDE, piston	
212	239937	VALVE, piston (included with 201)	
213	15C011	GUIDE, ball	
215†	246429	KIT, seat, carbide	
		includes 213, 217 and 218	
216	15B611	VALVE, intake housing	
217*	15B112	PACKING, o-ring (0.941 in. OD)	
218*†	105445	BALL, sst, 0.5000 in.	
219*	108526	O-RING, PTFE	
220*	117459	O-RING	
221*	176755	V-PACKING, leather, throat	
222*	192710	V-PACKING, throat,	
		V-Max™ UHMWPE, blue	
223*	176749	V-PACKING, leather, piston	
224*	192712	V-PACKING, piston	
		V-Max UHMWPE, blue	
225	162453	NIPPLE, 1/4 npsm x 1/4 npt	
226	119789	FITTING, elbow, street, 45°, 1/4 npt	
* Aloo in	aludad in Kit O	1/10/	


^{*} Also included in Kit 244194

Technical Data/Caractéristiques techniques/Características técnicas/Características Técnicas/Technische gegevens

Maximum working pressure
Fluid inlet size
Fluid outlet size
Wetted parts stainless steel, PTFE, leather,
zinc-plated carbon steel, tungsten carbide,
chrome plating, UHMWPE, Acetal, polyethylene, nylon

Pression maximale de service
Dia. de l'orifice d'entrée
Sortie produit
Pièces en contact avec le produit acier inoxydable, PTFE, cuir,
acier carbone galvanisé, carbure de tungstène,
plaquage au chrome, UHMWPE, Acetal, polyéthylène, nylon

Presión máxima de operación
Tamaño de la entrada de fluido 1,0 in. dia. (25 mm)
Tamaño de la salida de fluido
Piezas húmedas acero inoxidable, PTFE, cuero,
acero al carbono enchapado en cinc, carburo de tungsteno,
onchanado on cromo LIHMW/PE Acotal polictilono nylon



Pressão máxima de trabalho	3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)
Tamanho da entrada de líquido	1,0 in. dia. (25 mm)
Dimensões da saída de líquido	1/4 npt(f)
Peças em contacto com o produto	aço inoxidável, teflon, couro,
aço carbono zincado,carboneto de tu	ngsténio, cromagem, polietileno
de peso molecular ultra-elevado (UHM	WPE), Acetal, polietileno, nylon

Waxiinuin Werkuruk
Vloeistofinlaat
Vloeistofuitlaat
Bevochtigde delen roestvrij staal, PTFE, leer,
verzinkt koolstofstaal, wolframcarbide, verchroomde delen,
UHMWPE, Acetal, polyethyleen, nylon

56 2013-11-15

[†] Also included in Kit 246429

^{*} Inclus aussi dans la trousse 244194

[†] Inclus aussi dans la trousse 246429

También incluida en Kit 244194

[†] También incluida en Kit 246429

Também incluído no Kit 244194 † Também incluído no Kit 246429

Zit ook in set 244194

[†] Zit ook in set 246429



22 Ersatzteilliste


22.1 Ersatzteilliste SAMBA S Artikelnummer 00 12 47 04

Pos.	Menge	ArtNr.	Benennung
1	1	00 16 11 44	Ansaugfilter 3/4" SAMBA S
2	1	00 16 11 43	Ansaugrohr SAMBA S
3	1	00 16 11 66	Druckanzeige SAMBA S
4	1	00 16 11 41	Druckregler SAMBA S
5	1	00 16 11 36	Elektromotor 230V SAMBA S
6	1	00 16 11 62	Filter Pumpe 100 Maschenweite SAMBA S
7	1	00 16 11 64	Filter Pumpe 200 Maschenweite SAMBA S
8	1	00 16 11 61	Filter Pumpe 60 Maschenweite SAMBA S
9	1	00 16 11 39	Filtergehäuse SAMBA S
10	1	00 16 11 65	Flügelrad Motor SAMBA S
11	1	00 16 11 49	Fußventil SAMBA S
12	1	00 16 11 67	Hauptplatine SAMBA S
13	1	00 16 11 51	Kugel VA 8 mm Kolbenventil SAMBA S
14	1	00 16 11 50	Pumpenzylinder SAMBA S
15	1	00 16 11 35	Rad mit Reifen SAMBA S
16	1	00 16 11 47	Reparatursatz Kugelkäfig-Sitz-Ku SAMBA S
17	1	00 16 11 45	Reparatursatz Pumpe mit VA-Kugel SAMBA S
18	1	00 16 11 54	Reparatursatz Spritzpistole Contractor SAMBA S
19	1	00 16 11 40	Reparatursatz Spülventil SAMBA S
20	1	00 16 11 53	Spritzpistole Contractor SAMBA S
21	1	00 16 11 34	Unterpumpe SAMBA S kpl.



Parts (Stand)

Models 247482, 247483, 247484





Parts List (Stand)


Mod	els 2474	82, 247483, 247484		Ref	Part	Description	Qty
Ref	Part	Description	Qty	40	117559	O-RING	2
1	15E823	FRAME, stand mount	1	41	115099	WASHER, garden hose	1
2	116139	GRIP, handle	- 4	42	15M670	HOSE, cpld	1
			- 1	49	249051	KIT, tube, drain, includes 51, 50, 37	1
3 4	119723	TAPE, foam	44	50	244035	DEFLECTOR, barbed	1
-	117493	SCREW, mach, hex washer hd	11	57❖		MOTOR, electric, includes 57a, 57b	
10	15B589	COVER, pump rod	1		255485	Models 247482, 247483	1
11	117501	SCREW, machine, hex washer head	9		255486	Model 247484	1
12	055400	KIT, shield, motor, includes 11, 71, 72, 70		57a	249043	FAN, motor, includes 57b	1
	255432	Model 247482, 247484	1	57b	119653	RING, retaining	1
	255433	Model 247483	1	63	15G838	CUP, suction/drain	1
15		HOSE, cpld, 1/4 x 50 ft	1	64	115723	SCREW, drill, hex washer head	1
16	289316	GUN #500 2 Finger	1	67	276864	HANDLE, includes 4, 2	1
26	249194	GEAR, reducer	1	68	112759	CAP, tubing	4
27	249195	GEAR, crankshaft, includes 28	1	69		LABEL, front	
28	180131	BEARING, thrust	1		15M774		1
29	255488	HOUSING, drive, includes 4, 11, 10	1		15M766	Model 247483	1
30	287053	ROD, connecting, includes 30a, 31	1	70		LABEL, side	
30a	196750	SPRING, retaining	1		15M775		1
31	196762	PIN, straight	1		15M763	Model 247483	1
32	276883	COVER, front, includes 11, 69	1		101111100	Model 2 17 100	
33	255475	PUMP, displacement, includes 35	1		±119277	FUSE, replacement	
		(Manual 312362)			+119277 ♦249042	KIT, brush, motor, replacement	
34	195150	NUT, jam, pump	1		¥249042	Kir, brusii, motor, replacement	
35	162453	FITTING, (1/4 npsm x 1/4 npt)	2				
36	246385	STRAINER, 7/8-14 unf	1			t Danger and Waming labels, tags, a	
37	114958	STRAP, tie	i	card	is are availa	able at no cost. † Other filters availal	ole:
39	246386	HOSE, suction set, includes 41, 40, 36	i	245	528 100 m	esh; 245526, 200 mesh.	
		11002, 0000011000 41, 40, 00		_ ,0	, m	20.1, E 100E0, E00 11100111	

240020, 100 mesn, 240020, 200 mesn.



Parts (Stand)

Models 247482, 247483, 247484





Ersatzteilliste

Parts List (Stand)

Mode	els 24/4	82, 247483, 247484		Ref	Part
Ref 4 11 17	Part 117493 117501 249005 248929 255483	Description SCREW, mach, hex washer hd SCREW, machine, hex washer head CONTROL, pressure, includes 21, 23, 03 Models 247482, 247183 120V Model 247484 240V CONTROL BOARD Models 247482, 247483 (120V)	Oty 11 9 1 1	47 48 50 51 52 53† 54 55 56	111600 195811 244035 M70809 104361 245527 15E288 15E289 195707
19 20 21 22 23	255484 15B119 15B471 115498 15E794 15F399 115756	Model 247484 (240V) CORD Models 247482, 247483 (120V) Model 247484 (240V) SCREW, mch, slot, hex, wash hd CAP, wire, control, pressure LABEL, control BUSHING	1 1 1 1 1 1 1	71◆ 72◆ 81 84 85	15K359 195833 242005 115523 119783 ‡119277 •249042
25◆ 35 43 44 44a 44b 45 46	189930 162453 15J745 235014 111699 15E022 224807 187625	LABEL, caution FITTING, (1/4 npsm x 1/4 npt) MANIFOLD, filter VALVE, drain, includes 44a, 44b GASKET, seat SEAT, valve BASE, valve HANDLE, valve, drain	1 2 1 1 1 1 1	cards † Ott	pplacemei s are avail ner filters nesh.

Ref	Part	Description	Qty
47	111600	PIN, grooved	1
48	195811	LABEL, instruction	1
50	244035	DEFLECTOR, barbed	1
51	M70809	FITTING	1
52	104361	O-RING	1
53†	245527	FILTER, fluid, 60 mesh	1
54	15E288	INSERT, filter	1
55	15E289	CAP, filter	1
56	195707	LABEL, identification	1
71♦	15K359	LABEL, warning	1
72◆	195833	LABEL, warning	1
81	242005	CORD SET ADAPTER (Australia)	1
84	115523	GAUGE, pressure, fluid; Model 254998	1
85	119783	FITTING, swivel; Model 254998	1
	‡119277	FUSE, replacement	
	249042	KIT, brush, motor, replacement	

ent Danger and Waming labels, tags, and ilable at no cost.


61 2013-11-15

available: 245528, 100 mesh; 245526, 200 mesh.



Parts (Hi-Boy)

Models 247485, 247486, 247487, 247494, 247495, 247531, 247532





Parts List (Hi-Boy)


Models 247485, 247486, 247487, 247494, 247495, 247531, 247532

Def	Dowt	Description	O.L.	Ref	Part	Description	Qty
Ref	Part	Description	Qty	57a	249043	FAN, motor	1
1	288216	FRAME, cart, hi	1	57b	119653	RING, retaining	1
2	245245	HANDLE, cart	1	63		WHEEL, semi pneumatic	
4	117493	SCREW, mach, hex washer hd	10		119451	Models 247485, 247486, 247487,	2
5	109032	SCREW, mach, pnh	4			247531, 247532	
6	192027	SLEEVE, cart	2 2 2		119730	Models 247494, 247495	2
7	101354	PIN, spring straight	2	64		CAP, hub	
8	111590	BUTTON, snap	2		119452	Models 247485, 247486, 247487,	2
9	15J645	WASHER	2			247531, 247532	
10	15J812	HANGER, pail	1 7		104811	Models 247494, 247495	2
11 12	117501	SCREW, mach, slot hex wash hd	/	65		CLIP, retaining	
12		KIT, shield, motor			15B999	Models 247494, 247495	2
	055404	(includes 4, 70, 71, 72)		68		CAP, leg	
	255434	Models 247485, 247487	1		15C871	Models 247485, 247486, 247487,	2
	255435	Model 247486	1			247531, 247532	
	255492 255490	Models 247494, 247495	1		277091	Models 247494, 247495	2
		Model 247531	1	69		LABEL, front, brand	
15	255491	Model 247532	1		15M775	Models 247485, 247487	1
15 16	289316	HOSE, cpld, 1/4 in. x 50 ft	1			Models 247486	1
26	249194	GUN, 500, 2-finger, ASM GEAR, assembly, combination	1		15R669	Models 247494, 247495	1
27	249194	GEAR, crankshaft; includes 28	i		15M777	Model 247531	1
28	180131	BEARING, thrust	i		15M768	Model 247532	1
29	255487	HOUSING, drive; includes 4, 10, 11		70		LABEL, side, brand	
30	287053	ROD, connecting; includes 30a, 31	i			Models 247485, 247487	1
30a	196750	SPRING, retaining	i			Model 247486	1
31	196762	PIN, straight	i			Model 247494, 247495	1
32	276883	COVER, front	i			Model 247531	1
33	255475	PUMP, displacement; includes 35	1			Model 247532	1
00	200470	Manual 312362		78	245651		1
34	195150	NUT, jam, pump	1	90	115523	GAUGE, pressure, fluid	1
35	162453	FITTING, (1/4 npsm x 1/4 npt)				Models 247487, 247494, 247495	
36	235004	STRAINER, 3/4-16 unf	2	91	119783	FITTING, swivel	1
37	15E813	NUT, jam	i			Models 247487, 247494, 247495	
38	15B652	WASHER, suction	i	104	15R613	LABEL, shroud top	1
39	15J801	TUBE, suction, intake	i			Models: 247494, 247495	
40	103413	O-RING	1	106	15R616	LABEL, crown	1
41	115099	WASHER, garden hose	1			Models: 247494, 247495	
42	15M671	HOSE, cpld	1				
57*		MOTOR, electric				oels are available free of charge	
		(includes 57a, 57b)		249	9042 KIT, b	orush, motor	
	255485	Models 247485, 247486, 247494,	1				
		247531, 247532	•				
	255486	Models 247487, 247495	1				
	200100						



Parts (Hi-Boy)

Models 247485, 247486, 247487, 247494, 247495, 247531, 247532





Parts List (Hi-Boy)


Models 247485, 247486, 247487, 247494, 247495

D-4	Dont	Description	O.L.	Ref	Part	Description	Qty
Ref	Part	Description	Qty		277089	Models 247494, 247495	1
4		SCREW, mach, hex washer hd	10	47	111600	PIN, grooved	1
11	117501	SCREW, mach, slot hex wash hd	7	48		LABEL, instruction	1
17		CONTROL, pressure		49	15K092	TUBE, drain	1
		(includes 21, 22, 23)		50		DEFLECTOR, barbed	
	249005	Models 247485, 247486, 247494,	1		244035	Models 247485, 247486, 247487,	1
		247531, 247532 (110V)				247531, 247532	
	248929	Models 247487, 247495 (240V)	1		255465	Models 247494, 247495	1
18		CONTROL, board		51	M70809	FITTING, barbed, hose	1
	255483‡	Model 247485, 247486, 247494,	1	52		O-RING	1
		247531, 247532 (110V)		53†	245527	FILTER, fluid, 60 mesh	1
	255484‡	Models 247487, 247495 (240V)	1	54	15E288	INSERT, manifold	1
19		CORD, power		55	15E289	CAP, filter	1
	15B119	Models 247485, 247486, 247531,	1	56		LABEL, identification	1
		247532 (110V)		67		CLIP, spring	1
		Models 247487, 247495 (240V)				LABEL, 190-210 261825 261830 war	1
		Model 247494 (110V)	1		195833	LABEL, warning	1
20		SCREW, mach, slot hex wash hd	1	93		CORD SET ADAPTER	
21		CAP, wire, control, pressure	1			Model 247487	1
22		LABEL, pressure control knob	1		242001	Model 247495	1
23		BUSHING, universal	1				
25		LABEL, caution	1			els are available free of charge	
43		MANIFOLD, Filter, 190/210 ES	1	‡ 119	2// Fuse	replacement	
44		VALVE, drain; includes 44a, 44b	1				
44a		GASKET, seat	1	•		wailable: 245528, 100 mesh; 245526	,
44b		SEAT, valve	1	200 n	iesh.		
45	224807	BASE, valve	1				
46	407005	HANDLE, valve, drain	_				
	18/625	Models 247485, 247486, 247487,	1				
		247531, 247532					



Parts Drawing (Direct Immersion Stand)

Models 255890, 255891




Parts List (Direct Immersion Stand)

Models 255890, 255891					Part	-	Qty
	Part 117493 119783 115523 15B589 117501 255432 114531 15J651 HSE1450 289316	Description SCREW, mach, hex washer hd FITTING, tee, swivel GAUGE, pressure, fluid COVER, pump rod SCREW, mach, slot hex wash hd SHIELD, motor SCREW, mach, hex washer hd	Oty 10 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ref 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	Part 15E813 15B652 15J801 103413 115099 15M670 15J745 235014 224807 277089 111600 195811 15K092 244035 M70809 104361 243080 15E288 15E289 195707	NUT, jam WASHER, suction TUBE, suction, intake O-RING WASHER, garden hose HOSE, coupled MANIFOLD, filter, 190/210ES VALVE, drain BASE, valve HANDLE, valve, drain PIN, grooved LABEL, instruction TUBE, drain DEFLECTOR, barbed	Oty
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30a 31 32 33 34 35 36	115498 15E794 15F399 115756 195551 189930 249194 249195 180131 255168 287053 196750 196762 276883	Model 255891 Model 255890, jumper SCREW, mach, slot hex wash hd CAP, wire, control, pressure LABEL, pressure control knob BUSHING, universal RETAINER, plug, adapter LABEL, caution GEAR, assembly, combination GEAR, crankshaft BEARING, thrust HOUSING, drive ROD, connecting; includes 30a, 31 SPRING, retaining PIN, straight COVER PUMP, displacement, ST NUT, jam, pump FITTING, (1/4 npsm x 1/4 npt) STRAINER, 3/4-16 unf	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	65 67 68 69 70 76 87 88 89 100	255485 255486 195400 15R669 15M772 15K359 195833 245651 222385 111733 197193 242001 287121 243308 15R616 15R613	MOTOR, electric, includes 57a, 57b Model 255891 Model 255890 CLIP, spring LABEL, front, L1900+, brand LABEL, side, L1900+, brand LABEL, warning LABEL, warning, English/Fren/Span	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
				▲ vv	arrilling labe	no are available free of charge	



Parts Drawing (Direct Immersion Stand)

Models 255890, 255891





Parts List (Direct Immersion Stand)

Models 255890, 255891

Ref	Part	Description	Qty	Ref	Part	Description	Qty
1	258027	FRAME, stand	1	63	120595	CLIP, tool	2
2	15R792	LEG, cart	2	64		RIVET, blind, 1/8 x 1/4 in.	4
4	117493	SCREW, mach, hex washer hd	10			RETAINER, caplug	4
7	289119	LEVER, handle, cam, includes 3, 5, 6, 7	4			ISOLATOR, foot	4
7a		PIN, pivot, handle, cart	4	113	115723	SCREW, drill, hex washer	8
7b		SCREW, cap, socket head	4				
7c		NUT, lock, hex	4				







WIR SORGEN FÜR DEN FLUSS DER DINGE



Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60 97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53 97346 Iphofen
Deutschland

Telefon +49 9323 31-760
Telefax +49 9323 31-770
Technische Hotline +49 9323 31-1818
info@pft-iphofen.de
www.pft.eu