
NOTICE D'UTILISATION

(référence de la notice d'utilisation 00 04 41 36) (référence de la machine 00 03 77 82)

Pompe mélangeuse

PFT G 5 c FU 230V



EXPERTS EN MATIÈRE D'ÉCOULEMENT



Table des matières

Cher client PFT	4
Utilisation conforme	5
Description de son application	5
Vue d'ensemble G 5 c FU : référence 00 03 77 82	6
Vue d'ensemble armoire électrique G 5 c FU : référence 00 07 04 97	7
Vue d'ensemble du détendeur d'air : référence 00 03 96 13	8
Vue d'ensemble détendeur d'eau : référence 00 03 81 05	9
Caractéristiques techniques :	10
Dangers et signalisation :	11
Consignes de sécurité fondamentales :	12
Valeurs de réglage :	13
Pompe à mortier D6-2L :	14
Mise en service :	15
Mesures en fin de travail et nettoyage :	20
Débouchage des flexibles :	22
Mesures à prendre en cas de panne d'électricité	22
Mesures à prendre en cas de panne d'eau	23
Mesures à prendre en cas de risque de gel	23
Transport	24
Maintenance	24
Accessoires	25
Panne – Cause – Remède	26
Illustration des pièces de rechange réservoir de matériau et bâti	28
Liste des pièces de rechange réservoir du matériau et bâti	29
Illustration des pièces de rechange tube mélangeur et motoréducteur	30
Liste des pièces de rechange tube mélangeur et motoréducteur	31
Illustration des pièces de rechange armoire électrique : référence 00 07 04 97	32
Liste des pièces de rechange armoire électrique : référence 00 07 04 97	33
Illustration des pièces de rechange armoire électrique : référence 00 07 04 97	34
Liste des pièces de rechange armoire électrique : référence 00 07 04 97	35
Illustration des pièces de rechange détendeur d'eau : référence 00 03 81 05	36
Liste des pièces de rechange détendeur d'eau : référence 00 03 81 05	37
Illustration des pièces de rechange compresseur pneumatique DT 4.16 : référence 00 07 64 44	38
Liste des pièces de rechange compresseur pneumatique DT 4.16 : référence 00 07 64 44	39
Illustration des pièces de rechange détendeur d'air : référence 00 03 96 13	40
Liste des pièces de rechange détendeur d'air : référence 00 03 96 13	41
Illustration des pièces de rechange pompe de surpression : référence 00 03 90 78	42
Liste des pièces de rechange pompe de surpression : référence 00 03 90 78	43
Schéma des connexions	44
Schéma des connexions	45
Valeurs de réglage des paramètres du convertisseur de fréquence Yaskawa type 606 V7	46
Élimination des pannes convertisseur de fréquence	47

Cher client PFT

Toutes nos félicitations pour votre achat. Votre choix est judicieux, puisque vous savez apprécier la qualité d'un produit de marque fabriqué par une entreprise de renom.

La pompe mélangeuse **PFT G 5 c FU** a été élaborée selon les dernières innovations techniques. Elle a été conçue de manière à pouvoir fonctionner même dans les conditions de chantier les plus difficiles.

Cette notice d'utilisation doit se trouver en permanence à proximité de la machine et toujours à portée de main. Elle vous renseigne sur les différentes fonctions de l'appareil. Cette notice d'utilisation doit être soigneusement lue avant de mettre la machine en service, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'accidents et de destruction du matériel découlant d'une utilisation incorrecte.

La pompe mélangeuse PFT **G 5 c FU**, si elle est utilisée correctement et qu'elle est manipulée soigneusement, s'avérera une aide précieuse et fiable.

La transmission de ce document, même partielle, n'est permise qu'avec autorisation écrite. Toutes les caractéristiques techniques, tous les dessins, etc., sont protégés par la loi relative à la propriété intellectuelle. Tous droits, erreurs et modifications réservés.

Première inspection après livraison :

L'une des tâches indispensables effectuées par les monteurs livrant la pompe **PFT G 5 c FU** consiste à vérifier le réglage de la machine à la fin de la première étape de travail. Les réglages par défaut peuvent être modifiés au cours du premier cycle. Si ceux-ci ne sont pas effectués à temps, autrement dit immédiatement après le rodage, des pannes de service risquent de se produire.

En principe, chaque monteur doit procéder aux contrôles et autres réglages suivants une fois l'appareil remis et les instructions relatives à la pompe mélangeuse **PFT G 5 c FU** fournies, soit au bout de deux heures de service environ :

- 1) Manostat eau
- 2) Pression de la pompe, pression de retenue
- 3) Manostat air
- 4) Réducteur de pression

La transmission de ce document, même partielle, n'est permise qu'avec autorisation écrite. Toutes les caractéristiques techniques, tous les dessins, etc., sont protégés par la loi relative à la propriété intellectuelle. Tous droits, erreurs et modifications réservés.

© by Knauf PFT GmbH & Co. KG

Utilisation conforme

Le modèle **PFT G 5 c FU** est une pompe mélangeuse à service continu pour mortiers secs prémélangés à granulométrie de 2 mm maximum pour machines.

Veuillez vous conformer aux directives de traitement du fabricant de la machine!

La machine est composée d'éléments amovibles permettant un transport rapide et confortable grâce aux dimensions pratiques.

Les éléments suivants doivent être contrôlés lors du service :


- 1) Raccord armoire de distribution armoire électrique
- 2) Raccord armoire électrique moteur de la pompe
- 3) Raccord armoire électrique compresseur
- 4) Raccord compresseur détendeur d'air
- 5) Raccord réseau hydraulique détendeur d'eau / pompe de surpression
- 6) Raccord détendeur d'air flexible pneumatique
- 7) Raccord flexible pneumatique projecteur d'enduit fin
- 8) Raccord tube mélangeur manomètre de pression du mortier
- 9) Raccord manomètre de pression du mortier flexible à mortier
- 10) Raccord flexible à mortier projecteur d'enduit fin

Description de son application

La pompe **PFT G 5 c FU** peut être remplie aussi bien avec des matériaux en sac qu'avec un capot de transfert ou un capot d'alimentation. L'hélice mélangeuse et la pompe sont actionnées par un motoréducteur. La vitesse de rotation du moteur de la pompe est d'env. 400 tr/min. Les matériaux secs sont mélangés à de l'eau dans la zone de mélange. Le débit de l'eau doit être réglé manuellement au niveau de la vanne à pointeau. Il est possible de vérifier le débit à l'aide du débitmètre. Un manostat surveille la pression d'écoulement de l'eau. Si cette pression tombe en dessous de 1,9 bar, la machine s'arrête automatiquement. Le fait de monter une pompe de surpression en amont permet de résoudre ce problème.

Le mortier mélangé est transporté par une pompe à vis montée en aval de l'hélice mélangeuse. Il est possible de monter un appareil de projection à l'extrémité du flexible d'acheminement. La pression d'air requise pour la projection est fournie par un compresseur pneumatique.


Vue d'ensemble G 5 c FU : référence 00 03 77 82



- 1. Moteur de la pompe mélangeuse
- 3. Grille de protection avec déchireur de sac
- 5. Pompe de surpression Pkm 65
- 7. Motoréducteur de la roue à godets
- 9. Câble de raccordement du compresseur
- 11. Détendeur d'eau
- 13. Armoire électrique
- 15. Levier d'arrêt
- 17. Fermeture rapide de la flasque du moteur

- 2. Roue à godets
- 4. Réservoir du matériau PFT G 5 c FU
- 6. Bâti PFT G 5 C FU
- 8. Compresseur pneumatique DT 4.16
- 10. Unité de pompage D6-2L
- 12. Arrivée d'eau du tube mélangeur
- 14. Tube mélangeur pompe G 4 D
- 16. Flasque du moteur
- 18. Câble de raccordement du moteur de la pompe


Vue d'ensemble armoire électrique G 5 c FU : référence 00 07 04 97



- 2. Prise de courant de la pompe de surpression 230 V, 16 A
- 3. Boîtier annexe à 10 pôles, moteur du mélangeur
- 4. Raccord électrique principal CE 3x16 A
- 5. Prise de commande à distance 42 V
- 6. Fausse fiche pour prise de commande à distance
- 7. Sélecteur de la roue à godets


- 1. Prise de courant du compresseur 230 V, 16 A 8. Sens de rotation du moteur du mélangeur
 - 9. Touche de départ eau
 - 10. MARCHE service
 - 11. ARRET service
 - 12. Interrupteur principal
 - 13. Diode de contrôle panne

Vue d'ensemble du détendeur d'air : référence 00 03 96 13



- 1. Air provenant du compresseur
- 2. Coupure du compresseur
- 3. Interrupteur de sécurité pneumatique
- 4. Air en direction de l'appareil de projection
- 5. Clapet antiretour 1/2" IG

Vue d'ensemble détendeur d'eau : référence 00 03 81 05



- 1. Eau en direction du tube mélangeur
- 3. Manomètre pression d'eau 0 10 bar
- 5. Alimentation en eau en provenance de la pompe de surpression
- 7. Electrovanne
- 9. Vanne à pointeau (régulation de la quantité d'eau)

- 2. Vanne de prélèvement d'eau
- 4. Manostat
- 6. Réducteur de pression
- 8. Robinet d'évacuation (vidange du détendeur d'eau en cas de risque de gel)
- 10. Débitmètre hydraulique

Caractéristiques techniques :

Entraînement	Moteur de la pompe	4,0 kW, 50 Hz
	Moteur de la roue à godets	0,3 kW, 50 Hz
Régime	Moteur de la pompe	400 tr/min env.
	Moteur de la roue à godets	12 tr/min env.
Consommation électrique	Moteur de pompe, charge maximale	13,9 A pour 230 V
	Moteur de roue à godets, charge maximale	1,8 A pour 230 V
Raccordement électrique		230 V 1Ph. 16 A
Protection par fusibles		au moins 16 A à action retardée
Groupe électrique		au moins 10 kVA
Raccord eau		3/4 pouce au moins 2,5 bar
Puissance de pompage	TWISTER D5-2,5	env. 22 l à 400 tr/min
Distance d'acheminement	max. pour 25 mm \varnothing	25 m
	max. pour 35 mm \varnothing	30 m
Pression de service		max. 25 bar
Puissance du compresseur		0,25 Nm³/min
Dimensions et poids	Hauteur de remplissage	930 mm
	Capacité trémie	150 litres
	Capacité de la trémie avec couvercle	240 litres
	Longueur hors tout	1250 mm
	Largeur hors tout	650 mm
	Hauteur hors tout	1520 mm
	Moteur de la pompe	53 kg
	Module de la pompe mélangeuse	81 kg
	Module du réservoir	141 kg
	Compresseur	23 kg
	Poids total	298 kg
Niveau d'émission sonore		77±1 dB (A)

Attention!

permanent

En cas de fonctionnement avec pompe à eau et compresseur, si la protection électrique par fusible de 16 A à action retardée ne suffit pas, il est recommandé d'utiliser pour les deux entraînements un raccord externe de 230 V.

Dangers et signalisation :

Les désignations ou symboles suivants sont employés dans la notice d'utilisation pour indiquer des informations particulièrement importantes :

Afin de rendre l'utilisation de nos machines aussi facile que possible, nous souhaitons que vous vous familiarisiez avec les règles de sécurité les plus importantes. Si vous les respectez, vous pourrez utiliser, profiter pleinement de la qualité de la machine et travailler avec celle-ci en toute sécurité sur une période prolongée.



Danger! Surface brûlante!

Consigne:

Ne pas toucher des surfaces brûlantes sans gants de protection.



Huile usagée!

Consigne:

Il est interdit de jeter de l'huile usagée dans le conteneur d'élimination des déchets, sauf s'il s'agit d'huile pure (les mélanges sont interdits, comme le mélange essence-huile, par exemple!).



Risque de danger!

Consigne:

Cet avertissement de danger doit être respecté et ce danger doit être abordé avec les précautions (vêtements de protection, par exemple) et l'attention nécessaires.



Risque de tension électrique dangereuse!

Consigne:

Seules des personnes ayant reçu la formation adéquate (comme des électromécaniciens ou des personnes ayant suivi une formation électrotechnique, par exemple) et disposant de l'autorisation requise de l'entrepreneur sont autorisées à travailler dans la salle de travail où figure ce type de signalisation.

L'accès aux postes de travail ainsi que l'ouverture de l'armoire où figure ce type de signalisation sont interdits aux personnes ne disposant pas de l'autorisation requise.

Consignes de sécurité fondamentales :

- 1. Toutes les consignes de sécurité et d'avertissement apposées sur la machine doivent absolument être respectées et rester lisibles !
- 2. La machine doit faire l'objet d'un contrôle des dommages et vices visibles au moins une fois par cycle! En cas de modifications de la machine touchant à la sécurité ou à son comportement, l'arrêter immédiatement et signaler le dysfonctionnement à la personne compétente!
- 3. Ne procéder à aucune modification ni aucun montage ultérieurs sur la machine d'éléments qui touchent à la sécurité sans autorisation du fournisseur! Cela vaut également pour la pose de « dispositifs de sécurités » non contrôlés!
- 4. Les pièces de rechange doivent correspondre aux exigences techniques telles qu'établies par le fournisseur. C'est toujours le cas pour les pièces originales PFT!
- 5. Seul un personnel averti et spécialement formé est autorisé à intervenir sur la machine. Les compétences du personnel en matière d'utilisation, d'équipement, de maintenance et d'entretien doivent être établies clairement!
- 6. Le personnel en formation ou suivant une formation générale ne peut toucher à la machine que sous la surveillance d'une personne expérimentée!
- 7. Les travaux sur les équipements électriques de la machine ne peuvent être effectués selon les règles électrotechniques en vigueur que par des électriciens ou par des personnes ayant suivi une formation relative à l'électricité sous la surveillance d'un électricien.
- 8. Les procédures de mise en marche et à l'arrêt et les affichages de contrôle doivent être respectés tels qu'ils sont décrits dans la notice d'utilisation.
- 9. Lorsque la machine a été mise à l'arrêt complet avant de procéder à tous travaux de maintenance et d'entretien, elle doit être verrouillée de manière à éviter toute mise en marche inopinée (en verrouillant l'interrupteur principal ou en apposant un panneau d'avertissement sur l'interrupteur principal par exemple).
- 10. Avant de nettoyer la machine au jet d'eau, tous les orifices où l'eau ne doit pas s'infiltrer pour des raisons de sécurité et de fonctionnement doivent être recouverts (les moteurs électriques et armoires électriques, par exemple). Une fois le nettoyage accompli, retirer complètement toutes les couvertures.
- 11. Prière d'utiliser uniquement les fusibles originaux avec intensité du courant prescrite!
- 12. Si des travaux sur des pièces sous tension s'avèrent nécessaires, la présence d'une deuxième personne est nécessaire, cette même personne pouvant couper le courant en cas d'urgence.
- 13. Même en cas de déplacement léger de la machine, elle doit être coupée de toute alimentation électrique externe. Avant de remettre la machine en marche, il faut rétablir le courant sur celle-ci en la raccordant au secteur.
- 14. La machine doit être installée de manière stable et doit être bloquée de manière à ne pas être déplacée inopinément.
- 15. Les conduites d'acheminement doivent être posées de manière sûre et ne doivent pas être pliés sur des bords vifs!
- 16. Les raccords des conduites d'acheminement doivent être exempts de pression avant leur ouverture!





- 17. En cas de débouchage, la personne chargée de cette tâche doit se positionner de manière à ce que le mortier s'échappant de la machine ne puisse l'atteindre. Il faut également porter des lunettes de protection. Aucune autre personne ne doit se trouver à proximité immédiate de la machine!
- 18. Si le niveau d'émission sonore permanent atteint une valeur supérieure à 85 dB (A), une protection antibruit appropriée doit être mise à disposition.




19. Si nécessaire, porter des protections appropriées pour les travaux de projection : lunettes de protection, chaussures de sécurité, vêtements de protection, gants et, éventuellement, une crème de protection et une protection respiratoire.

La machine doit être contrôlée par un expert en cas de besoin et au moins une fois par an.

Valeurs de réglage :

Commutateur de sécurité




Mise en marche de la machine Arrêt de la machine 2,2 bar 1,9 bar

Eau 2,2 bar 1,9 bar Pneumatique 0,9 bar 1,2 bar Compresseur 2 bar 3 bar


Vanne de sécurité du compresseur

1,5 bar à condition que la conduite pneumatique soit fermée (réglage usine et verrouillé)



Soupape de réduction de pression

1,9 bar en cas de capacité maximale du détendeur d'eau



Disjoncteur de protection du moteur

Puissance	Valeur de réglage	Désignation


Roue à godets 0,3 kW 1,6 A Q2



Distance avec le tuyau de la buse d'air


La distance entre le tuyau de la buse d'air et la buse de nettoyage doit toujours correspondre au diamètre de l'orifice de la buse d'air ;

Exemple: buse à enduit fin de 14 mm = distance de 14 mm.



Sens de rotation du moteur de la roue à godets

Normalement, la roue à godets fonctionne indépendamment du sens de rotation. En cas d'utilisation d'une installation d'acheminement SILOMAT, nous recommandons une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (réglages par défaut). Cela permet parallèlement de garantir que le moteur de la pompe tourne dans le bon sens.



Roue à godets

Distance entre la roue à godets et le fond de la trémie : réglage usine 8 mm env.

Méthode empirique :

1,5 x diamètre de la plus grosse granule du mortier sec pré-mélangé. La rondelle d'écartement de la roue à godets (réf. 20 10 19 00) peut si nécessaire être montée dans le cas d'enduits à granulométrie plus élevée.

Pompe à mortier D6-2L:



La pompe mélangeuse **PFT G 5 c FU** est équipée en série du système de pompage D6-2L.

Le rotor et le stator sont des pièces d'usure qui doivent régulièrement faire l'objet d'un contrôle.



ATTENTION!

L'utilisation d'un manomètre de pression du mortier est obligatoire conformément aux prescriptions relatives à la prévention des accidents du travail dans la construction.

Le manomètre de pression du mortier PFT permet de contrôler de manière simple et rapide la consistance du mortier.



Régulation précise de la consistance du mortier


Contrôle permanent de la pression d'acheminement


Détection anticipée de la formation de bouchons ou d'une sollicitation excessive du moteur de la pompe

Obtention de l'absence de pression

Sert principalement à assurer la sécurité du personnel exploitant

Longue durée de vie des éléments de la pompe






Lors du montage/du démontage de la pompe à mortier, il est nécessaire de veiller à ce que:


l'interrupteur principal soit désactivé lors du montage.

Il est également nécessaire de respecter les points suivants :

Un nouveau stator et un nouveau rotor doivent avoir été rodés et les valeurs de pression sont constatées après une projection.

Les éléments de la pompe ne fournissant ni la pression d'acheminement ni la pression de retenue nécessaire sont usés et doivent être remplacés.





Raccorder un flexible d'acheminement de 10 m au manomètre de pression du mortier. Accoupler un vérificateur de pression avec robinet d'évacuation à l'extrémité du flexible d'acheminement.

Ouvrir le robinet à boisseau sphérique du vérificateur de pression.

Mettre en marche la machine et laisser l'eau couler jusqu'à ce que de l'eau s'échappe du robinet d'évacuation (laisser le flexible se vider).

Fermer le robinet à boisseau sphérique du vérificateur de pression.

Faire tourner la pompe à contre-pression jusqu'à ce que la pression se stabilise.

Si la pression nécessaire de 15 bar n'est pas atteinte, la pompe sans entretien doit être changée.

Arrêter ensuite la machine.

Contrôler la pression de retenue sur le vérificateur de pression.

La pression de retenue dans le flexible doit désormais être maintenue aux 2/3 environ de la pression d'acheminement par la pompe à vis.



REMARQUE

- 1. Le stator D6-2 peut fonctionner à une pression de service allant jusqu'à 20 bar.
- La réduction éventuelle de l'acheminement dépend de la fluidité du mortier. Les mortiers lourds et coupants disposent de mauvaises propriétés d'acheminement. Les matériaux fluides, les enduits, les chapes fluides, etc. disposent de bonnes propriétés d'acheminement.
- 3. Si la pression de service dépasse les 20 bar, il est recommandé d'utiliser des flexibles à mortier plus larges.
- 4. Afin de prévenir des pannes de la machine et une usure importante au niveau du moteur de la pompe, de l'arbre de la pompe ainsi que de la pompe elle-même, il faut utiliser les pièces de rechange originales.

Rotors PFT

Stators PFT

Arbres de pompe PFT

Manomètre de pression du mortier PFT

Brides de tension PFT


décrites ci-dessus.

Ces pièces sont parfaitement compatibles et constituent, en conjonction avec la machine, une unité performante. En cas de manipulations non conformes sur celle-ci, non seulement vous risquez de perdre votre droit à la garantie, mais il est également fort probable que la qualité du mortier en pâtisse.

Mise en service:



- Les ensembles de pièces détachés doivent être transportés aussi près que possible de l'objet à traiter (pour l'assemblage, voir le chapitre Transport)
- Bloquer le frein de roue avant de mettre en marche la machine



Raccorder le flexible hydraulique 3/4" sur l'alimentation en eau. Ouvrir le robinet pour nettoyer le flexible hydraulique et le purger.

Refermer le robinet.

Raccorder ensuite le flexible hydraulique sur la pompe à eau intégrée.



Remarque

Utiliser uniquement de l'eau propre, exempte de matières solides. La pression minimale est de 2,5 bar lorsque la machine tourne.

ATTENTION!

Lors de travaux sur le fût d'eau, la crépine d'aspiration avec tamis à filtre (réf. 20 47 50 00) doit être insérée en amont (purger la pompe à eau).

La machine ne peut être raccordée qu'à une machine de distribution pour chantiers avec fusible de 16 A et disjoncteur de protection FI de 30 mA. Le câble de connexion doit correspondre au modèle H07 RN-F 3x2,5 mm².




En principe, nous vous recommandons d'utiliser le câble électrique PFT 3x2,5 mm², 25 m avec prise contact de mise à la terre et accouplement CE (réf. 20 42 34 20). Avant d'alimenter en courant l'armoire électrique, il doit être tenu compte des points suivants :


- Eteindre (position « 0 », verrouillable) le combinateur d'inversion principal
- Régler le commutateur de la roue à godets en le tournant sur la position « 0 »
- · Débrancher la fausse fiche




Raccorder le moteur de la pompe (connecteur à 10 pôles) à l'armoire électrique.



Arrêter le compresseur en débranchant le connecteur.



Alimenter l'armoire électrique en courant.



Procéder maintenant aux étapes suivantes :


Allumer l'interrupteur principal.




Attention:




Il est interdit de retirer la grille de protection pendant la préparation et le service de la machine.



Actionner la touche de départ eau (1) (pompe à eau en marche) pour réguler la quantité d'eau prévue sur la vanne à pointeau (2).



Raccorder le flexible hydraulique du débitmètre hydraulique à l'arrivée d'eau supérieure du tube mélangeur.



Actionner brièvement la touche de départ eau.

La zone de mélange doit contenir autant d'eau que possible lors du démarrage, de manière à ce que la tête du rotor soit recouverte (vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'eau, car cela pourrait être synonyme de dysfonctionnement de la pompe à vis).

Contrôler le niveau d'eau (possible lorsque le moteur de la pompe est abaissé).



ATTENTION!

Si la fiche à 10 pôles est débranchée du moteur de la pompe mélangeuse, le circuit de commande est interrompu (redémarrage bloqué). Pour reprendre le service, il faut appuyer à nouveau sur la touche verte « MARCHE ».




Position « 1 »

La roue à godets fonctionne de manière synchronisée avec la pompe mélangeuse et peut être allumée et éteinte à l'aide de la commande pneumatique ou de la télécommande.




Position « 0 »

La roue à godets est désactivée, ce qui bloque l'arrivée du matériau dans la zone de mélange, afin par exemple de procéder au nettoyage de la zone de mélange avec un prévu à cet effet ou à épreuve hydraulique de la pompe.




Accoupler le manomètre de pression du mortier de la bride de pression.




Alimenter le réservoir de stockage avec du mortier sec.

Positionner le commutateur de la roue à godets (1) sur la position « 1 ». Brancher la fausse fiche (2). La machine est en marche. Le contrôle de la consistance du mortier peut désormais être effectué (attendre avant de raccorder le flexible à mortier). Réguler la quantité d'eau de 10 % environ au-dessus du réglage nominal. Le réglage nominal correspond au réglage de la quantité d'eau nécessaire pour obtenir un mortier à consistance adéquate et fluide,

par exemple : Knauf-MP 75 - réglage nominal de 650 à 750 l/h environ.




En cas de fuite de mortier, corriger l'apport d'eau en quantité nécessaire pour obtenir la consistance adéquate en réglant la quantité d'eau à l'aide de la vanne à pointeau (visible sur le triboulet de débitmètre d'eau). La rotation de la roue manuelle dans le sens des aiguilles d'une montre diminue le débit d'eau ; dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le débit d'eau augmente.



Appuyez sur la touche rouge « ARRET » (la machine reste à l'arrêt).



Accoupler le flexible pneumatique au détendeur d'air (sur l'armoire électrique) et à l'appareil de projection (d'enduit fin ou à vanne à manchon déformable).



Mettre le compresseur en marche (brancher la fiche).




Connecter tous les flexibles à mortier requis et procéder à un rinçage à l'eau pour éviter les bouchons (ne pas laisser l'eau stagner dans les flexibles). Pour cela, utiliser la pièce de nettoyage (dans la trousse à outils).

Si vous ne connaissez pas la qualité du mortier, verser environ 3 litres d'enduit calcaire ou de plâtre liquide dans le premier flexible suivant la machine.

ATTENTION!

Veiller à ce que le raccord de l'accouplement soit propre et correctement branché.



Connecter les flexibles avec le manomètre de pression du mortier et vérifier une nouvelle fois l'étanchéité du joint du flexible à mortier.

Brancher l'appareil de projection (appareil de projection d'enduit fin ou à vanne à manchon déformable) au flexible à mortier.




Appuyer sur la touche verte « MARCHE » et ouvrir le robinet de l'appareil de projection. La machine démarre ; la projection d'enduit peut commencer.

Un matériau fin s'écoule tout d'abord de l'appareil de projection, puis le mortier prend la consistance adéquate. Il est possible, si nécessaire, de modifier la régulation à l'aide de la vanne à pointeau.



L'ouverture et la fermeture du robinet de l'appareil de projection permettent désormais de démarrer et d'éteindre la machine.



REMARQUE:

Si le travail est effectué sans air (en cas de pompage de chape fluide), la machine peut être allumée et éteinte à distance par une télécommande 42 V. Pour cela, la fausse fiche doit avoir été débranchée de l'accouplement de commande encastré et la prise de commande de la télécommande doit avoir été branchée.

Consistance du mortier

La consistance du mortier est correcte lorsque le matériau recouvre la surface aspergée (nous recommandons de l'appliquer de haut en bas sur les parois). Si la quantité d'eau est insuffisante, il est impossible de garantir le caractère homogène du mélange et du matériau aspergé ; le flexible peut se boucher et les éléments de la pompe peuvent subir une usure accrue.

Appareils de projection et buses

Des buses de 10, 12, 14, 16 ou 18 mm doivent être employées en fonction de la consistance du mortier. L'utilisation de buses plus larges permet de ralentir le flux des gobetis et de diminuer les chocs en retour. Les buses plus étroites permettent quant à elles une meilleure vaporisation. L'important est que l'écart entre le tuyau de la buse d'air et l'orifice de la buse soit égal au diamètre de la buse utilisée (voir également page 13).

Interruption du travail

Les directives telles qu'établies par le fabricant du matériau doivent impérativement être respectées. Un nettoyage de la pompe est judicieux avant des interruptions prolongées. Pour cela, procéder conformément aux étapes de travail décrites sous - Mesures en fin de travail et nettoyage. Chaque interruption de la projection rend la consistance du matériau légèrement grossière, mais celle-ci redevient normale une fois le rodage de la machine effectué. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de modifier l'arrivée d'eau à chaque irrégularité ; il faut plutôt attendre que la consistance du matériau pulvérisé par l'appareil de projection soit homogène.

Mesures en fin de travail et nettoyage :



ATTENTION!

Avant de démonter la pompe à vis et d'ouvrir la flasque du moteur, il faut impérativement s'assurer qu'aucune pression ne parcoure les pompes et les flexibles.



Tenir compte de l'affichage du manomètre de pression du mortier.



A la fin des travaux, arrêter l'arrivée de matériau (roue à godets) ; (tourner le commutateur de la roue à godets sur la position « 0 » !). (1)

Faire fonctionner le tube mélangeur à vide.

Appuyer sur la touche rouge « ARRET ». (2)

Arrêter le compresseur (3) (débrancher la fiche) et ouvrir le robinet du projecteur d'enduit fin.




Déconnecter le flexible à mortier (absence de pression nécessaire).

Desserrer la fermeture rapide (1) de la flasque du moteur et basculer le moteur.

Retirer et nettoyer l'hélice mélangeuse (2).

Nettoyer la zone de mélange à l'aide d'une spatule.



Placer l'arbre nettoyeur et le nettoyeur du tube de mélange vers le bas avec les racloirs.


Fermer la flasque du moteur et la bloquer avec la fermeture rapide.

Appuyer sur la touche verte « MARCHE » pendant 5 à 10 s. env. et laisser sur cette position jusqu'à ce que le tube mélangeur soit nettoyé.

Appuyer sur la touche rouge « ARRET », puis démonter le nettoyeur de la zone de mélange.

Monter l'hélice mélangeuse ainsi nettoyée.

Rabattre la flasque du moteur et la bloquer avec la fermeture rapide.




Pour procéder au nettoyage, les flexibles, manomètre de pression du mortier inclus, sont raccordés à la vanne de prélèvement d'eau à l'aide du raccord d'adaptation (qui se trouve dans la trousse à outil). Cela protège la pompe à mortier. Une boule en éponge imbibée d'eau doit au préalable avoir été enfoncée à l'entrée du flexible. Ensuite, ouvrir la vanne d'eau jusqu'à ce que la boule en éponge sorte à l'autre extrémité du flexible.

Si les diamètres des flexibles varient, les flexibles doivent être nettoyés séparément avec les boules en éponge correspondantes.


En cas de salissures tenaces, répéter la procédure.

Nettoyer le projecteur d'enduit fin à l'eau courante.




Fermer la vanne d'arrivée d'eau.

Libérer le flexible hydraulique de toute pression en ouvrant la vanne d'eau latérale, puis le débrancher avec précaution.



Débrancher l'alimentation en courant.



S'il n'est pas prévu d'utiliser la machine pendant plusieurs jours, le réservoir de matériau doit être vidé. Pour cela, ouvrir le couvercle de nettoyage du réservoir et démonter éventuellement la roue à godets.





ATTENTION!


Avant de démonter le couvercle de nettoyage du réservoir, l'interrupteur principal doit être désactivé ou l'alimentation en courant débranchée.

Débouchage des flexibles:




ATTENTION!

Conformément aux directives de prévention des accidents des caisses-mutuelles d'assurance-accidents des professions de la construction, les personnes chargées du débouchage doivent, pour des raisons de sécurité, porter des lunettes de protection et se positionner de manière à ce que le mortier s'échappant ne puisse les atteindre.



Eteindre le moteur de la roue à godets (1).

Laisser brièvement tourner le moteur de la pompe en sens inverse, pour cela recouvrir l'ouverture d'écoulement du tuyau de la pompe avec un film, appuyer sur la touche « Marche arrière » (2) (l'arrivée d'eau s'interrompt automatiquement) jusqu'à ce que la pression du manomètre de pression du mortier descende à 0 bar.



Desserrer légèrement l'écrou de la bride de pression afin que l'éventuelle pression résiduelle puisse s'échapper complètement, dévisser le raccord du flexible et nettoyer ce dernier

Pour éliminer le reste de mortier du flexible à mortier, voir la page 20 Nettoyage des flexibles.


Mesures à prendre en cas de panne d'électricité



ATTENTION!



Avant d'ouvrir les branchements, s'assurer qu'aucune pression résiduelle ne circule dans les flexibles (vérifier l'affichage du manomètre de pression du mortier)!



Les flexibles à mortier doivent être nettoyés immédiatement. Le nettoyage peut être effectué au niveau de la vanne de prélèvement d'eau. Pour cela, il faut raccorder la pièce de nettoyage (fournie dans la trousse à outils) tout d'abord sur le flexible à mortier, puis sur la vanne de prélèvement d'eau. Faire sortir le mortier en ouvrant la vanne hydraulique, puis nettoyer avec des boules en éponge imbibées d'eau.




Desserrer les vis de la tige d'ancrage, retirer la pompe, sortir le rotor du stator et procéder soigneusement au nettoyage. Nettoyer la bride de pression ou les post-mélangeurs (ROTOMIX ou ROTOQUIRL). Nettoyer la zone de mélange et l'hélice mélangeuse avec de l'eau et une spatule. Ensuite, remonter la pompe dans son intégralité et la positionner de manière à ce qu'elle soit opérationnelle.

Mesures à prendre en cas de panne d'eau

A l'aide d'une crépine d'aspiration avec tamis à filtre (référence 00 00 69 06) et d'une pompe de surpression, alimenter la machine en eau propre depuis un réservoir.


Mesures à prendre en cas de risque de gel

Une fois la machine nettoyée:



Couper l'arrivée d'eau.


Retirer l'hélice mélangeuse.




Ouvrir la vanne de prélèvement d'eau (1), évacuer la pression hydraulique dans le flexible.

Déconnecter le flexible hydraulique et le vider.


Ouvrir le robinet d'évacuation (2) du détendeur d'eau.



Retirer le flexible pneumatique de l'appareil de projection et fixer celui-ci sur l'arrivée d'eau.



Allumer l'interrupteur principal.



Mettre le compresseur pneumatique en marche (brancher la fiche).



Appuyer sur la touche de départ eau. La pression d'air libérée expulse l'eau du détendeur ! (pour 1,5 bar, dure 1 minute environ)



Déconnecter le flexible à mortier et vider celui-ci.

Vidanger la pompe mélangeuse en soulevant tout l'élément de pompe.

La machine est alors complètement vidangée ; seul un résidu minime demeure dans la pompe à vis. Cependant, il convient de démarrer la machine avec précaution le jour suivant.

Transport



Débrancher tout d'abord le câble d'alimentation en courant, puis tous les autres raccords câblés.

Retirer les conduites d'arrivée d'eau.

En cas de besoin, décrocher le tube mélangeur.

La pompe mélangeuse **PFT G 5 c FU 230** est composée de plusieurs unités (tube mélangeur, moteur avec flasque basculante, réservoir de matériau) pouvant être transportées séparément.



En cas de transport à l'aide d'une grue, veiller à retirer tout d'abord tous les éléments mobiles (compresseur).


Respecter la charge admissible des câbles. (au moins 350 kg)



ATTENTION!

Avant d'ouvrir les branchements, s'assurer qu'aucune pression résiduelle ne circule dans les flexibles (vérifier l'affichage du manomètre de pression du mortier)!

Maintenance



Nettoyer le filtre du compresseur toutes les semaines en fonction de l'utilisation. En cas de salissures tenaces, remplacer le filtre.





Il faut retirer et nettoyer les tamis séparateurs d'impuretés dans le réducteur de pression toutes les deux semaines et, si nécessaire, les changer.




Contrôler quotidiennement le tamis en laiton dans l'arrivée de la pompe de surpression.

Accessoires



Capot d'alimentation PFT pour G 5 (référence 00 04 43 34)

Le capot d'alimentation PFT sert à alimenter la pompe mélangeuse **PFT G 5 c FU 230** en matériau sec à l'aide de l'installation SILOMAT.



Capot de transfert PFT pour G 5 compl. (référence 00 04 03 32)

Le capot de transfert PFT sert à alimenter la pompe mélangeuse **PFT G 5 c FU 230** directement du silo/container en matériau sec. Si le réservoir de matériau est vide, cela est signalé à la pompe mélangeuse **PFT G 5 c FU 230**.



Pompes D ROTOMIX compl. avec accouplement 35 (référence 20 11 80 00)

Post-mélangeur pour meilleure dissolution et meilleur mélange du matériau. Entraînement direct grâce aux tourillons du rotor. Capacité 1,2 l env.


Toujours respecter les directives du fabricant du matériau !



ROTOQUIRL II compl. avec accouplement 35 (réf. 20 11 84 00)


Post-mélangeur pour meilleure dissolution et meilleur mélange du matériau. Entraînement direct grâce aux tourillons du rotor. Capacité 4,2 l env.

Toujours respecter les directives du fabricant du matériau!



Rondelle d'écartement pour roue à godets pour enduit à granulométrie grossière (référence 20 10 19 00)

Augmente la distance entre la roue à godets et le fond du réservoir de matériau de 3 mm.



Buse pour l'arrivée d'eau avec accouplement Geka (référence 20 21 58 00)


Pour meilleure injection de l'eau dans la zone de mélange en cas de facteur hydraulique réduit.

Panne – Cause – Remède

Panne	Cause	Remède
La machine ne démarre pas !	Eau Pression hydraulique trop faible -	 Vérifier l'arrivée d'eau Nettoyer les tamis séparateurs d'impuretés
	Le manomètre indique moins de 2,2 bar	- Allumer la pompe de surpression
La machine ne démarre pas !	Electricité - Arrivée d'électricité correcte? - Disjoncteur de protection FI déclenché? - Interrupteur principal allumé?	
	 Diode de signalisation des pannes allumée ? Disjoncteur de protection du moteur déclenché ? Touche autoverrouillable non enfoncée ? Contacteur défectueux ? Fusibles défectueux ? Commutateur de sécurité hydraulique mal réglé ? Pompe bloquée ? 	
La machine ne démarre pas ! La machine ne démarre pas !	Pneumatique - Pas de perte de pression suffisante dans la télécommande due à un bouchon dans la conduite d'air ou dans le tuyau de la buse d'air - Commutateur de sécurité	Nettoyer la conduite d'air ou le tuyau de la buse d'air bouché(e) !
	pneumatique mal réglé - Compresseur raccordé et enclenché?	
La machine ne démarre pas ! (absence d'affichage du débitmètre)	 Matériau Matériau trop épaissi dans la trémie ou dans la zone de mélange Matériau dans l'élément de pompe trop sec 	Vider la trémie à moitié et redémarrer la machine ATTENTION! Eteindre l'interrupteur principal au préalable et débrancher la prise
La machine ne fonctionne pas ! (absence d'affichage du débitmètre)	 Electrovanne (orifice bouché dans la membrane) Bobine d'électroaimant défectueuse Vanne du décompresseur fermée Bouchon dans l'arrivée d'eau du tuyau de la pompe Vanne à pointeau fermée Câble de l'électrovanne défectueux 	
Le moteur de la pompe ne démarre pas !	 Moteur de la pompe défectueux Câble de raccordement défectueux Prise ou prise encastrable défectueuse Disjoncteur de protection du moteur défectueux ou déclenché 	
Blocage au bout de peu de temps!	 Tamis séparateurs d'impuretés encrassés Tamis du décompresseur encrassé Raccord du flexible ou de la conduite d'eau trop étroit Conduite d'aspiration d'eau trop faible ou trop long 	Nettoyer ou remplacer les tamis et Elargir le raccord hydraulique Monter si nécessaire une pompe de surpression supplémentaire en amont

La machine ne s'éteint pas	 Interrupteur de sécurité pneumatique mal réglé ou défectueux 	 Régler l'interrupteur de sécurité pneumatique
	Flexible pneumatique défectueux ou joints défectueux	 Changer le flexible pneumatique ou vérifier le compresseur
	- Robinet pneumatique de l'appareil	
	de projection défectueux	
	 Le compresseur n'est pas assez puissant 	
	- Conduite pneumatique du	
	compresseur non raccordée	
Ecoulement du mortier interrompu (bulles d'air)	mélangeur	Ajouter de l'eau
	 Dent d'accouplement du moteur défectueuse 	Remplacer la dent d'accouplement du moteur
	- Hélice mélangeuse défectueuse	Si cette solution ne fonctionne pas,
	- Trémie d'admission du tube	nettoyer ou changer l'hélice
	mélangeur mouillée	mélangeuse. Sécher l'admission du
	 Matériau grumeleux, rétrécissant l'arrivée de matériau dans le tube mélangeur 	tube mélangeur et recommencer depuis le début.
Ecoulement du mortier « épais-	- Eau en quantité insuffisante	Si la quantité d'eau est insuffisante,
fin »	- Interrupteur de sécurité	augmenter le réglage de 10 %
	hydraulique mal réglé ou défectueux	pendant ½ minute environ, puis
	- Hélice mélangeuse défectueuse,	tourner lentement le bouton dans le sens inverse, régler la tension à la
	n'est pas une pièce originale PFT	valeur normale ou sur les éléments de la pompe ou remplacer la pièce
	- Réducteur de pression mal réglé	
	ou défectueux	
	Rotor usagé, défectueuxStator usagé ou trop lâche au	
	niveau de la bride de tension - Bride de tension défectueuse	
	(ovale)	5
	- Paroi interne du flexible à mortier défectueuse	Remplacer le flexible à mortier
	- Rotor trop enfoncé dans la bride de pression	Contrôler l'hélice mélangeuse et
Dendout le comisse houses du	- Ne sont pas des pièces de rechange d'origine PFT	et la dent d'accouplement du moteur
Pendant le service, hausse du niveau d'eau dans le tube	 Pression de retenue dans le flexible à mortier supérieure à la 	
mélangeur	pression de la pompe	
•	- Rotor ou stator usé	Régler la tension du stator ou le remplacer. Eventuellement,
	- Bouchon dans le flexible dû à un	remplacer également le rotor. Déboucher le flexible
	mortier trop épais (pression	Deboucher le liexible
	élevée due à un facteur	
	hydraulique trop faible)	
La diode de signalisation des pannes est allumée	Surcharge - Protection du moteur déclenchée	Nettoyer le tube mélangeur et
parines est allames	(moteur de la pompe)	augmenter l'alimentation en eau lors du démarrage
	- A cause d'un enlisement de la	<u> </u>
	pompe dû au matériau sec	
	 A cause de la quantité insuffisante d'eau 	
	- Disjoncteur de protection du	Nettoyer la trémie et la roue à
	moteur (2,5 A) déclenché	godets
	(moteur de la roue à godets)	
	- Epaississement du matériau dans la trémie	
	Knauf PFT GmbH & Co.KG	


Illustration des pièces de rechange réservoir de matériau et bâti



Liste des pièces de rechange réservoir du matériau et bâti

Pos.	Uté	Réf.	Libellé article
1	1	00 07 27 90	Écrou à anneau roue à godets M24 zingué
2	1	00 04 64 73	Roue à godets G 5 emboutie RAL9002
3	1	20 10 18 10	Disque de serrage roue à godets
4	1	00 00 73 61	Grille de protection G 5
5	1	20 20 61 00	Vis hexag. M8 x 20 DIN 933 zinguée
6	1	20 10 10 10	Goupille rabattable D 4,5 avec anneau
7	1	00 04 56 47	Tôle anti-bouchon G 5 c (emboutie) RAL9002
8	6	20 20 63 14	Boulon à tête bombée M8 x 16 DIN 603 zingué
9	6	20 20 72 00	Contre-écrou M8 DIN 985 zingué
10	1	00 05 85 78	Motoréducteur ZFQ38 0,3 KW 12 tr/min RAL20
11	1	20 10 11 00	Joint ouverture d'écoulement G 4 en caoutchouc cellulaire 20 x 15 x 670
12	1	20 20 96 01	Vis hexag. M10 x 45 DIN 933 zinguée
13	1	20 20 72 10	Contre-écrou M10 DIN 985 zingué
14	1	00 01 13 86	Levier d'arrêt G 4 avec revêtement en caoutchouc RAL
15	1	00 01 04 62	Poignée en plastique 25 x 12 levier d'arrêt
16	1	00 00 25 84	Levier d'arrêt G 4 1 cran RAL2004
17	1	00 08 80 29	Coussinet-palier d'excentrique MS pour levier d'arrêt G 4
18	2	20 20 78 02	Vis hexag. M8 x 50 DIN 933 zinguée
19	2	20 20 72 00	Contre-écrou M8 DIN 985 zingué
20	2	00 04 89 96	Poignée de manutention rabattable G 54 E RAL2004
21	4	00 05 09 40	Boulon à tête bombée M8 x 55 DIN 603 zingué
22	12	20 20 63 22	Boulon à tête bombée M8 x 20 DIN 603 zingué
23	16	20 20 72 00	Contre-écrou M8 DIN 985 zingué
24	1	00 04 91 83	Châssis roulant G 5 C culbuté RAL2004
25	3	00 00 11 15	Roulette pivotante G 4.66
26	1	00 00 11 16	Roulette pivotante à double arrêt G 4.66
27	1	20 10 23 20	Nettoyeur du tube mélangeur pompes D et R
28	1	00 09 12 89	Arbre nettoyeur zingué
29	1	00 03 73 54	Tablier antipoussière moteur levier en étoile G 5 c RAL2004
30	1	00 01 99 64	Bornier tablier en caoutchouc G 5 RAL9002
31	1	20 20 79 50	Ecrou à anneau M8 DIN 582 zingué
32	1	00 00 82 35	Couvercle orifice de nettoyage G 5 RAL 9002
33	1	00 00 23 58	Rondelle d'étanchéité orifice de nettoyage D=173 mm
34	1	00 04 58 48	Réservoir du matériau G 5 embouti RAL9002


Illustration des pièces de rechange tube mélangeur et motoréducteur



Liste des pièces de rechange tube mélangeur et motoréducteur

Pos.	Uté	Réf.	Libellé article
1	1	00 07 15 45	Câble de raccordement du moteur 1,9 m 7 x 1,5 mm/ 16A
2	1	20 43 23 00	Broche enfichable à 10 pôles HAN 10 E
3	1	00 04 06 71	Boîtier de douille à 10 pôles HAN 10 E 16 A
4	1	00 06 69 81	Passe-câble à vis CEM M25 x 1,5
5	1	00 06 91 62	Extension (métallique) PG16 / M25 x 1,5
6	1	00 06 91 30	Câble à huile souple 7 x 1,5 mm√ 540P CP avec blindage
7	1	00 06 69 81	Passe-câble à vis CEM M25 x 1,5
8	1	00 05 35 27	Motoréducteur EFQ68 4 kW 400 tr/min commutateur actionné par inclinaison RAL2004
9	1	20 10 35 10	Hélice mélangeuse G 4/G 5 blindée RAL2004
10	1	20 10 09 00	Joint bride basculante G4 en caoutchouc cellulaire 20 x 1
11	1	20 10 06 56	Tube mélangeur pompe G 4 D RAL2004
12	1	20 10 10 10	Goupille rabattable D 4,5 avec anneau
13	1	20 10 12 02	Axe d'articulation bride basculante zingué
14	2	20 20 99 21	Ecrou à embase M16 DIN 6331 zingué
15	2	20 20 11 00	Accouplement Geka 1" IG
16	3	20 20 17 00	Joint accouplement Geka (unité emballage = 50 pièces)
17	1	20 20 16 50	Accouplement Geka fausse fiche
18	1	20 11 55 07	Stator D6-2L long. 200 mm, bleu sans entretien RAL5017
19	1	20 11 30 13	Rotor D6-2L tête bleue
20	1	20 19 93 00	Accouplement pièce 25 V 1" IG LW24
21	1	00 00 24 70	Manomètre de pression du mortier 25 mm sans accouplement
22	1	20 21 61 10	Manomètre 0-100 bar rempli de glycérine bas 1/4", D = 63 mm
23	1	20 20 55 10	Nipple de réduction 1 1/4" AG 1" IG n° 241
24	1	00 04 16 64	Bride de pression pompe D G 4 zinguée 1 1/4" IG
25	4	20 20 99 20	Ecrou hexag. M16 DIN 934 zingué
26	1	20 11 87 09	Tirant M16 x 290 mm (1 jeu = 2 pièces)
27	4	20 20 72 00	Contre-écrou M8 DIN 985 zingué
28	2	20 20 78 01	Vis hexag. M8 x 35 DIN 933 zinguée
29	2	20 20 78 05	Vis hexag. M8 x 40 DIN 933 zinguée
30	1	20 10 29 01	Protection tubulaire pour griffe d'entraînement G4
31	1	20 20 85 22	Boulon à goupille fendue 8 H11 x 58 x 54 avec rondelle
32	1	20 10 08 01	Fermeture rapide avec dispositif de sécurité
33	1	20 20 99 71	Ecrou en anse de panier fermeture rapide M14 x 1,5
34	1	20 54 76 02	Goupille de serrage 5 x 36 DIN 1481
35	1	20 20 99 74	Vis de serrage pour fermeture rapide
36	2	20 20 85 19	Goupille de serrage 8 x 40 DIN 1481
37	1	20 10 08 03	Levier fermeture rapide
38	1	20 10 08 04	Ressort de rappel M 14
39	1	20 10 08 02	Dispositif d'arrêt fermeture rapide
40	1	00 02 05 94	Flasque basculante G 5 C RAL2004
41	2	00 02 32 71	Vis hexag. M8 x 40 DIN 931 zinguée
42	1	00 06 18 58	Griffe d'entraînement fonte G 4 avec entonnoir d'écoulement circulaire
43	2	20 20 72 00	Contre-écrou M8 DIN 985 zingué


Illustration des pièces de rechange armoire électrique : référence 00 07 04 97



Liste des pièces de rechange armoire électrique : référence 00 07 04 97

Pos.	Uté	Réf.	Libellé article
1	1	00 07 04 97	Armoire électrique G 5 c avec convertisseur de fréquence
2	1	20 46 20 10	Relais de couplage STR 2 W DC 12 V
3	1	00 00 93 70	Disjoncteur de protection du moteur 1,6-2,5 A PKZM 0-2,5
4	1	00 02 14 01	Contact de secours NHI-11-PKZO
5	1	00 28 07 98	Transformateur de commande 230 V-42 V 80 VA
6	1	00 09 42 71	Contacteur à entrefer DIL M17-10 42 V GVP (P)
7	1	20 44 81 20	Relais de couplage 42 V 2 inverseurs
8	1	00 08 52 93	Interrupteur auxiliaire DILM 32-XHI11 1 contact fermeture / 1 contact repos
9	1	00 03 75 92	Convertisseur de fréquence 230 V 4 kW 17,6 A programme
10	1	20 44 66 10	Contacteur à entrefer DIL EM 10 42 V 50 Hz/48 V 60 Hz
11	1	00 02 22 25	Bloc en élastomère alvéolaire pour fusibles
12	2	20 41 90 30	Fusible pour courant faible 5 x 20, 0,5 A, à action retardée
13	1	20 41 90 21	Fusible pour courant faible 5 x 20, 2,0 A, à action retardée
14	1	00 06 69 84	Contre-écrou CEM M25 x 1,5
15	1	00 06 69 81	Passe-câble à vis CEM M25 x 1,5
16	1	00 06 69 94	Tore de ferrite d1-35,5 mm d2-19,2 mm
17	1	00 07 02 74	Condensateur d'antiparasitage Y2 100nF
18	1	00 07 02 43	Filtre pour convertisseur de fréquence CEM 4,0 kW 23
19	1	20 44 45 00	Clé pour armoire électrique 3 mm
20	1	00 03 62 49	Fermeture armoire électrique (queue de pic)
21	1	20 43 22 00	Prise femelle à 10 pôles HAN 10E
22	1	20 43 20 01	Boîtier annexe à 10 pôles HAN 10E
23	2	20 42 72 10	Prise encastrable contact de mise à la terre grise
24	1	00 04 11 27	Vis complémentaire M 20 x 1,5
25	2	00 04 11 41	Vis complémentaire M 16 x 1,5
26	2	00 04 11 43	Contre-écrou vis complémentaire M 16 x 1,5
27	1	00 04 11 45	Contre-écrou vis complémentaire M 20 x 1,5


Illustration des pièces de rechange armoire électrique : référence 00 07 04 97



Liste des pièces de rechange armoire électrique : référence 00 07 04 97

Pos.	Uté	Réf.	Libellé article
1	1	00 00 22 51	Socle à fiches diode de contrôle rouge sans lampe à incandescence
2	1	20 45 91 01	Lampe à incandescence 42 V 2 W socle à fiches BA 9S
3	1	20 45 40 00	Interrupteur principal 25 A à 3 pôles
4	1	20 45 40 50	Manette avec couronne d'arrêt pour interrupteur principal
5	4	00 05 38 35	Élément de contact 1 contact de fermeture M22
6	4	00 05 38 34	Adaptateur de fixation pour éléments d'interrupteur
7	1	00 05 38 78	Sélecteur manette /tactile 0 encliquetable M22
8	1	00 05 38 39	Touche sans feuille tactile M22
9	1	00 05 38 42	Feuille tactile pour manostat noir liquide M22
10	1	00 05 38 30	Membrane à touche circulaire pour touche IP 67 M22-T-D
11	1	00 05 38 33	Touche lumineuse verte M22
12	1	00 05 38 37	Touche rouge Arrêt M22
13	1	00 01 25 77	Connecteur mâle CE 3 x 16 A 6h bleu n° 611306
14	1	00 02 21 62	Interrupteur de mise en marche/arrêt à 3 pôles CA10 A202-600E
15	1	20 45 45 10	Manette avec vis pour commutateur de polarité
16	1	20 42 85 01	Fausse fiche à 4 pôles HAN 3A
17	1	20 43 12 00	Bouchon borgne PG 11
18	1	20 42 86 05	Boîtier de douille à 4 et 5 pôles plié
19	1	20 42 86 06	Broche enfichable à 4 pôles HAN 3A
20	1	20 42 86 07	Prise femelle à 4 pôles HAN 3A
21	1	20 42 86 04	Boîtier annexe à 4/5 pôles, HAN 3A/HA 4
22	1	20 42 98 00	Accouplement de commande encastré à 4 pôles HAN 3A avec prise femelle
23	1	00 05 38 36	Elément de contact 1 contact repos M22
24	1	00 05 38 80	Elément lumineux vert 12-30 V
25	1	00 05 38 86	DEL – élément de résistance en amont pour 42 V


Illustration des pièces de rechange détendeur d'eau : référence 00 03 81 05



Liste des pièces de rechange détendeur d'eau : référence 00 03 81 05

Pos.	Uté	Réf.	Libellé article	
1	1	00 03 81 05	Détendeur d'eau G 5 c compl. 100-1000 l/h RAL2004	
2	1	20 20 12 00	Accouplement Geka 3/4" IG	
3	1	20 21 50 00	Robinet à embout porte-caoutchouc 1/2"	
4	1	20 20 52 00	Nipple de réduction 1/2" AG 1/4" IG n° 241	
5	1	20 21 60 00	Manomètre 0-10 bar bas 1/4", D = 63 mm	
6	1	20 44 76 50	Manostat PS3/AF1 HMRS, 1/4" 1,9-2,2 bar contact de fermeture	
7	1	20 20 43 00	Pièce en T 1/2" IG 1/4" IG 1/2" AG n° 24 zinguée	
8	1	20 20 46 00	Distributeur en T 4 x 1/2" IG n° 223 zingué	
9	1	20 20 09 00	Accouplement Geka 1/2" AG	
10	1	20 15 20 03	Tamis séparateur d'impuretés accouplement Geka	
11	1	20 15 52 00	Réducteur de pression D06FN 1/2" orifice 1/2"	
12	1	20 20 31 07	Raccord fileté 1/2" AG plat avec écrou-raccord 3/4" IG	
13	1	20 15 26 13	Electrovanne 1/2" 42 V type 6213 A	
14	1	20 20 33 00	Manchon fileté double 1/2" x 100 n° 23 zingué	
15	1	20 20 45 21	Pièce en T 1/2" 1/2" 3/8" IG n° 130 zinguée	
16	1	20 20 34 00	Manchon fileté double 1/2" x 40 n° 23 zingué	
17	1	20 19 03 20	Robinet à boisseau sphérique 3/8" AG avec douille 10 mm	
18	1	20 15 77 00	Vanne à pointeau 1/2" type 6701	
19	1	20 15 78 00	Poignée de manutention vanne à pointeau 1/2"	
20	1	20 20 31 05	Raccord fileté 1/2" conique avec écrou-raccord 3/4" pour référence n° 20157700	
21	1	20 18 30 00	Débitmètre hydraulique 100-1000 l/h compl.	
22	2	20 18 33 10	Réducteur 1" AG - 1/2" IG matière plastique	
23	2	20 18 32 00	Anneau torique 28 x 3,5 DIN 3771-NBR 70	
24	1	20 18 31 00	Tuyau en plastique 100-1000 l/h	
25	1	20 18 34 00	Triboulet (WDFM type 1500)	
26	1	20 20 36 10	Raccord coudé 1/2" IG-AG n° 92 zingué	
27	1	20 19 04 10	Raccord à vis pour flexible 1/2" AG douille 1/2"	
28	1	20 21 36 12	Flexible hydraulique/pneumatique 1/2" x 500 mm	
29	2	00 05 91 96	Pince pour flexibles 19/-21"	
30	1	20 20 15 00	Accouplement Geka douille 1/2"	
31	3	20 20 17 00	Joint accouplement Geka (unité emballage = 50 pièces)	
32	1	00 04 91 35	Collier de serrage débitmètre G 54	
33	4	20 20 72 00	Contre-écrou M8 DIN 985 zingué	
34	2	20 20 99 85	Étrier en acier rond M8 x 3/4" x 43 zingué	
35	2	00 05 09 05	Support détendeur d'eau bâti G 5 c RAL 2004	


Illustration des pièces de rechange compresseur pneumatique DT 4.16 : référence 00 07 64 44



Liste des pièces de rechange compresseur pneumatique DT 4.16 : référence 00 07 64 44

Pos.	Uté	Réf.	Libellé article
1	1	00 07 64 44	Compresseur pneumatique DT4.16 230 V 1 avec câble RAL2004 compl.
2	1	00 04 77 22	Compresseur pneumatique DT4.16 230 V 50/60 Hz avec câble de 1 m et prise contact de mise à la terre RAL 2004
3	1	00 00 10 19	Soupape de régulation de la pression compresseur pneumatique 230 V
4	4	20 20 72 00	Contre-écrou M8 DIN 985 zingué
5	4	20 20 93 20	Rondelle pour carrosserie 8,4 x 25 x 1,5 zinguée
6	4	20 20 78 00	Vis hexag. M8 x 30 DIN 933 zinguée
7	1	00 02 09 91	Tôle adaptatrice pour compresseur DT3.16 RAL2004


Illustration des pièces de rechange détendeur d'air : référence 00 03 96 13



Liste des pièces de rechange détendeur d'air : référence 00 03 96 13

Pos.	Uté	Réf.	Libellé article
1	1	00 03 96 13	Détendeur d'air G 5 C FF4-4 sans manomètre
2	2	20 44 76 01	Manostat type FF4-4 0,22-4 bar
3	2	20 20 51 12	Nipple de réduction 3/8" AG 1/4" IG n° 241 zingué
4	2	20 20 37 12	Raccord à vis 1/4" AG laiton pour coupure de pression
5	2	20 20 93 15	Rondelle en U B 21 DIN 125 zinguée
6	3	00 00 28 11	Écrou tubulaire G 1/2"
7	1	20 20 13 00	Accouplement Geka 1/2" IG
8	1	20 20 17 00	Joint accouplement Geka (unité emballage = 50 pièces)
9	1	20 15 61 00	Obturateur avec anneau torique R 1/4" pour D06FN
10	1	20 21 90 50	Clapet antiretour 1/2" IG
11	1	20 19 04 10	Raccord à vis pour flexible 1/2" AG douille 1/2"
12	2	00 05 91 96	Pince pour flexibles 19/-21"
13	1	20 21 35 02	Flexible hydraulique/pneumatique 1/2" x 960 mm
14	1	20 19 04 00	Raccord à vis pour flexible 3/8" AG douille 1/2"
15	1	20 20 36 03	Raccord coudé 3/8" IG n° 90 zingué
16	1	20 20 21 01	Accouplement EWO pièce en V 3/8" AG
17	1	00 03 75 69	Tuyau de distribution pneumatique 1/2" G 5 c

Illustration des pièces de rechange pompe de surpression : référence 00 03 90 78



Liste des pièces de rechange pompe de surpression : référence 00 03 90 78

Pos.	Uté	Réf.	Libellé article
1	1	00 03 90 78	Pompe de surpression G 5 C compl. convertisseur de fréquence 230 V montage arrière
2	1	20 42 41 43	Câble de raccordement du moteur 0,8 m prise contact de mise à la terre
3	1	00 00 14 99	Pompe de surpression AV 3 Pkm65-1 230 V 1P
4	1	20 20 50 00	Nipple de réduction 1" AG - 3/4" IG n° 241
5	1	20 20 09 10	Accouplement Geka 3/4" AG
6	2	20 20 17 00	Joint accouplement Geka (unité emballage = 50 pièces)
7	1	20 15 20 00	Tamis séparateur d'impuretés accouplement Geka
8	1	20 20 54 00	Nipple de réduction 1"AG 1/2"IG n° 241
9	1	20 20 36 10	Raccord coudé 1/2" IG-AG n° 92 zingué
10	1	20 19 04 10	Raccord à vis pour flexible 1/2" AG douille 1/2"
11	2	00 05 91 96	Pince pour flexibles 19/-21"
12	1	00 02 10 61	Flexible hydraulique/pneumatique 1/2" x 1570 mm
13	1	20 20 15 00	Accouplement Geka douille 1/2"
14	1	20 20 17 00	Joint accouplement Geka (unité emballage = 50 pièces)

Schéma des connexions





Schéma des connexions



Valeurs de réglage des paramètres du convertisseur de fréquence Yaskawa type 606 V7

Paramètre	Fonction	Valeur de réglage	Remarques
001	Mot de passe	0	Sur 4 lors du réglage des paramètres, puis sur 0
002	Choix du type de commande	0	
003	Choix de la valeur de consigne pour le service	1	
005	Choix de la procédure d'arrêt	1	
800	Choix de la valeur de consigne pour la fréquence	1	
011	Fréquence de sortie maximale	70	Hz
012	Tension maximale	230	V
014	Fréquence de sortie moyenne	10	Hz
015	Tension fréquence de sortie moyenne	48	V
016	Fréquence de sortie minimale	1,5	Hz
019	Temps d'accélération 1	2,5	S
020	Temps de ralentissement 1	0	
021	Temps d'accélération 2	0	
022	Temps de ralentissement 2	0	
024	Valeur de consigne fixe 1	46	Hz (nouveau moteur 401 tr/min)
025	Valeur de consigne fixe 2	50	Hz
031	Valeur de consigne fixe 8	14,88	Hz
034	Valeur de consigne fixe limite inférieure	43	%
036	Courant nominal moteur	14,9	A (moteur 4 kW)
037	Protection thermique électronique	0	enclenchée
038	Déclenchement protection thermique dans	1 minute	
039	Ventilateur	1	Service continu
058	Sortie multifonction, sélection 2	4	
090	Durée à l'arrêt	0,5	S
093	Limitation de courant à l'accélération	190	%
095	Niveau de détection de fréquence	30	Hz
105	Compensation du moment de rotation	25	
106	Glissement nominal du moteur	3,3	Hz

Élimination des pannes convertisseur de fréquence

Ce chapitre est consacré à la description des affichages de défaut du convertisseur de fréquence et des erreurs entraînées par des dysfonctionnement du moteur/de la machine, ainsi que des mesures de dépannage correspondantes.

Diagnostic des défauts et mesures de dépannage

Cette section décrit les affichages d'alarme et de défaut, ainsi que les états d'erreur provoqués par des dysfonctionnements du VS-606V7 et explique les mesures de dépannage requises.

- < Mesures de dépannage sur les versions avec couvercle plat >
- 1. Déclenchez une réinitialisation après erreur ou coupez, puis rallumez la tension d'alimentation.
- 2. Si cela ne permet pas d'éliminer l'erreur, procédez de la manière suivante :
- (1) Coupez la tension d'alimentation et contrôlez le circuit externe.
- (2) Coupez la tension d'alimentation et remplacez le couvercle plat par un couvercle doté d'un tableau de commande numérique afin de pouvoir afficher les messages d'erreur. Les erreurs seront alors affichées après la remise sous tension.

< Mesures de dépannage sur les versions avec tableau de commande numérique >

: MARCHE : Clignotant : ARRÊT

Messages d'alarme et leur signification

Affichag	e alarme	Ćtot d		
Tableau de commande numérique	SERVICE (vert) ALARME (rouge)	État du convertis- seurde fréquence	Explication	Causes et remèdes
Uu Clignotant		Avertisse- ment	UV (tension d'alimentation insuffisante) La tension du circuit principal est tombée en dessous de la valeur de déclenchement à une sous-tension alors que la sortie du convertisseur de fréquence est désactivée. 200 V : se désactive à une tension continue inférieure à environ 200 V (160 V monophasé) dans le circuit principal. 400 V : se désactive à une tension continue inférieure à environ 400 V dans le circuit principal. (erreur tension de commande) Une erreur au niveau de la tension de commande a été détectée alors que la sortie de l'inverseur est désactivée.	Contrôlez les points suivants : Tension secteur Raccordement tension secteur État irréprochable de toutes les bornes
ou Clignotant		Erreur L'état des contacts ne change pas.	OV (surtension dans le circuit principal) La tension du circuit principal a augmenté audessus de la valeur de déclenchement à surtension alors que la sortie du convertisseur de fréquence est désactivée. 200 V: environ 410 V ou plus. 400 V: environ 820 V ou plus.	Contrôlez l'alimentation en tension
oH Clignotant			OH (surchauffe de l'élément de puissance) La température de l'air à l'entrée dans l'élément de puissance a augmenté alors que la sortie du convertisseur de fréquence est désactivée.	Contrôlez la température de l'air
CAL Clignotant			CAL (communication MEMOBUS en attente) Alors que le paramètre n003 (choix de l'ordre) était réglé sur 2 ou le paramètre n004 (choix de la valeur conductrice pour la fréquence) sur 6 et la tension d'alimentation enclenchée, la commande n'a pas reçu les données correctes.	Vérifiez les dispositifs de communication et les signaux de transfert
oP Clignotant		Avertisse- ment Erreur	OP□ (erreur lors du réglage des paramètres via la communication MEMOBUS) OP1: deux valeurs au moins ont été définies pour le choix de l'entrée multifonction. (paramètres n050 à n056) OP2: la relation entre les paramètres U/f est erronée. (paramètres n011, n013, n016) OP3: la valeur de réglage du courant nominal du moteur est supérieure à 150 % du courant nominal du convertisseur de fréquence. (paramètre n036)	Contrôlez les valeurs de réglage

Knauf PFT GmbH & Co.KG

Affichag	e alarme	<u> </u>		
Tableau de commande numérique	SERVICE (vert) ALARME	État du convertis- seurde fréquence	Explication	Causes et remèdes
numenque	(rouge)	L'état des contacts ne change pas.	OP4 : les valeurs de consigne fixes supérieure/inférieure sont inversées. (paramètres n033 et n034) OP5 : (paramètres n083 à n085)	
oL3 Clignotant			OL 3 (surcouple) Le couple du moteur dépasse la valeur définie avec le paramètre n089.	Réduisez la charge et augmentez les temps d'accélération / de ralentissement
SEr Clignotant			SER (erreur séquentielle) Lorsqu'il se trouve en mode sortie, le convertisseur de fréquence reçoit une demande de sélection locale/télésélection ou, via les bornes multifonction, des ordres de modification pour les bornes de communication/de commande.	Contrôler le circuit électrique externe (série de signaux)
bb Clignotant		Avertissement Erreur L'état des contacts ne change	BB (bloc de base externe) Un ordre bloc de base est activé au niveau d'une borne multifonction. La sortie du convertisseur de fréquence est désactivée (le moteur ralentit jusqu'à l'arrêt complet). Cet état est annulé dès que l'ordre d'entrée a disparu.	Contrôler le circuit électrique externe (série de signaux)
EF Clignotant		pas.	EF (ordre simultané rotation droite et rotation gauche) Si un ordre de rotation droite et un ordre de rotation gauche sont émis simultanément pendant plus de 500 ms, le convertisseur de fréquence se désactive, conformément au paramètre n005.	Contrôler le circuit électrique externe (série de signaux)
STP Clignotant			STP (ordre d'arrêt du tableau de commande) La touche □ a été actionnée alors qu'un ordre de rotation droite/gauche est présent au niveau des bornes du circuit de commande ou qu'un ordre de service est présent au niveau des bornes de communication. Le convertisseur de fréquence se désactive, conformément au paramètre n005. Les convertisseurs de fréquence avec arrêt d'urgence reçoivent un signal d'arrêt d'urgence. Le convertisseur de fréquence se désactive, conformément au paramètre n005.	Ouvrez l'ordre de rotation droite / gauche au niveau des bornes du circuit de commande. Contrôler le circuit électrique externe (série de signaux)
FAn Clignotant			FAN (erreur au niveau du ventilateur) Le ventilateur est bloqué.	Contrôlez les points suivants : • Le ventilateur • Le ventilateur est-il correctement raccordé ?
CE Clignotant			Erreur de communication (MEMOBUS) CE	Vérifiez les dispositifs de communication et les signaux de transfert

Affichag	e alarme	4		
Tableau de commande numérique	SERVICE (vert) ALARME (rouge)	État du convertis- seurde fréquence	Explication	Causes et remèdes
Fbl Clignotant			FBL (perte de rétroaction PID) La valeur de rétroaction PID est tombée en dessous du niveau de détection. En cas de perte de rétroaction PID, le convertisseur de fréquence continue à fonctionner conformément aux valeurs prescrites par le paramètre n136.	Contrôlez le système mécanique et éliminez la cause ou augmentez la valeur du paramètre n137.
bus Clignotant			Erreur de communication avec l'une des cartes optionnelles. Une erreur de communication est survenue dans un mode de fonctionnement dans lequel l'ordre de service ou la valeur de consigne fixe provient d'une carte optionnelle.	Vérifiez les dispositifs de communication et les signaux de transfert
оС		Mode protection La sortie du convertiss eur de fréquence est désactivée et le moteur ralentit jusqu'à l'arrêt complet.	OC (surintensité de courant) Le courant de sortie de l'inverseur dépasse momentanément 250 % du courant nominal.	 Court-circuit ou perte à la terre côté sortie du convertisseur. Moment d'inertie de la charge trop important Temps d'accélération / de ralentissement trop court (paramètres n019 à n022) Moteur spécial Démarrage du moteur pendant la marche par inertie La puissance du moteur est supérieure à celle du convertisseur de fréquence Ouverture/fermeture d'une protection côté sortie du convertisseur de fréquence
ou			OV (surtension dans le circuit principal) La tension continue dans le circuit principal dépasse la valeur admissible car l'énergie renvoyée par le moteur est trop importante. Tension de déclenchement 200 V: coupure lorsque la tension continue dans le circuit principal dépasse 410 V. 400 V: coupure lorsque la tension continue dans le circuit principal dépasse 820 V.	 Temps de ralentissement trop court (paramètres n020 et n022) Service plongeant ou autre charge négative (ascenseur, etc.) Rallonge du temps de ralentissement Raccordement d'une résistance de freinage supplémentaire

Affichag	e alarme	4.		
Tableau	SERVICE	État du convertis-		
de	(vert)	seurde	Explication	Causes et remèdes
commande	ALARME	fréquence		
numérique	(rouge)			
Uu1			UV1 (sous-tension dans le circuit principal) La tension continue dans le circuit principal dépasse la valeur admissible lorsque la sortie du convertisseur de fréquence est activée. Tension de déclenchement 200 V: coupure lorsque la tension continue dans le circuit principal est inférieure à 200 V (160 V monophasé). 400 V: coupure lorsque la tension continue dans le circuit principal est inférieure à 40 V.	Diminution de la tension d'alimentation Interruption d'une phase de la tension d'alimentation Coupure de courant momentanée
Uu2		Mode protection La sortie du	UV2 (erreur tension de commande) Une erreur a été détectée au niveau de la tension de commande.	Coupez et rallumez la tension secteur. Si l'erreur est toujours là, le convertisseur de fréquence doit être changé.
οΗ		convertiss eur de fréquence est désactivée et le moteur ralentit jusqu'à l'arrêt complet.	OH (surchauffe de l'élément de puissance) Augmentation de la température due à une surcharge du convertisseur de fréquence ou à une température trop élevée de l'arrivée d'air.	 Surcharge Réglage U/f erroné Temps d'accélération trop court (si l'erreur survient lors de l'accélération) Température de l'arrivée d'air trop élevée (> 50 °C) Contrôlez les points suivants : Niveau de la charge Réglages U/f (constantes n011 à n017) Température de l'arrivée d'air
oL 1			OL1 (surcharge du moteur) La protection thermique électronique intégrée contre les surcharges au niveau du moteur s'est déclenchée.	 Contrôlez la charge du moteur ou les réglages U/f (paramètres n011 à n017) Indiquez le courant nominal du moteur indiqué sur la plaque signalétique dans le paramètre n036.
oL 2			OL2 (surcharge du convertisseur de fréquence) La protection thermique électronique intégrée contre les surcharges au niveau du convertisseur de fréquence s'est déclenchée.	 Contrôlez la charge ou les réglages U/f (paramètres n011 à n017) Contrôlez la puissance nominale du convertisseur de fréquence

Δffichag	e alarme			
Tableau de commande numérique	SERVICE (vert) ALARME (rouge)	État du convertis- seurde fréquence	Explication	Causes et remèdes
0L 3			OL3 (moment de rotation trop élevé) En mode U/F: le courant de sortie du convertisseur de fréquence dépasse la valeur définie par le paramètre n098. Mode vectoriel: le courant du moteur ou le moment de rotation dépasse la valeur définie par les paramètres n097 et n098. Si le moment de rotation réglé est trop élevé, le convertisseur de fréquence poursuit l'exploitation conformément aux conditions définies par le paramètre n096.	Contrôlez l'installation et éliminez l'erreur ou augmentez la valeur du paramètre n098 jusqu'à la valeur maximale admissible pour la machine.
EF		Mode protection La sortie du convertiss eur de fréquence est désactivée et le moteur ralentit jusqu'à l'arrêt complet.	EF□ (erreur externe) Le convertisseur de fréquence reçoit un signal d'erreur via les bornes du circuit de commande. EF0: erreur de valeur de consigne externe via la communication MEMOBUS EF1: signal d'erreur externe via la borne de commande S1 EF2: signal d'erreur externe via la borne de commande S2 EF3: signal d'erreur externe via la borne de commande S3 EF4: signal d'erreur externe via la borne de commande S4 EF5: signal d'erreur externe via la borne de commande S5 EF6: signal d'erreur externe via la borne de commande S6 EF7: signal d'erreur externe via la borne de commande S6	Contrôlez le circuit externe (série d'ordres).
F 00			CPF-00 La communication du convertisseur de fréquence avec le tableau de commande numérique a été interrompue pendant plus de 5 secondes alors que la tension d'alimentation était allumée.	Contrôlez que le tableau de commande est bien monté correctement, puis coupez et rallumez la tension d'alimentation. Si l'erreur est toujours là, le tableau de commande ou le convertisseur de fréquence doivent être changés.
F 01			CPF-01 Au début d'une transmission avec le tableau de commande numérique, une erreur de transmission est survenue pendant plus de 5 secondes.	Contrôlez que le tableau de commande est bien monté correctement, puis coupez et rallumez la tension d'alimentation. Si l'erreur est toujours là, le tableau de commande ou le convertisseur de fréquence doivent être changés.

Affichag	e alarme	Ćtot d		
Tableau de	SERVICE (vert)	État du convertis- seurde	Explication	Causes et remèdes
commande numérique	ALARME (rouge)	fréquence		
F 04			CPF-04 Une erreur EEPROM est survenue dans le circuit de commande du convertisseur de fréquence.	 Notez les valeurs de tous les paramètres, puis réinitialisez tous les paramètres Coupez ensuite la tension d'alimentation et rallumez-la. Si l'erreur est toujours là, le tableau de commande ou le convertisseur de fréquence doivent être changés.
F 05		Mode protection La sortie du convertiss eur de	CPF-05 Une erreur a été constatée au niveau du convertisseur A/N.	Coupez la tension d'alimentation et rallumez- la. Si l'erreur est toujours là, le tableau de commande ou le convertisseur de fréquence doivent être changés.
F 06		fréquence est désactivée et le moteur ralentit	 CPF-06 Erreur de connexion vers une carte optionnelle Une carte optionnelle inadaptée a été raccordée. 	Coupez la tension secteur. Contrôlez la liaison au tableau de commande numérique. Contrôlez le numéro de version du logiciel (n179).
F 07		jusqu'à l'arrêt complet.	CPF-07 Erreur dans le circuit du tableau de commande (erreur EEPROM ou erreur du convertisseur A/N)	Contrôlez que le tableau de commande est bien monté correctement, puis coupez et rallumez la tension d'alimentation. Si l'erreur est toujours là, le tableau de commande ou le convertisseur de fréquence doivent être changés.
F 21			Erreur d'autodiagnostic de la carte de communication optionnelle	Erreur de carte optionnelle
F 22			Erreur de code modèle de la carte de communication optionnelle	Remplacer la carte optionnelle
F 23			Erreur DPRAM de la carte de communication optionnelle	
oPr			OPR (erreur de connexion du tableau de commande)	Contrôlez que le tableau de commande est bien monté correctement, puis coupez et rallumez la tension d'alimentation. Si l'erreur est toujours là, le tableau de commande ou le convertisseur de fréquence doivent être changés.

Knauf PFT GmbH & Co.KG

Affichag	e alarme	État du		
Tableau de commande numérique	SERVICE (vert) ALARME (rouge)	convertis- seurde fréquence	Explication	Causes et remèdes
CE			Erreur de communication (MEMOBUS) CE	Vérifiez les dispositifs de communication et les signaux de transfert.
STP		Arrête la machine conformém	STP (arrêt d'urgence) Après entrée d'un signal d'arrêt d'urgence, le convertisseur de fréquence se désactive conformément aux réglages du paramètre n005.	Contrôlez le circuit externe (série d'ordres)
Fbl		ent aux valeurs des paramètres	FBL (perte de rétroaction PID) La valeur de rétroaction PID est tombée en dessous du niveau de détection. En cas de perte de rétroaction PID, le convertisseur de fréquence continue à fonctionner conformément aux valeurs prescrites par le paramètre n136.	Contrôlez le système mécanique et éliminez la cause ou augmentez la valeur du paramètre n137.

Liste de vérification pour contrôle annuel d'experts (exemplaire à photocopier)

Le contrôle d'expert doit être effectué une fois par an selon ZH1/575. Une plaquette de vérification est apposée sur la machine et l'armoire électrique, attestant ainsi que ce contrôle a bien été effectué. Le rapport de ce contrôle doit être mis à disposition sur demande.

Date du	Auteur du contrôle :	Signature :	Numéro de la
contrôle:			machine:

Elément	Composants à contrôler	OK	Réfection/ remplacement
Réservoir du matériau	Contrôler toutes les soudures (fissures) !		
Réservoir du	Destruction par corrosion ou déformation ?		
matériau			
Zone de mélange	Contrôler l'usure de la paroi des tuyaux ! Epaisseur minimale de la paroi 1,5 mm		
Hélice	Contrôle de l'usure dans la zone de mélange !		
mélangeuse	Controle de l'usure dans la zone de melange :		
Hélice	Contrôle de l'usure de l'entraîneur de la pompe !		
mélangeuse	Controle de l'usure de l'entraineur de la pompe !		
Grille de	La grille de protection est-elle encore plane ?		
	La grille de protection est-elle encore piane ?		
protection	Contrôlor toutos los souduros (fiscuros) I		
Châssis roulant	Contrôler toutes les soudures (fissures) !		
Châssis roulant	Vérifier que tous les raccords à vis sont bien vissés!		
Châssis roulant	Vérifier qu'il n'est pas déformé! La stabilité doit être garantie!		
Châssis roulant	Pieds en plastique corrects ?		
Galets	Les roulettes pivotent-elles correctement ?		
Débitmètre	Le verre de regard est-il toujours net et étanche ?		
hydraulique			
Electrovanne	Contrôle du fonctionnement		
Soupape de réduction de pression	Contrôle du fonctionnement, contrôler le réglage à 1,5 bar.		
Armoire électrique	Contrôle visuel des vices pouvant être détectés		
Armoire électrique			
Armoire électrique			
Armoire électrique			
Armoire électrique	Contrôle du fonctionnement de tous les		
'	disjoncteurs de protection !		
Armoire électrique	Contrôle du fonctionnement de tous les diodes de contrôle!		
Armoire électrique	Vérifier que toutes les connexions des câbles sont bien raccordées !		
Plaque	Disponible et lisible		
signalétique	Disponible of lisible		
Notice d'utilisation	Disponible		
Manomètre de	Contrôle du fonctionnement !		
pression du	Controle du fortotionnement !		
mortier			
mortiei			

EXPERTS EN MATIÈRE D'ÉCOULEMENT



Knauf PFT GmbH & Co.KG Postfach 60 D-97343 Iphofen Einersheimer Straße 53 D-97346 Iphofen

Téléphone + 49(0) 93 23/31-1818

Fax 49(0) 93 23/31-770

Adresse e-mail <u>info@pft-iphofen.de</u>

Internet www.pft.eu