

Uputstvo za upotrebu

Mašina za mešanje i pumpanje G 4 X smart

Deo 2. EU Deklaracija o usklađenosti

Pregled – uputstvo za rukovanje i rezervni delovi



Uputstvo za upotrebu broj: 00452469

Artikalski broj mašine: 00 25 73 59

Artikalski broj mašine: 00 40 21 16

Artikalski broj mašine: 00 41 41 70

Artikalski broj mašine: 00 41 42 38

Artikalski broj mašine: 00 42 39 38

Artikalski broj mašine: 00 42 51 28

Artikalski broj mašine: 00 42 72 00

Artikalski broj mašine: 00 43 42 93

Artikalski broj mašine: 00 51 08 36

Artikalski broj mašine: 00 53 43 52

Artikalski broj mašine: 00 58 36 96

Artikalski broj mašine: 00 59 34 36

Artikalski broj mašine: 00 26 06 22

Artikalski broj mašine: 00 40 36 28

Artikalski broj mašine: 00 41 96 20

Artikalski broj mašine: 00 42 40 67

Artikalski broj mašine: 00 42 58 22

Artikalski broj mašine: 00 43 04 34

Artikalski broj mašine: 00 50 87 66

Artikalski broj mašine: 00 51 79 97

Artikalski broj mašine: 00 54 18 04

Artikalski broj mašine: 00 59 11 26



Pre početka radova pročitajte uputstvo za upotrebu!

© Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60 97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53 97346 Iphofen
Deutschland - Německá

Tel.: +49 (0) 93 23/31-760
Fax: +49 (0) 93 23/31-770
Technische Hotline +49 9323 31-1818

info@pft.net
www.pft.net



1 EZ Izjava o usklađenosti	6	11.1 Prekidač zvezdastog točka.....	16
2 Ispitivanje	7	12 Dodatna oprema.....	17
2.1 Ispitivanja koja vrši rukovalac mašinom ..	7	13 Pravilna upotreba armaturnih sklopova	18
2.2 Periodični pregledi i ispitivanje maštine....	7	13.1 Namena armaturnog sklopa	18
3 Opšte informacije	7	13.2 Namena magnetnog ventila	18
3.1 Informacije o uputstvu za upotrebu	7	13.3 Namena merača protoka.....	18
3.2 Uputstva za kasniju upotrebu i održavanje	8	14 Pravilna upotreba kompresora	19
3.3 Raspodela.....	8	14.1 Namena kompresora.....	19
3.4 Lista rezervnih delova	8	14.2 Sigurnosni uređaji kompresora	20
4 Tehnički podaci	9	14.3 Opšta podešavanja kompresora	20
4.1 Opšte informacije	9	14.4 Vruća površina kompresora	20
4.2 Priključne vrednosti.....	9	15 Opis PFT pumpe za povećanje vodenog pritiska (oprema)	21
4.3 Radni uslovi	9	15.1 Primena pumpe za povećanje pritiska ..	21
4.4 Performanse pužne pumpe D6-3.....	10	15.2 Pravilna upotreba	21
4.5 Performanse pužne pumpe D5-2,5.....	11	16 Priprema pumpe za povećanje vodenog pritiska (oprema)	22
4.6 Performanse pužne pumpe D8-2.....	11	17 Prvo puštanje u rad pumpe za povećanje vodenog pritiska.....	22
4.7 Jačina zvuka	11	17.1 Puštanje u rad pumpe za povećanje vodenog pritiska	22
4.8 Vibracije	11	18 Opis G 4 X smart	23
5 Dimenziije	12	18.1 Princip funkcionisanja G 4 X smart	23
6 Pločica	12	18.2 Opis funkcija G 4 X smart.....	24
7 Nalepnica kontrole kvaliteta	12	18.3 Područja primene	24
8 Sklop	13	19 Materijal.....	24
8.1 Pregled.....	13	19.1 Protočnost / karakteristike protoka	24
9 Opis sklopova	14	20 Manometar pritiska maltera	25
9.1 Spremnik materijala	14	21 Mere bezbednosti.....	25
9.2 Komandni orman artikalski broj 00 25 25 27.....	14	22 Transport, pakovanje i skladištenje.....	25
9.3 Cev za mešanje sa motorom i pumpom	15	22.1 Mere bezbednosti pri transportovanju..	25
9.4 Armatura za vodu	15	22.2 Kontrola pri transportu.....	26
9.5 Kompresor	15	22.3 Transport	27
10 Priključci.....	16	22.4 Transport u delovima.....	27
11 Radni režimi	16		

23 Pakovanje	28	37 Daljinsko upravljanje	41
24 Upotreba	28	37.1 Rad pomoću daljinskog upravljanja.....	41
24.1 Bezbednost	28		
25 Sigurnosna oprema	29	38 Zaustavljanje u slučaju opasnosti	41
26 Priprema mašine.....	29	38.1 Prekidač za slučaj opasnosti	41
27 Povezivanje električnog napajanja 400V	30	39 Postupanje u slučaju nestanka struje.....	42
27.1 Pojedinačna kontrola priključnica.....	30	39.1 Glavni prekidač u položaj „0“	42
27.2 Povezivanje vode iz mreže	31	39.2 Ispustiti pritisak maltera	42
27.3 Povezivanje vode iz cisterne.....	31		
28 G 4 X puštanje u rad	32	40 Otklanjanje smetnji pri radu mašine	43
28.1 Puštanje mašine u rad	32	40.1 Postupanje pri smetnji u radu	43
28.2 Podešavanje količine vode	32	40.2 Prikazivanje greške.....	44
28.3 Voda u zoni mešanja	33	40.3 Greške	44
29 Manometar pritiska maltera	33	40.4 Bezbednost.....	44
30 Opasnost po zdravlje od prašenja materijala	33	40.5 Tabela za rešavanje problema	45
30.1 Uredaj za otprašivanje G 4	34	40.6 Indikacije o začepljenosti creva za materijal:	47
31 Snabdevanje mašine suvim materijalom ...	34	40.7 Razlozi ovome mogu biti:	48
32 Nadgledanje mašine	35	40.8 Predhodna oštećenja na crevu za malter.....	48
33 Puštanje mašine u rad.....	36		
33.1 Ispitivanje konzistencije materijala.....	36	41 Otklanjanje uzorka začepljenja creva.....	48
33.2 Pokretanje mašine „u letu“	36	41.1 Promena smera okretanja motora mešača pri začepljenosti creva	49
34 Creva za malter	37	41.2 Čep se ne pomera	49
34.1 Priprema creva za malter	37	41.3 Pokretanje mašine nakon uklanjanja čepa	50
34.2 Priključivanje creva za malter	37		
35 Dovod komprimovanog vazduha	38	42 Kraj rada / pranje mašine.....	50
35.1 Priključivanje creva za vazduh.....	38	42.1 Isprazniti cev za mešanje	50
35.2 Priključivanje pištolja za materijal	38	42.2 Osiguranje protiv ponovnog pokretanja mašine	51
35.3 Puštanje kompresora u rad	38	42.3 G 4 X pranje mašine	51
36 Nanošenje maltera.....	39	42.4 Odvojiti crevo za malter od mašine	51
36.1 Otvaranje ventila vazduha na pištolju ..	39	42.5 Čišćenje creva za malter	52
36.2 Prekid rada.....	40	42.6 Odvojiti crevo za vodu od mašine.....	52
36.3 Pri dužem prekidu rada / pauzi	40	42.7 Čišćenje cevi za mešanje	53
36.4 Isključivanje kompresora.....	40	42.8 Upotreba čistača cevi mešača.....	53
		42.9 Korišćenje čistača cevi mešača.....	53
		42.10 Postavljanje mešača.....	54
		42.11 Čišćenje spremnika materijala.....	54
		43 Zamena pužne pumpe / čišćenje pumpe ...	55
		43.1 Nagnuti cev za mešanje	55



43.2 Dotezanje pužne pumpe.....	56
44 G 4 X gašenje mašine.....	56
45 Mere opreza protiv smrzavanja.....	57
45.1 Osušiti armaturu za vodu.....	57
45.2 Uključiti kompresor	58
46 Održavanje	58
46.1 Bezbednost	58
46.2 Ukloniti kabl za napajanje	59
46.3 Zaštita životne sredine	59
46.4 Plan održavanja	59
46.5 Radovi na održavanju.....	60
46.6 Sigurnosni ventil kompresora.....	62
46.7 Podešavanje poluge za blokiranje	62
46.8 Postupci nakon održavanja	62
47 Demontaža	63
47.1 Bezbednost	63
47.2 Demontaža	64
48 Odlaganje	64
49 Indeks	65

EZ Izjava o usklađenosti



1 EZ Izjava o usklađenosti

Firma: Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Germany

izjavljuje, pod punom odgovornošću, da je mašina:

Tip maštine: **G 4 X**
Vrsta uređaja: Mašina za mešanje i pumpanje
Serijski broj:
Zagaranovana jačina zvuka: **95 dB**

u skladu sa sledećim CE-smernicama:

- Direktiva o emisiji buke (**2000/14/EG**),
- Direktiva o mašinama (**2006/42/EG**),
- Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti (**2014/30/EG**).

Primenjen postupak usaglašenosti po Direktivi o emisiji buke 2000/14/EG:
interna kontrola proizvodnje po članu 14 stav 2 u vezi sa aneksom V.

Ova Izjava se odnosi samo na maštine u stanju u kojem su bile kada su stavljenе u promet . Izjava se ne odnosi na neadekvatne delove i/ili naknadne intervencije koje su nastale od strane krajnjeg korisnika. Ukoliko navedeni proizvod bude nadograđivan ili izmenjen bez predhodne saglasnosti, ova Izjava postaje nevažeća.

Lice ovlašćeno za sastavljanje relevantne tehničke dokumentacije:

Dipl. inž. (FH) Michael Duelli, Einersheimer Straße 53, 97346 Iphofen.

Tehnička dokumentacija je dostupna kod:

Knauf PFT GmbH & Co.KG, Technische Abteilung, Einersheimer Straße 53, 97346 Iphofen.

Iphofen,

Mesto i datum izdavanja

Ime i potpis

Dr. York Falkenberg

generalni direktor

Podaci o potpisniku

2 Ispitivanje

2.1 Ispitivanja koja vrši rukovalac mašinom

- Pre početka svake smene rukovalac mašinom mora da proveri efikasnost komandnih i sigurnosnih uređaja, kao i adekvatno postavljanje bezbednosnih uređaja.
- Bezbedno radno stanje maštine mora biti provereno tokom rada maštine od strane rukovaoca.
- U slučaju da sigurnosni delovi pokažu bilo kakav znak kvara, ili se uoče drugi nedostaci koji mogu uticati na bezbedan rad maštine, nadređena osoba mora biti odmah obaveštена.
- U slučaju nastanka kvara koji može ugroziti bezbednost ljudi u okruženju, rad sa mašinom mora biti odmah prekinut kako bi se otklonio kvar.

2.2 Periodični pregledi i ispitivanje maštine

- Građevinske maštine se kontrolisu u skladu sa uslovima rada i primene, po potrebi. U svakom slučaju najmanje jednom godišnje moraju biti pregledane od strane stručne osobe.
- Posude pod pritiskom moraju biti ispitane od strane propisanih stručnjaka.
- Rezultati kontrole moraju biti dokumentovani i moraju se čuvati najkraće do sledeće kontrole maštine.
- http://www.pft.eu/www/de/information_service/recurrent_checks/recurrent_checks.php

3 Opšte informacije

3.1 Informacije o uputstvu za upotrebu

Ova uputstva za upotrebu pružaju važne informacije o upravljanju mašinom. Preduslov za bezbedan rad je poštovanje svih navedenih sigurnosnih smernica i uputstava.

Osim ovih uputstava, moraju se poštovati i lokalni propisi o sprečavanju nezgoda kao i opšte smernice za bezbedan rad.

Pre početka bilo kakvog rada sa mašinom detaljno pročitati uputstvo! Ovo uputstvo je sastavni deo maštine i kao takvo mora se držati u njenoj neposrednoj blizini i biti lako dostupno osoblju u svakom trenutku.

Ukoliko mašinu ustupate trećim licima morate im sa njom dostaviti i ovo uputstvo za upotrebu.

Ilustracije u ovom uputstvu su korišćene radi boljeg predstavljanja činjeničnog stanja te može doći do neznatnih odstupanja od razmera delova u odnosu na stvarno stanje.

Lista rezervnih delova

3.2 Uputstva za kasniju upotrebu i održavanje

Uputstvo za upotrebu mora biti uvek dostupno tokom čitavog radnog veka proizvoda na koji se odnosi.

3.3 Raspodela

Uputstvo za upotrebu se sastoji iz 2 odvojena dela:

■ Deo 1. Bezbednost

Opšte mere bezbednosti pri radu sa mašinama za mešanje i pumpanje / transportnim pumpama


Artikalski broj: 00453028

■ Deo 2. pregled, uputstvo i servis (ovo uputstvo).

Za bezbedan rad uređaja oba dela uputstva moraju biti pročitana i poštovana. Oni zajedno čine uputstvo za upotrebu.

4 Lista rezervnih delova

Listu rezervnih delova mašine možete pronaći na internet stranici:
www.pft.net.



The screenshot shows the PFT website interface. At the top left is the PFT logo. The main content area features a large illustration of a construction site with various PFT machinery and workers. Above the illustration is a language selection bar with "Language / Sprache / Langue" and a British flag icon. Below the illustration, the heading "PFT - THE FLOW OF PRODUCTIVITY" is displayed. To the left, there is a sidebar with a red arrow pointing to the "Spare parts service" link. The main content area has two columns: "Product programme" (listing "PNEUMATIC CONVEYING EQUIPMENT" and "MIXING PUMPS") and "Applications" (listing "PLASTERING" and "COATING"). Below these are sections for "Spare parts service" (listing models: PFT G 4, PFT RITMO L plus, PFT RITMO, PFT BOLERO, PFT LOTUS XS, PFT ZP 3 M) and "Customer support" (mentioning on-site support). A second red arrow points to the "PFT G 4" link under the "Spare parts service" section. At the bottom right, there is a "more" link next to an image of a PFT machine component.

5 Tehnički podaci

5.1 Opšte informacije

	Specifikacija	Vrednost	Jedinica
Pojedinačna težina	Težina cca.	293	kg
	Dužina	1200	mm
	Širina	720	mm
	Visina	1530	mm
Dimenziije spremnika materijala	Specifikacija	Vrednost	Jedinica
	Težina motora pumpe sa preklopnom prirubnicom	51	kg
	Težina modula zone mešanja kpl.	81	kg
	Težina modula spremnika mat.	137	kg
	Težina kompresora	24	kg
	Specifikacija	Vrednost	Jedinica
	Visina punjenja	910	mm
	Zapremina spremnika	145	l
	Zapr. spremnika sa nastavkom	200	l

5.2 Priključne vrednosti



Slika 1: zaštitna sklopka motora

	Snaga	Podešeno na:	Opis
Zvezdasti toč.	0,75 / 0,3 kW	2,2 A / 0,95	Q4
Motor mešača	6,05 / 4,4 kW	11 / 8,3 A	Q5
Kompresor	0,9 kW	1,8 A	Q7
Vodena pump.	0,37 kW	1,1 A	Q3

Priključak vode

	Specifikacija	Vrednost	Jedinica
	Radni pritisak, min.	2,5	bar
	Priključak	3/4	inč (col)

5.3 Radni uslovi

Okruženje

	Specifikacija	Vrednost	Jedinica
	Raspon temperature	2-45	°C
	Relativna vlažnost vazduha, max	80	%

Tehnički podaci**Neprekidan rad**

Specifikacija	Vrednost	Jedinica
Vreme rada bez prekida, max.	8	sati

Električna struja

Specifikacija	Vrednost	Jedinica
Napon, trofazna struja 50 Hz	400	V
Potrošnja struje, max.	32	A
Potrošnja struje, max. cca.	7,2	kW
Osigurač, najmanje	3 x 25	A
Broj okretaja motora pumpe cca.	385 / 400	o/min
Br. okretaja motora zvezdastog t.	28 / 12	o/min

5.4 Performanse pužne pumpe D6-3**Performanse D6-3 (DE)**

Specifikacija	Vrednost	Jedinica
Učinak pumpe, cca.	22	l/min pri 385 o/min
Radni pritisak, max.	30	bar
Granulacija max.	2	mm
Transportuje do *, max. - crevo 25 mm Ø	20	m
Transportuje do *, max. - crevo 35 mm Ø	40	m
Učinak kompresora	0,25	Nm³/min

Performanse kompresora LK 250**Performanse kompresora K2 N**

* Orientacione vrednosti u zavisnosti od visine pumpanja materijala, stanja i modela pumpe (rotora-statora), kvaliteta, sastava i konzistencije materijala.

5.5 Performanse pužne pumpe D5-2,5

Performanse D5-2,5

Specifikacija	Vrednost	Jedinica
Učinak pumpe, cca.	22	o/min pri 385 o/min
Radni pritisak, max.	25	bar
Granulacija max.	3	mm
Transportuje do *, max. - crevo 25 mm Ø	25	m
Transportuje do *, max. - crevo 35 mm Ø	40	m

* Orientacione vrednosti u zavisnosti od visine pumpanja materijala, stanja i modela pumpe (rotora-statora), kvaliteta, sastava i konzistencije materijala.

5.6 Performanse pužne pumpe D8-2

Performanse D8-2

Specifikacija	Vrednost	Jedinica
Učinak pumpe, cca.	34	o/min pri 385 o/min
Radni pritisak, max.	20	bar
Granulacija max.	3	mm
Transportuje do *, max. - crevo 25 mm Ø	25	m
Transportuje do *, max. - crevo 35 mm Ø	40	m

* Orientacione vrednosti u zavisnosti od visine pumpanja materijala, stanja i modela pumpe (rotora-statora), kvaliteta, sastava i konzistencije materijala.

6 Jačina zvuka

Garantovana jačina zvuka LWA


95dB (A)

7 Vibracije

Izmerena efektivna vrednost ubrzanja kojem su izloženi gornji ekstremiteti <math><2,5 \text{ m/s}^2</math>

Dimenziije

8 Dimenziije



Slika 2: Dimenziije

9 Pločica



Slika 3: Plaćica mašine

Pločica se nalazi sa donje desne strane spremnika materijala i sadrži sledeće podatke:

- Proizvođač
- Tip
- Godina proizvodnje
- Broj mašine
- Dozvoljeni radni pritisak

10 Nalepnica kontrole kvaliteta




Slika 4: Nalepnica kontrole kvaliteta

Nalepnica kontrole kvaliteta sadrži sledeće podatke:

- Potvrđuje CE prema EU smernicama
- Serijski broj
- Kontrolisao / potpis
- Datum kontrole

11 Sklop

11.1.1 Pregled



Slika 5: Pregled sklopova

- | | |
|--|---|
| 1. Motor pumpe | 10. Armatura za vodu |
| 2. Zaštitna ručica motora | 11. Priključak creva za malter |
| 3. Štitnik od kovitlanja vazduha (dodata oprema) | 12. Manometar pritiska maltera |
| 4. Zaštitna mreža sa otvaračem za vreće | 13. Cev za mešanje |
| 5. Spremnik materijala | 14. Točak |
| 6. Kompresor | 15. Priključak struje na komandnom ormanu |
| 7. Ručke za prenos | 16. Komandni orman |
| 8. Točak sa duplom kočnicom | 17. Poluga za blokiranje cevi mešača |
| 9. Ventil za ispuštanje vode | |

Opis sklopova

12 Opis sklopova

Mašina za mešanje i pumpanje PFT G4 se sastoji od sledećih glavnih komponenti:


12.1 Spremnik materijala



- Spremnik materijala sa ramom i zaštitnom rešetkom

Slika 6: Sklop – spremnik materijala


12.2 Komandni orman artikalski broj 00 25 25 27



- Komandni orman
- 1. Glavni prekidač sa promenom faze, istovremeno je i prekidač za zaustavljanje u slučaju opasnosti
- 2. Taster za protok vode
- 3. Glavni priključak struje 32A
- 4. CEE – spoljna utičnica 4x16A, upravlja vodenom pumpom
- 5. CEE – spoljna utičnica 4x16A, za kompresor
- 6. CEE – spoljna utičnica 7x16A, za motor mešača
- 7. Šuko utičnica 230V, monofazna
- 8. Spleti utikač utičnice kabla za daljinsko upravljanje
- 9. Utičnica za kabl daljinskog upravljanja
- 10. Kontrolna lampa – žuta, pogrešan smer okretanja
- 11. Kontrolna lampa - crvena, zaštita motora je aktivirana
- 12. Prekidač za izbor rada zvezdastog točka
- 13. Taster za promenu smera okretanja motora
- 14. Taster za puštanje mašine u rad „UKLJ“ / „ISKLJ“
(kontrola napona)


Slika 7: Sklop – komandni orman

12.3 Cev za mešanje sa motorom i pumpom



Slika 8: Sklop - cev za mešanje sa motorom

12.4 Armatura za vodu



Slika 9: Sklop - armatura za vodu

12.5 Kompresor




- Kompresor LK 250 sa presostatom-kontrolom pritiska
- Kompresor K2 N sa presostatom-kontrolom pritiska

Slika 10: Kompresor

Priklučci

13 Priklučci



Slika 11: Priklučci

1. Glavni priključak struje
2. Priključak creva za materijal
3. Priključak za vodu iz mreže
4. Priključak vazduha do pištolja

14 Radni režimi

14.1 Prekidač zvezdastog točka



Slika 12: Radni režimi zvezdastog točka

Zvezdasti točak može da radi u tri radna režima:

Prekidač u položaju „0“:

Zvezdasti točak je isključen, samim tim je i prekinut dotok materijala u zonu mešanja. Ovaj položaj se koristi npr. kada se čisti zona mešanja sa vretenom za čišćenje ili kada je potrebno pumpu oslobođiti pritiska – motor radi na kratko u kontra smeru.

Prekidač u položaju - desno:

Zvezdasti točak radi sinhrono sa motorom pumpe, uključuje se i isključuje u zavisnosti od pritiska vazduha u sistemu ili uz pomoć daljinskog upravljača.

Prekidač u položaju - levo:

Zvezdasti točak radi neprekidno, nezavisno od pritiska vazduha u sistemu. U ovom položaju se može dodati materijal u zonu mešanja i kada ne radi motor pumpe.

15 Dodatna oprema



Slika 13: hauba za uduvavanje

**PFT hauba za uduvavanje E1 za G 4
(artikalski broj 20 60 02 13)**

PFT hauba za uduvavanje materijala služi za snabdevanje mašine suvim materijalom uz pomoć pneumatskog transportera PFT SILOMATA.



Slika 14: prijemna hauba

**PFT prijemna hauba sa osiguračem protiv praznog hoda za G 4
(artikalski broj 20 60 05 00)**

PFT prijemna hauba služi za snabdevanje mašine PFT G 4 direkto iz silosa / kontejnera suvim materijalom. U slučaju da spremnik materijal ostane prazan, mašina prima signal pomoću utičnice za daljisko upravljanje i isključuje se.



Slika. 15: ROTOMIX

**ROTMIX D-Pumpe komplet sa spojnicom 35
(artikalski broj 20 11 80 00)**

Naknadni mešač za bolje rastvaranje i mešanje materijala. Direktan pogon pomoću zupca na rotoru. Zapremine cca. 1,2 l



Slika. 16: ROTOQUIRL

ROTOQUIRL II komplet sa spojnicom 35 (artikalski broj 20 11 84 00)
Naknadni mešač za bolje rastvaranje i mešanje materijala. Direktan pogon pomoću zupca na rotoru. Zapremine cca. 4,2 l



Slika. 17: Crevo za vodu/vauzduh

**Crevo za vodu / vazduh 3/4" x 40m sa Geka-spojnicama
(artikalski broj 20 21 21 00)**



Slika 18: Kabl za daljinsko upravljanje

**Kabl za daljinsko upravljanje 25m komplet sa tasterom za uključivanje/isključivanje, sa kontrolnim svetлом
(artikalski broj 20 45 69 29)**



Slika 19: Kabl za struju

Kabl za struju 5 x 4 mm² 25m sa CEE-utikačem i CEE-utičnicom 5 x 32A 6h crveno (artikalski broj 20 42 39 20)

Ostalu dodatnu opremu možete pronaći na: www.pft.net

Pravilna upotreba armaturnih sklopova



16 Pravilna upotreba armaturnih sklopova

16.1 Namena armaturnog sklopa

Uredaj je konstruisan i namenjen isključivo za upotrebu na način koji je ovde opisan.



Područje primene!

Osnovna primena za vodu i neutralne tečnosti koje nisu lepljive. Takođe pogodan za vazduh i neutralne gasove koji nisu zapaljivi.

Maksimalni radni pritisak (ulazni pritisak) 16 bara. Izlazni pritisak kontinualno podešiv od 1,5 do 6 bara.

Najmanji mogući ulazni pritisak 2,5 bara.

Minimalni pad pritiska (ulazni/izlazni) 1 bar.

Maksimalna temperatura fluida i okruženja 75°C.

Položaj ugradnje po želji, po mogućству vertikalnan.

16.2 Namena magnetnog ventila



Područje primene!

Magnetni ventil za tečne i gasovite medije, agresivne ili neutralne, upotrebljiv u raznim temeperaturnim zonama i rasponima pritiska.

Tip 6213 je 2/2 magnetni vetil direktno prolazan, po pravilu zatvoren, u permanentnoj vezi sa sistemom membrane. Uključuje se od 0 bara i univerzalno je primenjiv za tečnosti. Da bi se u potpunosti otvorio, neophodna je najmanje 0,5 bara razlika u pritisku.

16.3 Namena merača protoka



Područje primene!

Merač protoka služi za merenje zapremine prozirnih tečnosti i protok gasova i zatvorenom sistemu cevi. Opciono, uređaj se može koristiti za nadzor protoka.



UPOZORENJE!

Opasnost od nepravilne upotrebe!

Svaka ne namenska upotreba i/ili upotreba uređaja za druge svrhe može prozrokovati opasnost.

Zbog toga:

- Uređaj koristiti samo za navedene svrhe.
- Uvek slediti uputstva za rad dobijena od strane proizvođača materijala.
- Striktno se pridržavati uputstava navedenih u ovom uputstvu za upotrebu.

Pritužbe na bilo kakvu štetu nastalu nepravilnim korišćenjem ne mogu biti uzete u obzir.

Korisnik je odgovoran za sve štete prouzrokovane nepravilnom upotrebotom.

17 Pravilna upotreba kompresora

17.1 Namena kompresora

Uređaj je konstruisan i namenjen isključivo za upotrebu na način koji je ovde opisan.



Pažnja!

Kompresor za vazduh je namenjen isključivo za proizvodnju komprimovanog vazduha i može se koristiti isključivo sa priključenim priborom za rad. Svaka druga ili upotreba drugačije nego što je predhodno opisano, na primer sa crevom ili cevima sa slobodnim i/ili otvorenim protokom smatra se nepravilnom upotrebom. Priključeni delovi za rad sa kompresorom ili delovi tog priključka, moraju biti konstruisani tako da izdrže maksimalni generisani pritisak od 5,5 bara.

Kompresor se može koristiti isključivo u tehnički besprekornom stanju i u skladu sa uputstvima za rad i merama opreza!

Kvarovi ili nedostaci koji mogu da utiču na bezbednost, moraju biti otklonjeni pre nego što se kompresor ponovo pusti u rad.

Pravilna upotreba kompresora

17.2 Sigurnosni uređaji kompresora



UPOZORENJE!

Opasnost po život u slučaju nefunkcionisanja sigurnosnih uređaja!

Sigurnosni uređaji obezbeđuju maksimalnu bezbednost prilikom rada. Oni se nikada ne smeju isključiti iz procesa rada kompresora čak i ako dođe do smetnji u radu prouzrokovanih od strane sigurnosnih uređaja. Bezbednost je zagarantovana samo u slučaju neoštećene sigurnosne opreme.

Zbog toga:

- Pre početka rada proveriti da li su sigurnosni uređaji u funkciji i da li su pravilno postavljeni.
- Sigurnosne uređaje nikada ne isključivati iz procesa rada.
- Pristup sigurnosnim uređajima, kao na primer prekidaču za prekid rada kompresora u hitnom slučaju, mora uvek biti dostupan.

17.3 Opšta podešavanja kompresora

Kompresor za vazduh ispunjava nacionalne i međunarodne bezbednosne propise i stoga se može koristiti u prostorijama sa povećanom vlagom kao i na otvorenom. Preporučuju se ipak mesta sa što čistijim i suvljijim vazduhom. Obavezno voditi računa o tome da uređaj uvek može nesmetano da usisava vazduh. Ovo se posebno odnosi u slučajevima kada se na uređaju vrši nadogradnja.

Kompresor treba tako postaviti da prilikom rada ne bude u mogućnosti da usisa bilo kakve opasne materije, kao što su na primer: rastvarači, isparenja, prašina i slično. Uredaj sme biti postavljen za rad isključivo u prostorijama u kojima ne postoji opasnost od eksplozija.

17.4 Vruća površina kompresora

Opšte informacije



UPOZORENJE!

Opasnost od opekotina!

Za vreme rada postoji mogućnost da površina kompresora dostigne temperaturu čak do 100°C. Zbog toga se mora voditi računa da uređaj ne dođe u dodir sa otkrivenim delovima tela za vreme rada i jedan određeni period vremena nakon završetka rada.

18 Opis PFT pumpe za povećanje vodenog pritiska (oprema)

18.1 Primena pumpe za povećanje pritiska

PFT pumpa za povećanje pritiska se pre svega koristi kao vodena pumpa između mešača maltera i pumpe maltera u slučaju da priključak vode ne obezbeđuje minimalni zahtevani pritisak vode za rad mašine. Pored ove osnovne namene, pumpa se može koristiti i kao usisna pumpa za usisavanje tečnosti iz posuda, za pražnjenje manjih bazena i bara, za odvođenje vode iz podrumskih prostorija ili za navodnjavanje.

Konstantno snabdevanje PFT mašina vodom iz posude sa vodom, automatski je osigurano pomoću PFT pumpe za povećanje pritiska.

Pritisak vode od najmanje 2,5 bara dok mašina radi na gradilištu na kojem se vodom snabdeva iz posuda, primenom ove pumpe je zagarantovan.

Primer:



oprema



Usisna glava sa sitom od nerđajućeg čelika, usisno crevo 1“, 2,5m

Art.br. 00 13 66 19

Slika 20: Pumpa za povećanje pritiska i bure za vodu

00492679 Artikalski broj pumpe za povećanje vodenog pritiska AV1000/1

18.2 Pravilna upotreba



Pažnja!

PFT pumpa za povećanje vodenog pritiska je namenjena za pumpanje čiste vode, relativno zaprljane vode i za tečnosti koje nisu hemijski agresivne. Izbegavati tečnosti koje sadrže vlakna i koja su abrazivna.

Upotreba ove pumpe regulisana je lokalnim propisima.

Priprema pumpe za povećanje vodenog pritiska (oprema)



19 Priprema pumpe za povećanje vodenog pritiska (oprema)

Električni sklop



Pažnja!

Priklučite pumpu samo na utičnicu sa uzemljenjem. Za povećanje bezbednosti pri radu, preporučujemo da strujno kolo na koje će biti priključena pumpa, bude snabdeveno zaštitnom FI-sklopkom nominalne vrednosti od 30 mA. Ovo je naročito važno u slučaju postavljanja pumpe u blizini posuda sa vodom, bara ili tome slično.

Priklučivanje vodova



Pažnja!

Važno je voditi računa o tome, da je usisni vod odnosno dovod vode priključen na za to označenom mestu.

Ukoliko pumpa radi u režimu usisavanja, treba voditi računa o tome da usisni vod bude što je moguće kraći.

20 Prvo puštanje u rad pumpe za povećanje vodenog pritiska



Slika. 21: Punjenje pumpe na ulazu

Pre prvog puštanja u rad, PFT – pumpu za povećanje vodenog pritiska napuniti vodom kako bi iz kućišta pumpe izašao suvišni vazduh – odzračavanje pumpe.

Ulići vodu preko ulaza za vodu (1).

Proveriti sito za skupljanje nečistoća na ulazu za vodu (1).

Punjjenje vodom ne traga da bude suviše brzo, kako bi se obezbedilo da sav vazduh može da izađe iz kućišta pumpe.

Najbolje je da se istovremeno i usisno crevo napuni vodom.

20.1 Puštanje u rad pumpe za povećanje vodenog pritiska



Slika. 22: Priklučivanje vodova

Obratite pažnju na sledeća uputstva pre puštanja u rad pumpe.

Pumpa mora biti postavljena u vodoravan položaj.

Pre upotrebe usisni vod mora biti priključen u položaj 1 kao i potisni vod u položaj 2. Pri povezivanju vodova treba voditi računa o prihvatljivim dimenzijama:

- najmanje 1" za usisni vod
- najmanje 3/4" za potisni vod

Proverite da li je crevo bez oštećenja i u potpunosti ne pušta vazduh kao i da li je usisna korpa potpuno potopljena u tečnost kako bi se spričilo usisavanje vazduha.



Slika. 23: Usisna korpa sa filterom
Artikalski broj 00 13 66 19

Na kraju usisnog voda (3) mora biti postavljena usisna korpa sa filterom i nepovratnim ventilom.

Preporučuje se i dodatni filter za sitnije čestice u usisnom vodu.

NAPOMENA!

Protok vode u pumpi se smanjuje s povećanjem dužine usisnog creva. Spojite pumpu za povećanje vodenog pritiska što je moguće bliže mestu zahvata vode (potisak je jači od usisa).

Ukoliko ste se pridržavali ovih uputstava, pumpa se može uključiti. U zavisnosti od dužine usisnog creva, vreme usisa može potrajati nekoliko sekundi. Ako pumpa ne radi ni nakon nekoliko minuta, razlog ovome može biti:

- U pumpi se nalazi još vazduha i postupak odzračivanja se mora ponoviti dok ne izade sav vazduh.
- Usisni vod propušta i pumpa usisava vazduh.
- Sito u usisnoj korpi je začepljeno.
- Usisno crevo je presavijeno.
- Maksimalna visina usisa je premašena.



Pažnja!

Da bi ste sprečili oštećenje pumpe ona nikada ne sme raditi na suvo.

21 Opis G 4 X smart

21.1 Princip funkcionisanja G 4 X smart



Slika. 24: Opis

Suva zona za prijem fabrički gotovih maltera odvojena je od zone mešanja i pumpanja materijala. Suvi malter se pomoću koso postavljenog zvezdastog točka ubacuje u zonu mešanja. PFT G 4 X smart može se ponovo pokrenuti i dopuniti materijalom u bilo kom trenutku. Zvezdasti točak punjača ima zaseban pogon i može se brzo rastaviti pomoću centralnog mehanizma bravljjenja.

Materijal

21.2 Opis funkcija G 4 X smart



Nova mašina za mešanje i pumpanje G 4 X smart sa 400V trofaznim napajanjem, specijalno je razvijena za pumpanje, prskanje i nanošenje mašinskog suvog maltera, pastoznih materijala i još mnogo toga do 2 mm granulacije.

Kapacitet pumpanja materijala može se lako prilagoditi potrebama, jednostavnom izmenom pužne pumpe – rotora/statora.

Mašina se može puniti materijalom iz vreća ili direktno iz silosa/kontejnera pomoću prijemne haube ili haube za uduvanje materijala i PFT SILOMATA.

Slika. 25: Opis funkcija

21.3 Područja primene

Za fabrički gotove suve mašinske maltere, kao:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">■ gipsani malter■ krečno-gipsani malter■ cementni malter■ fango masa■ izolacioni malter | <ul style="list-style-type: none">■ malteri za fugovanje■ malteri za ojačavanje i lepljenje■ tečni estrih■ zidarski malter |
|---|---|
- i još mnogo toga

22 Materijal

22.1 Protočnost / karakteristike protoka



NAPOMENA!

- Pužna pumpa D6-3 se koristi do 30 bara radnog pritiska.
- Pužna pumpa D5-2,5 se koristi do 25 bara radnog pritiska.
- Pužna pumpa D8-2 se koristi do 20 bara radnog pritiska.
- Moguća daljina pumpanja veoma zavisi od same protočnosti materijala.
- Ukoliko se prekorači 30, 25 ili 20 bara radni pritisak, dužina creva za malter mora biti sraćena.
- Da bi izbegli moguće kvarove na mašini kao i povećano habanje motora pumpe, mešača i pužne pumpe, koristite samo originalne PFT rezervne delove, kao što su:
 - PFT - Rotori
 - PFT - Statori
 - PFT - Mešači
 - PFT – Creva za malter.
- Originalni delovi su usklađeni jedni sa drugim i sa mašinom čine konstruktivnu celinu.
- U slučaju kršenje ovog pravila, garancija prestaje da važi a može se očekivati i lošiji kvalitet gotovog maltera.

23 Manometar pritiska maltera



Pažnja!

Upotreba manometra pritiska maltere preporučuje se iz bezbednosnih razloga.



Slika. 26: Manometar pritiska maltera

PFT-Manometar pritiska maltera

Neke od prednosti manometra za pritisak maltera:

- Precizno regulisanje pravilne konzistencije maltera.
- Konstantna kontrola ispravnog izlaznog pritiska.
- Blagovremeno uočavanje stvaranja začepljenja odnosno preopterećenja motora pumpe.
- Obezbeđuje sigurnost da creva nisu pod pritiskom.
- Produžava radni vek delova PFT pužne pumpe.
- U najvećoj meri služi da obezbedi bezbedan rad rukovaocu mašinom.

24 Mere bezbednosti



Pažnja!

Pridržavajte se regionalnih pravila bezbednosti za rad sa crevima za transport materijala i uređaja za aplikaciju!

25 Transport, pakovanje i skladištenje

25.1 Mere bezbednosti pri transportovanju

Nepravilno transportovanje



PAŽNJA!

Oštećenja pri nepravilnom transportovanju!

Nepravilno transportovanje može prouzrokovati znatna oštećenja mašine.

Zbog toga:

- Pri istovaru delova prilikom prijema mašine kao i pri internom transportu, postupajte pažljivo i vodite računa o napomenama i simbolima na pakovanju.
- Koristite isključivo utore i predviđene tačke vešanja za transport.
- Ukloniti pakovanje neposredno pre montiranja mašine.

Viseći teret



UPOZORENJE!

Opasnost po život od visećih tereta!

Pri dizanju teških tereta postoji pretnja opasna po život od mogućeg pada delova ili od nekontrolisanog njihanja.

Zbog toga:

- Nikada ne stajati ispod visećeg tereta.
- Voditi računa o uputsvu za predviđene tačke vešanja.
- Nikada ne kačiti mašinu za isturene delove ili za otvore na ugrađenim delovima. Obezbediti uvek sigurno prijanjanje sajle.
- Koristiti isključivo odobrenu opremu za podizanje i sajle odgovarajućeg kapaciteta nosivosti.

25.2 Kontrola pri transportu

Neposredno po prijemu proveriti celovitost isporuke i eventualna oštećenja prilikom transporta.

U slučaju vidnog oštećenja pri transportu, postupiti na sledeći način:

- Ne prihvati isporuku ili je prihvati isključivo uz zapisnik o oštećenju.
- Uočena oštećenja zabeležiti na propratnim dokumentima ili na dostavnici prevoznika.
- Pokrenuti proces za reklamaciju.



NAPOMENA!

Čim se uoči nedostatak, uložiti reklamaciju. Zahtev za zamenu neispravnih delova može biti uzet u obzir isključivo za vreme trajanja garantnog roka.

25.3 Transport

Tačke kačenja



Slika. 27: Tačka kačenja sajle

Pri transportu dizalicom koristiti samo tačke za kačenje sajle koje su na mašini.

Sledeći uslovi moraju biti ipoštovani:

- Dizalica i oprema za dizanje moraju biti predviđeni za težinu koja se prenosi.
- Rukovalac dizalice mora biti ovlašćen za upravljanje dizalicom.

Povezivanje:

1. Kuke na sajli zakačite za obe tačke kačenja/vešanja, kao na Slika. 27 .
2. Uveriti se da mašina ravnomerno visi, po mogućstu da je u ravnoteži.

Transport mašine koja je već u upotrebi



OPASTNOST!

Opasnost od povrede malterom koji pod pritiskom može da izleti iz mašine!

Lice i oči mogu zadobiti teške povrede.

Zbog toga:

- Pre nego što se otvore sigurnosni osigurači na spojnici creva, uveriti se da u crevu za malter nema pritiska (proveriti položaj kazaljke na manometru, mora da bude na 0).

1. Izvršiti sledeće korake pre početka transportovanja:
2. Prvo, isključiti glavni kabl za napajanje.
3. Isključiti sve ostale spoljne kablove.
4. Ukloniti dovod vode.
5. Otkloniti sve delove koji nisu čvrsto spojeni sa mašinom, kao npr. kompresor.
6. Započeti transport.

25.4 Transport u delovima



Slika. 28: Prenošenje

1. Za lakši ručni prenos, mašinu rastaviti na pojedinačne delove, cev mešača i spremnik materijala. Oni se mogu odvojeno prenositi.

Pakovanje

26 Pakovanje

Pakovanje maštine

Pojedinačni delovi moraju biti spakovani u skladu sa očekivanim uslovima transporta. Za ambalažu se mogu koristiti isključivo materijali koji nisu štetni po okolinu.

Ambalaža mora da štiti pojedinačne delove tokom transporta od oštećenja, korozije i ostalih oblika oštećenja. Voditi računa da ambalaža nije oštećena i ukloniti je neposredno pre montaže.

Rukovanje ambalažom

Ukoliko ne postoji sporazum o povratu ambalaže, odvojiti njene sastavne delove prema vrsti i veličini. Po mogućству iskoristiti je ponovo ili reciklirati.



UPOZORENJE!

Zagađenje životne sredine usled nepravilnog odlaganja otpada!

Ambalaža je napravljena od korisnih sirovina i u mnogim slučajevima može se ponovo iskoristiti, preraditi ili reciklirati.

Zato:

- Odlagati ambalažu isključivo na način koji nije štetan po okolinu.
- Pridržavati se lokalnih pravila o zbrinjavanju ambalaže. Ukoliko je potrebno, angažovati specijalizovanu firmu za odlaganje otpada.

27 Upotreba

27.1 Bezbednost

Lična zaštitna oprema

Za vreme rada sa mašinom obavezno nositi sledeću zaštitnu opremu:

- Zaštitna odeća
- Zaštitne naočare
- Zaštitne rukavice
- Zaštitne cipele
- Zaštitne slušalice



NAPOMENA!

Dodatna zaštitna oprema koja mora da se nosi tokom određenih poslova, posebno će biti navedena u upozorenjima u ovom poglavljju.

Osnovne informacije



UPOZORENJE!

Opasnost od povrede zbog nepravilnog rukovanja!

Nepravilno rukovanje može prouzrokovati teške povrede ljudstva i oštećenje imovine.

Iz tog razloga potrebno je:

- Pridržavati se svih koraka navedenih u ovom uputstvu.
- Uveriti se pre početka rada, da su svi preklopni delovi i sigurnosni uređaji priključeni i da ispravno funkcionišu.
- Nikada ne isključivati sigurnosne uređaje za vreme rada.
- Održavati red i čistoću u području rada! Nepričvršćeni delovi i alat koji je naslagen na mašini prestavlja potencijalnu opasnost.
- Visok nivo buke može da dovede do trajnog oštećenja sluha. Za vreme rada u blizini mašine nivo buke može biti veći od 95 dB(A). Pod neposrednom blizinom, smatra se udaljenost manja od 5 metara od mašine.

28 Sigurnosna oprema



Slika. 29: Pozicija nagibnog prekidača

Nagibni prekidač (1) u priključnoj kutiji pogonskog motora.

- Nagibni prekidač se aktivira čim se osloboodi brzopotezni zatvarač i pogonski motor se nagne u stranu.
- Ako je mašina postavljena na neravnom terenu, nagibni prekidač može se sam aktivirati zbog kosog položaja mašine.

29 Priprema mašine

Pre upotrebe mašine pridržavati se sledeće procedure za pripremu mašine za rad:



Slika. 30: Mrežasti poklopac



OPASNOST!

Zvezdasti točak u pokretu!

Opasnost od povrede pri dodiru zvezdastog točka dok je u pokretu.

- Za vreme pripreme mašine za rad kao i za vreme rada ne sme se uklanjati mrežasti poklopac (1) sa mašine.
- Nikada ne posežite rukom u mašinu koja radi.


Povezivanje električnog napajanja 400V



Slika. 31: Točak sa kočnicom

1. Točak sa kočnicom uvek zakočiti pre puštanja mašine u rad.
2. Postaviti mašinu u stabilan položaj na ravnoj površini i obezbediti je od neželjenih pokreta:
 - ne gurati niti naginjati mašinu.
 - mašinu postaviti tako da na nju ili u nju ne mogu eventualno pasti delovi iz okruženja.
 - Komande mašine moraju biti lako dostupne.
 - Prostor oko mašine od cca. 1,5 metra mora uvek biti slobodan.

30 Povezivanje električnog napajanja 400V



Slika. 32: Električno napajanje 400V


1. Mašinu (1) spojiti na trofaznu mrežu 400V.



OPASNOST! Opasnost po život usled strujnog udara!

Priklučni kabl mora biti pravilno spojen i osiguran:
Mašinu priključiti isključivo na izvor napajanja sa propisanom FI-zaštitnom sklopkom (30 mA) RCD (Residual Current operated Device) tip A.

30.1 Pojedinačna kontrola priključnica



Slika. 33: Priključci napajanja

- Priklučite pumpu za povećanje vodenog pritiska (1).



NAPOMENA!

Upotreba pumpe za povećanje vodenog pritiska je neophodna ukoliko je pritisak vode manji od 2,5 bara dok mašina radi.

- Proverite da li je priključen kompresor (2).
- Proverite da li je priključen glavni motor pumpe(3).




UPOZORENJE!

Opasnost po život od delova koji se okreću!

Nepravilno rukovanje može prouzrokovati teške povrede ljudstva i oštećenje imovine.


- Gore navedeni pogoni (motori) smeju se pustiti u pogon isključivo preko utičnica na komandnom ormanu koje su za njih namenjene.

30.2 Povezivanje vode iz mreže



Slika. 34: Slavine za ispuštanje vode

1. Zatvoriti slavine za ispuštanje vode (1).
2. Zatvoriti slavinu za vodu (2).
3. Zatvoriti slavinu za ispuštanje vode na pumpi za povećanje vodenog pritiska AV 1000/1.



Slika. 35: Priključivanje vode

4. Pustiti vodu kroz crevo (3). Time ćete očistiti i odzračiti crevo za vodu.
5. Priključiti crevo za vodu (3) na ulaz za vodu na mašini (4).

NAPOMENA!

Koristiti isključivo čistu vodu koja u sebi ne sadrži čvrste čestice. Pritisak vode mora biti najmanje 2,5 bara da bi mašina radila.

Voditi računa o Pravilniku o zaštiti pijače vode opisanom u delu 1.

NAPOMENA!

Nikada ne puštati mašinu da radi na suvo, time se znatno skraćuje radni vek pužne pumpe.

6. Odvojiti crevo za vodu (5) od cevi za mešanje.
7. Otvoriti slavinu na dovodu za vodu.

30.3 Povezivanje vode iz cisterne



Slika. 36: Pumpa za povećanje pritiska

Artikal broj 00492679 pumpa za povećanje pritska AV1000/1



Slika. 37: Filter

NAPOMENA!

Kada se radi sa vodom iz cisterne, koristiti crevo sa usisnom korpom i filter sitom (art. br. 00136619). Odzračiti pumpu za povećanje vodenog pritiska.


NAPOMENA!

Ne dozvoliti da vodena pumpa radi na suvo, inače će se njen radni vek znatno skratiti.

G 4 X puštanje u rad

31 G 4 X puštanje u rad

31.1 Puštanje mašine u rad



Slika. 38: Puštanje u rad

1. Okrenuti glavni prekidač (1) u položaj „I“.
2. Ukoliko žuta kontrolna lampica (2) „promena smera okretanja“ svetli, promeniti smer okretanja motora.
3. Okrenuti glavni prekidač (1) u položaj „0“.
4. Metalnu pločicu (3) gurnuti na suprotnu stranu.
5. Okrenuti glavni prekidač (1) u položaj „I“.



NAPOMENA!


Mašina će raditi samo ako žuta kontrolna lampica ne svetli.

31.2 Podešavanje količine vode



Slika. 39: Taster za vodu

1. Da bi se podešila količina vode, pritisnuti taster za vodu (1).



Slika. 40: Merač protoka vode

2. Istovremeno podešavati predviđenu količinu vode pomoću igličastog ventila (2).
3. Protok vode se vidi na meraču protoka vode (3) i po položaju plovka (4).



NAPOMENA!

Voditi računa o specifikaciji proizvođača maltera o količini vode, npr. Knauf MP75 potrebna količina vode cca. 650l/h.




NAPOMENA!

Svaki prekid prskanja materijala prouzrokuje neznatnu promenu u konzistenciji materijal. Ova neujednačenost se reguliše sama po sebi, u kratkom periodu od ponovnog pokretanja mašine.

Zato ne podešavati količinu vode pri svakoj promeni konzistencije. Sačekati, dok se konzistencija materijala ponovo reguliše.

31.3 Voda u zoni mešanja



Slika. 41: Natapanje

**NAPOMENA!**

Po pravilu, pumpa mora biti „natopljena“. Proces natapanja omogućava lakše pokretanje pužne pumpe.

1. Crevo za vodu (1) priključiti na cev za mešanje.
2. Slep poklopac (2) ukloniti sa donjeg priključka za vodu.
3. Pritisnuti taster za vodu (3).
4. Pustiti taster za vodu (3) čim voda počne da izlazi na donjem priključku.
5. Slep poklopac (2) ponovo zavrnuti na donjem priključku vode.

32 Manometar pritiska maltera



Slika. 42: Manometar pritiska maltera

**OPASNOST!****Previsok radni pritisak!**

Delovi maštine mogu nekontrolisano da izlete ili da puknu i da povrede rukovaoca.

- Ne upotrebljavati mašinu bez manomatra za pritisak maltera.
- Koristiti isključivo creva za malter koja su atestirana na minimum 40 bara radni pritisak.
- Pritisak pucanja creva za malter mora biti najmanje 2,5 puta veći od radnog pritiska.

33 Opasnost po zdravlje od prašenja materijala



Slika. 43: Zaštitna maska

**Upozorenje!**

Dugoročno udisanje prašine može prouzrokovati oštećenje pluća ili biti uzrok nekih drugih zdravstvenih problema.

**NAPOMENA!**

Poslužilac maštine ili druge osobe koje rade u prostoru punom prašine, moraju da nose zaštitne maske za vreme punjenja maštine materijalom!

Odluke Saveta za opasne materije (AGS) mogu se naći u tehničkim pravilima za opasne materije (TRGS 559).

Snabdevanje mašine suvim materijalom



33.1 Uređaj za otprašivanje G 4



Slika. 44: Uređaj za otprašivanje

Uređaj za otprašivanje G 4 artikalski broj 00 43 24 13.

Sastavni delovi:

1. Zaštitna mreža od prašine sa usisnim ramom.
2. Industrijski usisivač.
3. Štitnik od kovitlanja vazduha.
4. Gumena cev usisivača, zaštitni panel i profil dihtunga.

34 Snabdevanje mašine suvim materijalom



Slika. 45: Materijal u vreći

Snabdevanje mašine materijalom, u zavisnosti od opreme, može biti iz vreća, prijemne haube ili haube za uduvavanje.

- Snabdevanje materijalom iz vreća:



OPASNOST!

Rizik od povrede na otvaraču za vreće!

Zbog oštredih ivica postoji opasnost povređivanja na otvaraču za vreće.

- Nositi zaštitne rukavice.

Snabdevanje prijemnom haubom:

- Dodatna oprema – artikalski broj 20 60 05 00
- Montirati prijemnu haubu umesto zaštitne mreže.



OPASNOST!

Rizik od povrede na zvezdastom točku!

U toku rada mašine, ne otvarati prijemnu haubu. Pre otvaranja, isključiti glavni prekidač i prekinuti dovod struje.



Slika. 46: Prijemna hauba



Slika. 47: Hauba za uduvavanje

Snabdevanje sa haubom za uduvavanje:

- Dodatna oprema – artikalski broj 20 60 02 13
- Montirati haubu za uduvavanje materijala umesto zaštitne mreže.



OPASNOST!

Rizik od povrede na zvezdastom točku!

Za vreme pneumatskog transporta materijala, ne otvarati mašinu. Pre otvaranja, isključiti glavni prekidač i prekinuti dovod struje.



NAPOMENA!

Mašinu za mešanje i pumpanje G 4 X najpre snabdeti materijalom. Izvući slepi prekidač ili isključiti mašinu pomoću kontrole pritiska vazduha. Početi sa radom tek kada sonda pošalje signal silomatu da je spremnik pun sa materijalom.

35 Nadgledanje mašine



OPASNOST!

Pristup neovlašćenih lica!

Mašina se može staviti u upotrebu samo ako je pod nadzorom.

Puštanje mašine u rad

36 Puštanje mašine u rad


37 Ispitivanje konzistencije materijala



Slika 48: Cev za ispitivanje konzistencije

1. Cev za ispitivanje konzistencije priključiti na manometar pritiska maltera.
2. Postaviti kofu ili korito pod cev za ispitivanje konzistencije.
Artikalski broj: 20104301 cev za ispitivanje konzistencije 25Ž-deo.

37.1 Pokretanje mašine „u letu“




Slika 49: Uključivanje

1. Prekidač zvezdastog točka (1) okrenuti na desno.
2. Uključiti mašinu, pritisnuti zeleni taster (2) kontrola napona „UKLJ“.



Slika 50: Konzistencija maltera

3. Provera konzistencije maltera.



Slika 51: Isključivanje

4. Isključiti mašinu, pritisnuti crveni taster (4) kontrola napona „ISKLJ“.
5. Ukloniti i oprati cev za ispitivanje konzistencije materijala.

38 Creva za malter

38.1 Priprema creva za malter



2
1
3

1. Deo za pranje (1) priključiti na slavinu za vodu (2).
2. Crevo za malter (3) priključiti i pokvasiti.
3. Crevo za malter i deo za pranje skinuti i rastaviti.
4. Iz creva za malter izbaciti svu vodu.
5. Podmazati crevo za malter sa lepkom za tapete, cca. 2 litra.
6. Lepak za tapete će se ispumpati iz creva sa prvom mešavinom.

Slika 52: Priprema creva za malter




OPASNOST!

Nikada ne optuštati spojnice na crevima za malter dokle god su pod pritiskom (kontrolisati manometar pritiska maltera)! Materijal može da izleti pod pritiskom i da izazove teške povrede, pogotovo povrede oka.

Naprsla i oštećena creva mogu se pod pritiskom nekontrolisano kretati i izazvati teške povrede ljudstva u okolini!

39 Priključivanje creva za malter



2
1

1. Crevo za malter (1) priključiti na manometar (2).


NAPOMENA!



Voditi računa da spoj bude čist i ispravan, a spojnice čvrsto zategnute! Zaprljane spojnice i gumeni dihtunzi nisu vodonepropusni, voda može početi da curi i time prouzrokovati začepljenje.

2. Položite creva za malter u širokom luku, da bi se izbeglo presavijanje creva.
3. Ukoliko se crevo postavlja vertikalno, mora biti pažljivo obezbeđeno, kako se ne bi srušilo pod sopstvenom težinom.

Slika 53: Priključivanje creva za malter



3
4

4. Uključite mašinu, pritisnuti zeleni taster (3), kontrola napona „UKLJ“.
5. Čim se na kraju creva za malter pojavi malter, pritisnuti crveni taster (4), kontrola napona „ISKLJ“.

Slika 54: Uključivanje

Dovod komprimovanog vazduha

40 Dovod komprimovanog vazduha

40.1 Priključivanje creva za vazduh



1. Crevo za komprimovani vazduh (1) priključiti na armaturu za vazduh.




OPASNOST!

Nikada ne otpuštati spojke na crevima, dok god se u crevu za komprimovani vazduh nalazi pritisak.

Slika 55: Priključivanje creva za vazduh

40.2 Priključivanje pištolja za materijal



1. Crevo za vazduh (1) priključiti na pištolj za materijal (2).
2. Uveriti se da je slavina za vazduh na pištolju (3) zatvorena.
3. Pištolj za materijal (2) priključiti na crevo za malter (4).

Slika 56: Pištolj za materijal

40.3 Puštanje kompresora u rad



1. Kompresor uključiti pritiskom na crni taster (1).
2. Čim kompresor postigne radni prisak u crevima, isključuje se automatski.

Slika 57: Kompresor za vazduh

41 Nanošenje maltera


OPASNOST!
Opasnost povrede malterom koji se raspršuje!

Malter koji se raspršuje može izazvati povrede oka i lica.

- Nikada ne gledati u izlaz pištolja za materijal.
- Uvek nositi zaštitne naočare.
- Uvek se postavite tako da ne možete nikoga pogoditi malterom koji izlazi i pištolja.


NAPOMENA!

Moguća daljina pumpanja najviše zavisi od same protočnosti materijala. Teški, oštri malteri imaju slabu protočnost. Materijali koji su više razređeni imaju bolju protočnost.

Ukoliko se premaši pritisak od 30 / 25 ili 20 bara, mora se upotrebiti deblje crevo za malter.

41.1 Otvoranje ventila vazduha na pištolju

1. Uključiti mašinu, pritisnuti zeleni taster (1) kontrola napona „UKLJ“.
2. Pištolj za malterisanje držati u pravcu zida koji se malteriše.
3. Budite sigurni da se niko ne nalazi u zoni prskanja maltera.
4. Ventil za vazduh (2) na pištolju, otvoriti.
5. Mašina se automatski pali pomoću sklopke pritiska vazduha i malter počinje da izlazi.



Slika 58: Uključivanje



Slika 59: Otvorite ventil za vazduh


NAPOMENA!

Postignuta je prava konzistencija materijala, ako se materijal dobro sjedinjuje sa površinom koja se malteriše (naša preporuka je da se materijal nanosi od gore prema dole u odnosu na površinu na koju se nanosi). Manja količina vode od optimalne, ne garanjuje ujednačeno mešanje i nanošenje materijala, može prouzrokovati začepljenje u crevu i znatno povećati habanje delova pužne pumpe.


NAPOMENA!

Moguće je takođe, npr. kada se lije estrih, koristiti mašinu i bez upotrebe vazduha. Kompresor isključiti pritiskom na crveni taster.

Kabl za daljinsko upravljanje priključiti (videti poglavlje 37 Daljinsko upravljanje) i pomoći njega mašinu uključivati / isključivati.

Nanošenje maltera

41.2 Prekid rada




NAPOMENA!

Generalno, vodite računa o vremenu vezivanja materijala sa kojim radite – otvoreno vreme:

Uređaje i creva za malter perite na vreme u zavisnosti od vremena vezivanja materijala i dužine trajanja prekida rada (takođe vodite računa o spoljnoj temperaturi).


Dužina pauze u radu isključivo zavisi od smernica proizvođača materijala i o njima morate voditi računa.



Slika 60: Zatvorite ventil za vazduh


1. Za kratak prekid rada, zatvoriti ventil za vazduh (1).
2. Mašina se zaustavlja.
3. Otvaranjem ventila za vazduh (1) mašina se ponovo pokreće.

41.3 Pri dužem prekidu rada / pauzi



Slika 61: Zatvorite ventil za vazduh

1. Zatvoriti ventil za vazduh (1).
2. Isključiti mašinu pritiskom na crveni taster (2) kontrola napona „ISKLJ“.



Slika 62: Isključivanje

41.4 Isključivanje kompresora



Slika 63: Kompresor

1. Isključiti kompresor pritiskom crvenog tastera (1).
2. Otvoriti ventil za vazduh na pištolju za malter.



OPASNOST!

Opasnost od povrede malterom koji prska!

Malter koji nekontrolisano prska može prouzrokovati povrede očiju i lica.

➤ Pažnja, preostali pritisak u crevima!

42 Daljinsko upravljanje

42.1 Rad pomoću daljinskog upravljanja



1. Splei utikač (1) odvojiti od komandnog ormana.
2. Spojiti kabl za daljinsko upravljanje (2).
3. G 4 X se može uključivati / isključivati pomoću daljinskog upravljanja.

Slika 64: Daljinsko upravljanje

43 Zaustavljanje u slučaju opasnosti

43.1 Prekidač za slučaj opasnosti

Zaustavljanje u slučaju opasnosti

U vanrednim okolnostima, svi pokreti mašine moraju biti što je pre moguće zaustavljeni. Prekinuti izvor napajanja što pre.



Slika 65: Obustavljanje rada

U vanrednim situacijama postupati kao što je opisano:

1. Glavni prekidač prebaciti u položaj „0“.
2. Budite sigurni da glavni prekidač ne može biti ponovo uključen.
3. Obvestiti nadležne osobe na radnom mestu.
4. Ukoliko je potrebno pozvati hitnu pomoć ili vatrogasce.
5. Udaljiti ljudstvo iz zone opasnosti, primeniti mere prve pomoći.
6. Obezbediti pristupne puteve za vozila hitne pomoći.

Postupci nakon mera spašavanja

7. Ukoliko težina nesrećnog slučaja to zahteva, obvestiti nadležne organe.
8. Odrediti kvalifikovano osoblje za rešavanje nastalih problema.



UPOZORENJE! Opasnost po život usled preranog pokretanja mašine!

Pri ponovnom puštanju u rad postoji opasnost po život za sva lica koja se nalaze u blizini mesta nesreće.


- Pre nego što ponovo uključite mašinu, obezbedite da nema ljudi u zoni opasnosti.

9. Pre nego što ponovo pokrenete mašinu osigurajte da je sva sigurnosna oprema pravilno instalirana i da je funkcionalna.

Postupanje u slučaju nestanka struje

44 Postupanje u slučaju nestanka struje


44.1 Glavni prekidač u položaj „0“



1. Zatvoriti ventil za vazduh na pištolju za materijal.
2. Okrenuti glavni prekidač (1) u položaj „0“.
3. Isključiti kompresor pritiskom na crveni taster.
4. Dovod struje treba da prekontroliše stručna osoba.

Slika 66: Prekidač u položaju „0“

44.2 Ispustiti pritisak maltera



Slika 67: Kontrola pritisaka maltera



OPASNOST! Povišen pritisak u mašini!

Prilikom otvaranja delova mašine, povišeni pritisak može nekontrolisano brzo da se oslobodi i ozbiljno povredi rukovaoca mašine.

- Mašinu otvorite tek onda, kada manometar pritiska maltera pokazuje „0 bara“.




OPASNOST! Opasnost od povrede malterom koji prska!

Malter koji se raspršuje može izazvati povrede oka i lica.

Zato:

- Nikada ne gledati u izlaz pištolja za materijal.
- Uvek nositi zaštitne naočare.
- Uvek se postavite tako da ne možete nikoga pogoditi malterom koji izlazi i pištolja.

1. Otvoriti ventil za vazduh na pištolju za materijal.
2. Prekontrolisati na manometru pritiska maltera(1), da li je pritisak maltera spao na „0 bara“. Ukoliko je to neophodno, spustiti pritisak maltera laganim odvijanjem matica (2) pritom, radnu površinu prekriti folijom.
3. Matice ponovo dobro zategnuti.



Slika 68: Blokada ponovnog uključenja

**NAPOMENA!**

G 4 X je opremljena blokadom protiv ponovnog uključenja. U slučaju nestanka struje uređaj pokrenuti na sledeći način:

4. Zatvoriti ventil za vazduh na pištolju za materijal.
5. Glavni prekidač (3) prebaciti u položaj „I“.
6. Kompresor uključiti pritiskom na crni taster.
7. Uključiti mašinu pritskom na zeleni taster (4) kontola napona „UKLJ“ svetli.
8. Čim se otvori ventil za vazduh na pištolju za materijal, G 4 X odmah će početi ponovo da radi.

**NAPOMENA!**

U slučaju dužeg nestanka struje odmah se mora oprati G 4 X kao i creva za malter.

45 Otklanjanje smetnji pri radu mašine

45.1 Postupanje pri smetnji u radu

Generalno važe sledeća pravila:


1. U slučaju kvara koji predstavlja neposrednu opasnost po lica i imovinu u neposrednoj okolini, odmah sprovesti proceduru zaustavljanja u slučaju opasnosti.
2. Utvrditi uzrok kvara.
3. Ako popravka kvara zahteva intervenciju u zoni opasnosti, isključiti uređaj i obazbedite ga od nesmotrenog ponovnog uključenja.
4. Odmah obavestiti nadređenog o nastalom kvaru.
5. U zavisnosti od vrste nastalog kvara, zadužiti stručnu osobu da ga otkloni ili ga otklonite sami.

**NAPOMENA!**

Tabela smetnji koja sledi daje uvid o tome ko je zadužen za otklanjanje nastalog kvara.

45.2 Prikazivanje greške

Sledeći znaci ukazuju na nastale greške:



Slika 69: Signali za greške

Poz.	Svetlosni signal	Opis
1	Crvena kontrolna lampa	Svetli ukoliko je greška na zaštitnoj sklopcu motora. Prekontrolisati zaštitnu sklopku motora.
2	Žuta kontrolna lampa	Svetli kada je smer okretanja motora pogrešan.

45.3 Greške

U sledećem poglavlju opisani su mogući uzroci nastanka greške i aktivnosti koje je potrebno preduzeti kako bi se one otklonile.

Kod učestalih grešaka pri radu mašine, skratiti interval redovnog održavanja u skladu sa realnim opterećenjem mašine.

Za kvarove koji se ne mogu otkloniti prateći ovo uputstvo, обратите se svom dobavljaču.

45.4 Bezbednost

Lična zaštitna oprema

Za vreme rada na održavanju mašine, mora se nositi sledeća zaštitna oprema:

- Zaštitna radna odeća.
- Zaštitne naočare, zaštitne rukavice, zaštitne cipele, zaštitne slušalice.

Personal

- Rad na otklanjanju kvarova koji su ovde opisani, može da izvrši rukovalac mašine ukoliko to nije drugačije naznačeno.
- Neki radovi mogu biti izvršeni samo od strane specijalno obučenih profesionalaca ili od strane proizvođača. Oni će biti posebno naglašeni pri opisu pojedinih grešaka.
- Radove na električnim uređajima, u principu, sme da izvodi samo kvalifikovani električar.

45.5 Tabela za rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rešavanje problema	Popravku vrši
Voda	Mašina ne radi Mali pritisak vode u sistemu	Proverite dovod vode, očistiti sito za na ulazu za vodu	Rukovalac / Serviser
	Manometar pokazuje manje od 2,2 bara	Priklučiti pumpu za povećanje vodenog pritiska	Serviser
Struja	Mašina ne radi Napajanje nije u redu	Popraviti napajanje	Serviser
	Glavni prekidač nije uključen	Uključiti glavni prekidač	Rukovalac
	Fl-zaštitna sklopka isključena	Uključite Fl-zaštitnu sklopku	Serviser
	Žuta kontrolna lampa svetli, pogrešan smer okretanja motora	Gurnuti metalnu pločicu u suprotnu stranu na glavnom prekidaču	Rukovalac
	Zaštitna sklopka motora isključena	U komandnom ormanu, zaštitnu sklopku motora prebaciti u položaj 1	Serviser
	Taster „UKLJ“ nije pritisnut	Pritisnite taster „UKLJ“	Rukovalac
	Osigurač pregoreo	Zamenite osigurač	Serviser
Vazduh	Mašina ne radi Nedovoljan pad pritiska vazduha za daljinsko upravljanje zbog začepljenja u dovodu vazduha ili u cevi za vazduh u pištolju	Začepljenje u crevu za vazduh ili u cevi za vazduh u pištolju za materijal	Rukovalac
	Sklopka za vazduh nije podešena	Podesiti sklopku vazduha	Serviser
	Kompresor nije uključen	Uključiti kompresor	Rukovalac
Materijal	Mašina ne radi Previše nagomilanog materijala u spremniku ili u zoni mešanja	Spremnik materijala isprazniti do pola i ponovo pokrenuti mašinu	Rukovalac
	Suv materijal u pumpi	Pustiti mašinu na kratko da radi u nazad, ako ne pomaže, demonrirati pumpu i oprati sastavne delove	Rukovalac
Voda ne teče (merać protoka vode ništa ne pokazuje)	Magnetni ventil (zečepljen otvor na membrani)	Oprati magnetni ventil	Serviser
	Kalem magnetnog ventila u kvaru	Zameniti kalem magnetnog ventila	Serviser
	Ventil reducira pritiska zatvoren	Otvoriti ventil reducira pritiska	Rukovalac
	Začepljen dovod vode u zoni mešanja	Očistiti dovod za vodu u zoni mešanja	Rukovalac
	Igličasti ventil zatvoren	Otvoriti igličasti ventil	Rukovalac
	Neispravan kabl magnetnog vent.	Zameniti kabl magnetnog ventila	Serviser

Otklanjanje smetnji pri radu mašine

Problem	Mogući uzrok	Rešavanje problema	Popravku vrši
Motor pumpe ne radi	Motor pumpe u kvaru	Zameniti motor pumpe	Serviser
	Kvar na priključnom kablu	Zameniti priključni kabl	Serviser
	Neispravan utikač ili ugradna utičница	Zameniti utikač ili ugradnu utičnicu	Serviser
	Zaštitna sklopka motora u kvaru ili je isključena	Zameniti zaštitnu sklopku motora ili je ukljutite	Serviser
Mašina se zaustavlja nakon kraćeg rada	Zaprljano sito za skuplj. nečistoća	Očistiti ili zameniti sito	Rukovalac
	Zaprljano sito reducira pritiska	Očistiti ili zameniti sito	Rukovalac
	Priključak za crevo odnosno dovod vode suviše mali	Povećati priključak za crevo, povećati promer creva	Rukovalac
	Pumpa za povećanje pritiska isključena	Uključiti pumpu za povećanje pritiska	Rukovalac
Mašina ne može da se isključi	Presostat za vazduh preštelovan ili neispravan	Podesiti presostat ili ga zameniti	Serviser
	Oštećeno crevo za vazduh ili su oštećeni dihtunzi	Zameniti crevo za vazduh, zameniti dihtunge, prekontrolišite kompresor	Serviser
	Ventil za vazduh na pišt. u kvaru	Zameniti ventil za vazduh	Serviser
	Kompresor nema dovoljno snage	Proverite kompresor	Serviser
	Crevo nije priključeno na kompresor	Priključiti crevo na kompresor	Rukovalac
Malter teče „čas gusto – čas retko“	Premalo vode	Količinu vode povećati za 10% i nakon $\frac{1}{2}$ mituta polako vratiti na željeni nivo	Rukovalac
	Preštelovan ili u kvaru presostat za vodu	Podesiti presostat ili ga zameniti	Serviser
	Mešač u kvaru; nije original PFT mešač	Zamenite mešač: koristite samo originalni PFT mešač	Rukovalac
	Preštelovan reducir pritiska ili je u kvaru	Podesiti reducir pritiska ili ga zamenite	Serviser
	Rotor je istrošen ili je oštećen	Zameniti rotor	Serviser
	Stator je istrošen ili obujmoca nije dovoljno pritegnuta	Zameniti stator ili pritegnuti obujmicu	Serviser
	Neispravna objumica (ovalna)	Zameniti obujmicu statora	Serviser
	Oštećen unutrašnji zid creva	Zameniti crevo za malter	Rukovalac
	Rotor duboko u potisnoj prirubnici	Zameniti potisnu prirubnicu	Serviser
	Nisu originalni PFT delovi	Koristite originalne PFT delove	Serviser

Problem	Mogući uzrok	Rešavanje problema	Popravku vrši
Isprekidan protok maltera (pojavljuju se mehurići vazduha)	Loša mešavina u cevi mešača	Dodati više vode	Rukovalac
	Materijal se grudva i sužava ulaz u cev mešača	Dodati više vode ili oprati mešač ili ga zameniti	Rukovalac
	Materijal u cevi za mešanje postaje vlažan	Isprazniti cev za mešanje, osušiti je i početi ispočetka	Rukovalac
	Mešač u kvaru	Zameniti mešač	Rukovalac
	Prijemna kandža motora u kvaru	Zamenite prijemnu kandžu	Serviser
Tokom rada nivo vode u cevi za mešanje se povećava	Povratini pritisak u crevu za malter je veći od pritiska pužne pumpe	Pritegnuti ili zamenite stator	Serviser
	Rotor ili stator su istrošeni	Zameniti rotor ili stator	Serviser
	Začepljenje u crevu zbog pregustog maltera (visok pritisak zbog malog faktora vode)	Ukloniti začepljenje, povećati faktor vode	Serviser
Indikator greške, svetli crvena kontrolna lampica	Preopterećenje motora izazvano suvim materijalom u pumpi	Pustiti mašinu na kratko da radi u nazad, ako ne pomaže, demonrirati pumpu i oprati sastavne delove	Serviser
	Preopterećenje motora izazvano premalom količinom vode	Pri ponovnom pokretanju mašine povećati faktor vode	Rukovalac
	Zaštitna sklopka motora pumpe je isključena	Uključiti ponovo zaštitnu sklopku	Serviser
	Preopterećenje zbog nagomilanog materijala u spremniku	Očistiti spremnik materijala Uključiti ponovo zaštitnu sklopku	Serviser

45.6 Indikacije o začepljenosti creva za materijal:

- područje odgovornosti rukovaoca:
- do začepljenja može doći u potisnoj prirubnici ili u crevima za materijal.
- znaci za ovo su:
 - brzo povećanje pritiska pumpanja,
 - blokiranje pumpe,
 - otežan rad odnosno blokada motora pumpe,
 - proširenje i uvrtanje creva za malter,
 - materijal ne izlazi na kraju creva.

Otklanjanje uzorka začepljenja creva

45.7 Razlozi ovome mogu biti:

- izuzetno dotrajalo crevo za malter,
- loše podmazano crevo za malter,
- zaostala voda u crevu za malter,
- začepljenje u potisnoj prirubnici,
- izuzetno suženje na spojnicama,
- presavijeno crevo za malter,
- spojnice nisu dovoljno zaptivene,
- loša mešavina za materijal koji nije pumpljiv.

45.8 Predhodna oštećenja na crevu za malter



NAPOMENA!

Ukoliko dođe do smetnje u radu zbog začepljenja materijala u crevu i pritisak u crevu za malter, makar i na kratko pređe 60 bara, preporučuje se zamena creva za malter, jer postoji velika verovatnoća da je došlo do ozbiljnog oštećenja creva koje ne mora da bude vidljivo i na spoljnoj strani zida creva za malter.

46 Otklanjanje uzorka začepljenja creva




OPASNOST!

Opasnost od prskanja materijala!

Nikada ne otpuštati spojnice na crevima, sve dok ne ispustite kompletan pritisak iz njih! Materijal koji se pumpa može da izleti pod pritiskom i da izazove povrede, pogotovo povrede očiju.

Prema propisima o sprečavanju nezgoda u građvinarstvu, lica koja su zadužena za otklanjanje začepljenja, moraju iz bezbednostnih razloga da nose ličnu zaštitnu opremu (zaštitne naočare, rukavice). Pri obavljanju ovih radnji, zaduženo lice mora da zauzme takav položaj da nikako ne može biti pogodjeno materijalom koji može da izleti pod pritiskom. Ostale osobe ne smeju biti u blizini.


46.1 Promena smera okretanja motora mešača pri začapljenosti creva



Slika 70: Promena smera obrtanja motora

1. Glavni prekidač (1) okrenuti u položaj „0“.
2. Metalnu pločicu (2) gurnuti u suprotnom smeru.
3. Glavni prekidač (1) okrenuti u položaj „I“.
4. Žuta kontrolna lampica (3) za promenu smera motora se pali.
5. Prekidač za izbor načina rada zvezdastog točka (4) okrenuti u položaj „0“.
6. Pritisnuti zeleni taster (5) kontrola napona „UKLJ“ svetli.
7. Držati pritisnut taster „R“ (6) za hod u nazad, sve dok manometar pritiska maltera ne dođe u položaj „0 bara“.
8. Glavni prekidač (1) okrenuti u položaj „0“.

46.2 Čep se ne pomera




Slika 71: Manometar pritiska malter

OPASNOST!
Visok pritisak u mašini!

Pri demontaži, delovi mašine mogu nekontrolisano da izlete pod velikim pritiskom i da ozlede rukovaoca.

➢ Creva za malter otvarati tek onda, kada pritisak skroz opadne i manometar (1) pokazuje „0 bara“.

1. Obe matice (2) na potisnoj prirubnici lagano otpustiti, da bi sav zaostao pritisak mogao da se ispusti.
2. Čim pritisak spadne na „0 bara“, matice (2) čvrsto zategnuti.



Slika 72: Otpuštanje spojnica




NAPOMENA!
Odmah oprati creva za malter.

1. Prekriti spojnice sa folijom otpornom na cepanje.
2. Otvoriti ručke na spojnicama (1) i razdvojiti creva.
3. Odstraniti začapljenje lupkanjem ili treskanjem dela creva u kojem se nalazi čep.
4. Ukoliko je potrebno, u crevo za malter ubaciti crevo za ispiranje i isprati zaostali materijal (PFT crevo za ispiranje art.br 00113856).

Kraj rada / pranje mašine

46.3 Pokretanje mašine nakon uklanjanja čepa



1. Glavni prekidač (1) je u položaju „0“, metalnu pločicu (2) gurnuti u suprotan smer.
2. Glavni prekidač (1) okrenuti u položaj „1“.
3. Prekidač za izbor načina rada zvezdastog točka (3) okrenuti u desno.
4. Pritisnuti zeleni taster (4) kontrola napona „UKLJ“ svetli.
5. Pustiti mašinu da radi na kratko bez creva.
6. Čim se materijal pojavi na potisnoj prirubnici, pritisnuti crveni taster (5) kontrola napona „ISKLJ“ svetli.
7. Oprano crevo za malter podmazati sa lepkom za tapete i povezati ga na mašinu i pištolj za malterisanje.
8. Pritisnuti zeleni taster (4) kontrola napona „UKLJ“ svetli, ventil za vazduh na pištolju otvoriti, kao što je opisano u pasusu 36.1.

Slika 73: Promena smera okretanja

47 Kraj rada / pranje mašine

47.1 Isprazniti cev za mešanje



Slika 74: Isključivanje zvezdastog točka



Slika 75: Isključivanje

Mašina se mora svakodnevno očistiti nakon završetka poslova:

1. Neposredno nakon završetka rada, taster za način rada zvezdastog točka okrenuti u položaj „0“.
2. Zvezdasti točak je isključen, samim tim prekinut je dotok materijala u zonu mešanja, npr. kada se zona mešanja čisti sa vretenom za čišćenje ili kada se ispušta pritisak iz pumpe.

1. Čim iz pištolja za prskanje počne da izlazi redak materijal, zatvoriti ventil na pištolju.
2. Mašinu isključiti pritiskom na crveni taster (2) kontrola napona „ISKLJ“ svetli.
3. Kompressor isključiti pritiskom na crveni taster.
4. Otvoriti ventil za vazduh na pištolju za prskanje materijala.



OPASNOST!

Opasnost od povrede malterom koji prska!

Malter koji se raspršuje može izazvati povrede oka i lica.

➤ Pažnja, zaostali pritisak!

47.2 Osiguranje protiv ponovnog pokretanja mašine



OPASNOST!

Opasnost po život usled pokretanja mašine bez predhodnog odobrenja!

Pri radovima na delovima mašine koji rotiraju postoji opasnost da neko uključi napajanje bez odobrenja. Ovim, postoji opasnost po život za osobu koja se nalazi u zoni opasnosti.

- Pre početka radova, isključiti sve izvore napajanja i uveriti se da se mašina ne može iznenada pokrenuti.
- Ukoliko su zaštitni poklopci zbog čišćenja morali biti uklonjeni, nakon završetka posla oni se moraju pravilno vratiti na svoje mesto.

47.3 G 4 X pranje mašine



PAŽNJA!

Voda može da prodre u osetljive delove mašine!


- Pre početka pranja prekriti sve otvore na mašini, u koje iz bezbednosnih i funkcionalnih razloga voda ne sme da prodre (npr: elektromotori i komandni orman).



NAPOMENA!

Mlaz vode ne usmeravati prema električnim delovima, npr. prema glavnom motoru ili komandnom ormanu.

47.4 Odvojiti crevo za malter od mašine



Slika 76: Pritisak maltera na „0“ bara

1. Na manometru pritska maltera (1) utvrditi da li je pritisak maltera spao na „0“ bara.



OPASNOST!


Povišen pritisak u mašini!

Prilikom otvaranja delova mašine, povišeni pritisak može nekontrolisano brzo da se oslobodi i ozbiljno povredi rukovaoca mašine.

- Mašinu otvorite tek onda, kada manometar pritiska maltera pokazuje „0 bara“.

2. Otvoriti ručke na spojnici (2) i odvojiti crevo za malter od manometra pritiska maltera.

47.5 Čišćenje creva za malter



Slika 77: Čišćenje creva za malter




NAPOMENA!

Creva za malter i pištolj za malterisanje moraju se očistiti odmah po završetku posla.

1. Deo za čišćenje (1) priključiti na slavinu za vodu (2).
2. Sunđerastu kuglicu (3) natopiti vodom i ubaciti u crevo za malter (4).
3. Crevo za malter (4) u kojem se nalazi sunđerasta kuglica, priključiti na deo za čišćenje (1).
4. Diznu za malter (5) skinuti sa pištolja za malterisanje.
5. Okasti šraf (6) popustiti i cev za vazduh (7) izvaditi iz glave pištolja.
6. Otvoriti slavinu za vodu poz. 2 slika 77 i pustiti da voda teče sve dok sunđerasta kuglica ne izađe iz pištolja za malterisanje. Ovaj proces ponoviti više puta sve dok iz creva ne potekne čista voda.
7. Creva različitog unutrašnjeg promera, moraju se odvojeno prati svako sa sunđerastom lopticom odgovarajućeg promera.
8. Ovaj proces ponoviti više puta ukoliko su creva jako zaprljana.
9. Cev za vazduh (7) očistiti sa okruglom turpijom.
10. Uključiti kompresor i izduvati cev za vazduh.
11. Ponovo sastaviti pištolj za malterisanje.

Slika 78: Cev za vazduh i dizna za malter




47.6 Odvojiti crevo za vodu od mašine



Slika 79: Crevo za vodu

1. Crevo za vodu (1) odvojiti od mašine.

47.7 Čišćenje cevi za mešanje



Slika 80: Otvaranje nagibne prirubnice

1. Otvoriti brzopotezni zatvarač na nagibnoj prirubnici motora i nagnuti motor.
2. Mešač (1) izvaditi i očistiti.

47.8 Upotreba čistača cevi mešača




Slika 81: Stavljanje čistača cevi mešača

1. Čistač cevi mešača (1) i vreteno za čišćenje (2) uzeti iz kutije za alat.
2. Čistač cevi mešača (1) sa strugačima okrenutim prema dole, staviti u cev za mešanje.

NAPOMENA!

Prilikom stavljanja vretena za čišćenje voditi računa o tome da je vreteno ispravno ušlo u utor na glavi rotora i u prijemnu kanžu motora prilikom zatvaranja prirubnice motora.

47.9 Korišćenje čistača cevi mešača



Slika 82: Zatvaranje nagibne prirubnice motora



OPASNOST!

Opasnost od nagnječenja na prirubnici motora!

Pri zatvaranju prirubnice motora postoji opasnost od nagnječenja.

- Nemojte dodirivati zonu zatvaranja prirubnice motora.


1. Prirubnicu motora (1) zatvoriti i zaključati brzopoteznim zatvaračem (2).

Kraj rada / pranje mašine



Slika 83: Uključivanje


2. Glavni prekidač (3) okrenuti u položaj „I“.
3. Pritisnuti zeleni taster (4) kontrola napona „UKLJ“ (4) svetli.
4. Pustiti mašinu da radi cca. 5 – 10 sekundi, dok se ne opere cev mešača.
5. Isključiti mašinu pritiskom na crveni taster (5) kontrola napona „ISKLJ“ svetli.
6. Glavni prekidač (3) okrenuti u položaj „0“.



Slika 84: Vađenje čistača cevi mešača

7. Otvoriti brzopotezni zatvarač na nagibnoj prirubnici motora i nagnuti motor.
8. Čistač cevi mešača (6) i vratilo čistača (7) izvaditi iz cevi za mešanje.

47.10 Postavljanje mešača



Slika 85: Postavljanje mešača


1. Postaviti mešač (1) i voditi računa o tome da ispravno uđe u glavu rotora (2).
2. Pri zatvaranju nagibne prirubnice motora voditi računa o tome da mešač (1) pravilno ulazi u prihvatu kandžu (3).
3. Zatvoriti brzopotezni zatvarač na cev za mešanje.

47.11 Čišćenje spremnika materijala

- Unutrašnjost spremnika materijala može oprati pomoću creva za vodu tek nakon što se u potpunosti isprazni.

48 Zamena pužne pumpe / čišćenje pumpe

48.1 Nagnuti cev za mešanje




Slika 86: Naginjanje cevi mešača

1. Ukloniti kabl za napajanje da biste osigurali da se mašina ne može ponovo uključiti.
2. Otpustiti polugu za blokiranje cevi mešača (1).

NAPOMENA!

Voditi računa da je poluga za blokiranje (2) zakačena na cev mešača.




Slika 87: Zamena pumpe

3. Otpustiti matice na spojnicama (3).
4. Rotor i stator (4) skinuti.
5. Staviti novi rotor i stator i čvrsto zategnuti spojnica sa maticom (3).

G 4 X gašenje mašine

48.2 Dotezanje pužne pumpe



1. Ukoliko pritisak pumpanja počne da opada, stator se može naknadno dotegnuti.
2. Ne dotezati pumpu dok je u radu.
3. Delovi pumpe koji u zategnutom stanju i dalje ne postižu dovoljan pritisak pumpanja, moraju se zamjeniti novim.
Pri dotezanju ili zamjeni pumpe, treba voditi računa o sledećem:
 - Sve matice (1) na steznoj obujmici moraju biti ravnomerno dotegnute.
 - Spone na obujmici ne zatezati prejako i donji deo statora postaviti centrirano u ravni sa obujmicom.


Slika 88: Dotezanje pumpe



NAPOMENA!

Sastavljena pumpa (rotor i stator) može se skladištiti samo par dana, pri dužem skladištenju rotor i stator mogu se neraskidivo povezati.

49 G 4 X gašenje mašine



Slika 89: Isključivanje

1. Isključiti mašinu pritiskom na crveni taster (1) kontrola napona „ISKLJ“ svetli.
2. Glavni prekidač (2) okrenuti u položaj „0“.

50 Mere opreza protiv smrzavanja



PAŽNJA!
Oštećenja od mraza!

Pri mrazu, voda koja se nalazi u delovima mašine, smrzavanjem se širi i time može prouzrokovati teška oštećenja.

Zbog toga:

- izvršiti sledeću proceduru ukoliko mašini preti opasnost od smrzavanja.



Slika 90: Prekinuti dovod vode


1. Zatvoriti spoljno napajanje vodom.
2. Crevo za vodu (1) odvojiti od cevi za mešanje.
3. Slavine za ispuštanje vode (2) otvoriti.
4. Otvoriti slavinu za ispuštanje vode na pumpi za povećanje vodenog pritiska AV 1000.



Slika 91: Filter za skupljanje nečistoća

5. Otvoriti i očistiti filter za skupljanje nečistoća.

50.1 Osušiti armaturu za vodu



Slika 92: Sušenje armature za vodu

1. Crevo za vodu/vazduh (1) sa EWO – i Geka-spojkom priključiti na ulaz za vodu(2) i na izlaz na armaturi za vazduh (3).

Održavanje



2. Glavni prekidač (4) okrenuti u položaj „I“.
3. Taster za izbor načina rada zvezdastog točka (5) okrenuti u položaj „0“.

Slika 93: Sušenje armature za vodu

50.2 Uključiti kompresor



1. Uključiti kompresor pritskom na crni taster (1).
2. Pritisniti taster za vodu (poz.6 Slika 93).
3. Vazduh će izdvavati svu vodu iz armature za vodu (dovoljno je oko 15 sekundi).
4. Isključiti kompresor pritiskom na crveni taster (1).
5. Glavni prekidač okrenuti u položaj „0“.

Slika 94: Kompresor

51 Održavanje

51.1 Bezbednost

Personal

- Mere održavanja koje su ovde opisane može da sprovodi rukovalac ukoliko to nije drugačije naznačeno.
- Pojedini radovi na održavanju smeju biti izvršeni samo od strane specijalno obučenih profesionalaca ili od strane proizvođača.
- Radove na električnim uređajima, u principu, sme da izvodi samo kvalifikovani električar.

Osnovne informacije



UPOZORENJE!

Opasnost od povrede usled napravilnog održavanja!

Nepravilno održavanje može dovesti do teških povreda lica ili do oštećenja imovine.

Zbog toga:

- Voditi računa o redu i čistoći na radnom mestu!
Nepričvršćeni, naslagani ili razbacani delovi i alat su mogući izvor nesreće.
- Ukoliko su delovi bili demontirani, voditi računo o pravilnom montiranju. Sve delove za spajanje ponovo sastaviti i voditi računa o zateznom momentu pri dotezanju vijaka.

51.2 Ukloniti kabl za napajanje

Električni sklop



Slika 95: Uklanjanje kabla za struju



OPASNOST!

Opasnost po život od električne struje!

Kontakt sa delovima pod naponom može biti opasan po život. Delovi koji su pod naponom mogu se nekontrolisano pokrenuti i izazvati ozbiljne povrede.

Zbog toga:

- Pre početka rada isključiti električno napajanje i osigurati da ne može doći do iznenadnog uključenja.
- Dovod struje prekinuti tako što ćete ukloniti kabl za struju.

Obezbeđenje od ponovnog uključenja



OPASNOST!

Opasnost po život usled pokretanja mašine bez predhodnog odobrenja!

Pri radu na otklanjanju kvarova postoji opasnost da neko uključi napajanje bez odobrenja. Ovim postoji opasnost po život za osobu koja se nalazi u zoni opasnosti.

Zbog toga:

- Pre početka radova, isključiti sve izvore napajanja i uveriti se da se mašina ne može iznenada pokrenuti.

51.3 Zaštita životne sredine

Pridržavati se sledećih uputstava o zaštiti životne sredine prilikom radova na održavanju mašine:

- Istrošena maziva ili viškove sredstava za podmazivanje skupiti i odložiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine.
- Ulje koje je zamenjeno prikupiti u prikladnim posudama i odložiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine.

51.4 Plan održavanja

U pasusima koji slede, opisane su radnje za održavanje mašine koje treba preduzeti kako bi se obezbedio optimalan rad bez smetnji.

Ukoliko se pri redovnim kontrolama ustanovi visok stepen habanja delova, redovni plan održavanja treba prilagoditi stvarnom stanju i obavljati ga u kraćim intervalima.

Za sva pitanja u vezi sa radovima na održavanju i njihovom intervalu obratite se proizvođaču, kontakte potražite na stani 2.

Održavanje



NAPOMENA!


Održavanje je ograničeno malim brojem redovnih kontrola mašine. Najvažnije održavanje je detaljno čišćenje nakon upotrebe.

Interval	Radovi na održavanju	Radove izvodi
Mesečno	Filter kompresora – očistiti / zameniti.	Serviser
Mesečno	Plastično sito u skupljaču nečistoća – očistiti / zameniti.	Rukovalac
Mesečno	Sito u reduciru pritiska – očistiti / zameniti.	Serviser


51.5 Radovi na održavanju

51.5.1 Filter za vazduh kompresora

- Radove izvodi serviser.



Slika 96: Kompressor



Slika 97: Filter kompresora



Slika 98: Otvor poklopca filtera

1. Crevo za vazduh (1) odvojiti od kompresora.
2. Držać kompresora (2) preklopiti prema gore i kompressor skinuti sa držača.
3. Skinuti poklopac filtera.
4. Izvaditi filter.
5. Filter izdruvati sa unutrašnje strane prema spoljašnjoj ili ga dobro istresti.
6. Ukoliko je jako zaprljan, filter zameniti novim.
7. Ubaciti filter sa čvrstom stranom filtera (1) prema unutra.

8. Poklopac filtera ponovo vratiti na svoje mesto.




NAPOMENA!

Otvor na poklopцу filtera je dole.

51.5.2 Plastično sito

- Radove izvodi rukovalac.




Slika 99: Čišćenje sita

1. Odvrnuti kapu zatvarača (1) filtera za vodu.
2. Plastično sito (2) izvaditi iz filtera za vodu (mesečno).
3. Očistiti sito.
4. Ukoliko je jako zaprljano, zameniti sito novim.
5. Vratiti sito na svoje mesto.
6. Zavrnuti kapu zatvarača filtera.

51.5.3 Sito za skupljanje nečistoća u reduciru pritiska

- Radove izvodi serviser.



Slika 100: Sito za skupljanje nečistoća

1. Odrvrnuti kapu zatvarača (1) reducira za vodu.
2. Sito za skupljanje nečistoća (2) skinuti i oprati (mesečno).
3. Ukoliko je jako zaprljano, zameniti sito novim.
4. Vratiti sito na svoje mesto i zavrnuti kapu zatvarača.

Sito za reducir pritiska: artikalski broj 20156000

51.5.4 Podešavanje presostata za vodu



Slika 101: Presostat za vodu

	Uključuje mašinu	Isključuje mašinu
Voda	2,2 bara	1,9 bara

Održavanje

51.5.5 Podešavanje presostata za vazduh



	Uključuje mašinu	Isključuje mašinu
Vazduh	0,9 bara	1,2 bara

Slika 102: Presostat za vazduh

51.5.6 Podešavanje presostata na kompresoru

	Uključuje kompresor	Isključuje kompresor
Kompresor	2,5 bara	3,1 bar


51.6 Sigurnosni ventil kompresora



- Ispitati da li se sigurnosni ventil kompresora otvara na 4,0 bara, pri potpuno zatvorenom razvodu vazduha.

Slika 103: Sigurnosni ventil

51.7 Podešavanje poluge za blokiranje



NAPOMENA!
Privrtanjem ekscentrične prirubnice (1) specijalnim ključem (2) koji se nalazi u torbi sa alatom, može se izvršiti podešavanje poluge za blokiranje (3).

- Otpustiti polugu za blokiranje i privrnuti ekscentričnu prirubnicu.
- Zatvoriti polugu za blokiranje i proveriti, da li je cev mešaća dobro pričvršćena pomoću poluge za blokiranje.

Slika 104: Ekscentrična prirubnica

51.8 Postupci nakon održavanja

- Nakon završetka radova na održavanju i pre prvog puštanja u rad sprovesti sledeću proceduru:
- Proveriti da li su svi vijčani spojevi koji su bili odrvani dobro zategnuti.
- Proveriti da li su svi predhodno skidani sigurnosni uređaji i poklopci ispravno vraćeni na svoje mesto.

4. Proveriti da li je sav alat, materijali i ostala oprema koja se koristila pri radu, vraćena na svoje mesto.
5. Očistiti mesto rada i ukloniti sav eventualno proliveni materijal, kao npr. voda, probni malter i slično.
6. Proveriti da li svi sigurnosni sistemi na uređaju rade i pravilno funkcionišu.

52 Demontaža

Po isteku radnog veka uređaja, on se mora rastaviti i odložiti na način koji nije štetan po okolini.

52.1 Bezbednost

Personal

- Demontažu sme da izvrši isključivo stručno lice.
- Radove na električnim uređajima, sme da izvodi samo kvalifikovani električar.

Osnovne informacije



UPOZORENJE!

Opasnost od povrede usled nestručne demontaže!

Preostala sačuvana energija, oštri delovi, vrhovi i ivice, na i unutar mašine ili na alatu koji je neophodan za rad, mogu prouzrokovati ozlede.

Zbog toga:

- Pre početka rada, obezbediti dovoljno radnog prostora.
- Rukovati oprezno sa oštrim delovima.
- Voditi računa o redu i čistoći na radnom mestu! Neprčvršćeni, naslagani ili razbacani delovi i alat predstavljaju izvor opasnosti.
- Rastavljati komponente profesionalno. Voditi računa o težini pojedinačnih delova. Ukoliko je potrebno, koristiti dizalicu.
- Rastavljene delove obezbediti od pada ili mogućnosti da se otkotrljaju.
- U slučaju bilo kakve nejasnoće, pozvati dobavljača.

Odlaganje

Električni uređaji



OPASNOST!

Opasnost po život od električne struje!

Kontakt sa delovima pod naponom može biti opasan po život. Delovi koji su pod naponom mogu se nekontrolisano pokrenuti i izazvati ozbiljne povrede.

Zbog toga:

- Pre početka demontaže isključiti električno napajanje i trajno ga odstraniti.

52.2 Demontaža

Očistiti uređaj pre povlačenja iz opticaja i rasklopliti ga u skladu sa važećim propisima o zaštiti na radu i zaštiti životne sredine.

Pre početka demontaže:

- Isključiti uređaj i obezbediti od ponovnog uključenja.
- Fizički rastaviti sve električne vodove od uređaja, isprazniti preostalu sakupljenu energiju.
- Preostali materijal i pomoćna sredstva ukloniti i odložiti na način neškodljiv po okolinu.

53 Odlaganje

Ukoliko ne postoji sklopljen sporazum o povratu ili zbrinjavanju nakon demontaže, reciklirajte rastavljene delove:

- Metalne delove u staro gvožđe.
- Plastične delove predati na reciklažu.
- Ostale komponente odložite prema tipu materijala od kojeg su napravljene.



OPASNOST!

Zagađenje životne sredine usled nepravilnog odlaganja!

Elektronski otpad, elektronske komponente, maziva i ostale pomoćne supstance, podležu posebnom tretmanu za odlaganje otpada i smeju biti predati na odlaganje samo preduzećima koja su specijalizovana za takvu vrstu otpada!

Lokalna uprava ili specijalizovane firme za upravljanje otpadom pružaju informacije o ekološkom zbrinjavanju otpada.

54 Indeks

A	Isprazniti cev za mešanje	50	
Armatura za vodu	15		
B	Ispustiti.....	42	
Bezbednost.....	28, 44, 63		
Bezbednost.....	58		
C	J		
Čep se ne pomera.....	49	Jacina zvuka	11
Cev za mešanje sa motorom i pumpom.....	15		
Čišćenje cevi za mešanje	53	K	
Čišćenje creva za malter	52	Komandni orman artikalski broj 00 25 25 27	14
Čišćenje spremnika materijala.....	54	Kompresor	15
Creva za malter	37	Kontrola pri transportu	26
D	Korišćenje čistača cevi mešača.....	53	
Daljinsko upravljanje.....	41	Kraj rada / pranje mašine.....	50
Demontaža	63, 64	L	
Dimenzije	12	Lična zaštitna oprema.....	28, 44
Dodatna oprema	17	Lista rezervnih delova	8
Dotezanje pužne pumpe.....	56	M	
Dovod komprimovanog vazduha.....	38	Manometar pritiska maltera	25, 33
E	Materijal	24	
EZ Izjava o usklađenosti.....	6	Mere bezbednosti	25
F	Mere bezbednosti pri transportovanju	25	
Filter za vazduh kompresora	60	Mere opreza protiv smrzavanja	57
G	N		
G 4 X gašenje mašine	56	Nadgledanje mašine	35
G 4 X pranje mašine	51	Nagnuti cev za mešanje	55
G 4 X puštanje u rad.....	32	Nalepnica kontrole kvaliteta.....	12
Glavni prekidač u položaj	42	Namena armaturnog sklopa	18
Greške	44	Namena kompresora	19
I	Namena magnetnog ventila.....	18	
Indeks	65	Namena merača protoka	18
Indikacije o začepljenošći creva za materijal:	47	Nanošenje maltera.....	39
Informacije o uputstvu za upotrebu	8	O	
Isključivanje kompresora	40	Odlaganje.....	64
Ispitivanja koja vrši rukovalac mašinom	7	Održavanje.....	58
Ispitivanje	7	Odvojiti crevo za malter od mašine	51
Ispitivanje konzistencije materijala	36	Odvojiti crevo za vodu od mašine.....	52

Indeks

Opis PFT pumpe za povećanje vodenog pritiska (oprema).....	21	Predhodna oštećenja na crevu za malter	48
Opis sklopova	14	Pregled	13
Opšta podešavanja kompresora.....	20	Prekid rada.....	40
Opšte informacije	8, 9	Prekidač za slučaj opasnosti.....	41
Osiguranje protiv ponovnog pokretanja mašine	51	Prekidač zvezdastog točka	16
Osušiti armaturu za vodu	57	Pri dužem prekidu rada / pauzi	40
Otklanjanje smetnji pri radu mašine	43	Prikazivanje greške	44
Otklanjanje uzorka začepljenja creva	48	Priklučci	16
Otvoranje ventila vazduha na pištolju	39	Priklučivanje creva za malter	37
P		Priklučivanje creva za vazduh.....	38
Pakovanje	28	Priklučivanje pištolja za materijal	38
Performanse pužne pumpe D5-2,5.....	11	Priklučne vrednosti	9
Performanse pužne pumpe D6-3.....	10	Primena pumpe za povećanje pritiska.....	21
Performanse pužne pumpe D8-2.....	11	Princip funkcionisanja G 4 X smart	23
Periodični pregledi i ispitivanje mašine	7	Priprema creva za malter	37
Personal.....	63	Priprema mašine	29
Plan održavanja	59	Priprema pumpe za povećanje vodenog pritiska (oprema)	22
Plastično sito.....	61	Promena smera okretanja motora mešača pri začepljenosti creva.....	49
Pločica	12	Protočnost / karakteristike protoka.....	24
Podešavanje količine vode	32	Prvo puštanje u rad pumpe za povećanje vodenog pritiska	22
Podešavanje poluge za blokiranje.....	62	Puštanje kompresora u rad	38
Podešavanje presostata na kompresoru	62	Puštanje mašine u rad	32
Podešavanje presostata za vazduh.....	62	Puštanje mašine u rad	36
Podešavanje presostata za vodu.....	61	Puštanje u rad pumpe za povećanje vodenog pritiska	22
Područja primene.....	24	R	
Pojedinačna kontrola priključnica	30	Rad pomoću daljinskog upravljanja	41
Pokretanje mašine	36	Radni režimi	16
Pokretanje mašine nakon uklanjanja čepa	50	Radni uslovi.....	9
Postavljanje mešača.....	54	Radovi na održavanju	60
Postupanje pri smetnji u radu	43	Raspodela	8
Postupanje u slučaju nestanka struje	42	Razlozi ovome mogu biti:.....	48
Postupci nakon održavanja.....	62	S	
Povezivanje električnog napajanja 400V	30	Sigurnosna oprema.....	29
Povezivanje vode iz cisterne	31	Sigurnosni uređaji kompresora	20
Povezivanje vode iz mreže	31	Sigurnosni ventil kompresora.....	62
Pravilna upotreba.....	21		
Pravilna upotreba armaturnih sklopova	18		
Pravilna upotreba kompresora.....	19		

Sito za skupljanje nečistoća u reduciru pritiska..	61	Upotreba	28
Sklop.....	13	Upotreba	53
Snabdevanje mašine suvim materijalom.....	34	Uputstva za kasniju upotrebu i održavanje	8
Spremnik materijala.....	14	Uređaj za otprašivanje G 4	34
T		V	
Tabela za rešavanje problema	45	Vibracije	11
Tehnički podaci.....	9	Voda u zoni mešanja	33
Transport	27	Vruća površina kompresora.....	20
Transport u delovima.....	27	Z	
Transport, pakovanje i skladištenje	25	Zamena pužne pumpe / čišćenje pumpe.....	55
U		Zaštita životne sredine.....	59
Uključiti kompresor	58	Zaustavljanje u slučaju opasnosti.....	41
Ukloniti kabl za napajanje.....	59		



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE



Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60 97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53 97346 Iphofen
Deutschland - Nemačka

Telefon +49 9323 31-760
Telefax +49 9323 31-770
Technische Hotline +49 9323 31-1818

info@pft.net
www.pft.net